

		CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			
NOMBRE DEL PROYECTO					
Rehabilitación de techo firme en la comunidad de San Ramon					
Estado (2 dígitos)	14	Fecha de Verificación		Día	Mes
Municipio (3 dígitos)	105			30	12
Nombre de la Localidad	San Ramon			Año	
Clave de la Localidad	141050046			2019	
No AGEB (13 dígitos)				Fondo	
		Directa	x	FISDMF x	
		Complementaria			
		Tipo de Obra			

Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio		Fecha		Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda			Proceso				Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda			Terminada	x		30/12/2019	268736	JAL190401658626
Acceso a Servicios de Salud								
Rezago Educativo								
Carencia Alimentaria								
No Aplica								
		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritaria (ZAP)		No. De Acciones			
			Localidad 2 grados de rezago social alto		Unidad	Cantidad		
			Acreditación de pobreza extrema (APE)		x	Piezas	12	



Construcción de vivienda		Vivienda	Planta Potabilizadora		Parques Públicos y/o Plazas			
Techo			Drenaje		Camino/Carretera		Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario	
Muro			Red Agua Potable		Comedor Comunitario		Salud	
Piso			Cárcamo		Alumbrado Público			
Sanitario			Planta Tratamiento		Calles		Educación	
Cuarto			Pozo		Guarnición/ Banqueta			
Cisterna			Alcantarillado		Pavimentación			
Electrificación			Línea de Conducción		Señalética		Aula, Comedor, Sanitario	
						Vado	Otros	
Costo del Proyecto								
Aportación FISDMF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total			
\$ 11,064.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,064.00			



<input checked="" type="checkbox"/>	Sí		No	¿Existe Comité Comunitario que avale la obra?
	Sí	<input checked="" type="checkbox"/>	No	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí	<input checked="" type="checkbox"/>	No	A su parecer, ¿Requiere la obra de algún estudio de impacto de medio ambiente?
<input checked="" type="checkbox"/>	Regular		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Especifico



Google Maps Link

<https://www.google.com.mx/maps/@20.484262,-102.7237649,3a,90y,210.75h,76.42t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMrSnitzkyLdC9HYV8ZxGyA!2e0!7i13312!8i6656>

Referencias

La rehabilitacion se realizo en la finca con domicilio conocido en la comunidad de San Ramon municipio de Tototlan Jalisco.

Reporte de Incidencias

Enlace FAIS

Nombre	Arq. Igor Hernandez Fonseca
Puesto	Director de Obras Publicas
Firma	P.A. 