



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	15/06/2020
Fecha Elab. Compro.	24/06/2020
N° de Oficio:	SCCA / C-0213 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 24 2020 8:00AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
17/06/2020	Tequila \$ 109.00	Tequila \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:	
	ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN DONDE SE REALIZAN TRABAJOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES			
18/06/2020	Sin Desayuno. \$ 0.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:	
	ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN DONDE SE REALIZAN TRABAJOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES			
19/06/2020	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:	
	ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLÁN, JALISCO.			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	17/06/2020	VIÁTICOS \$:	762.00	762.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	98,292.00 Km. / 98,649.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	19/06/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	357.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 762.00 ( SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 762.00
MENOS ANTICIPO	\$ 762.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO  
CRUZ EDUARDO CASTILLO  
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ  
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua










REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	N° OFICIO: SCCA / C-0213 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>17/06/20</u> Hora: <u>07:39</u></p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>18/06/20</u> Hora: <u>08:25</u></p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>19/06/20</u> Hora: <u>07:41</u></p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>19 JUN. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	
	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>17/06/20</u> Hora: <u>15:45</u></p>
	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular Martín L.</p> <p>Fecha: <u>18/06/20</u> Hora: <u>15:29</u></p>
	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular Martín L.</p> <p>Fecha: <u>19/06/20</u> Hora: <u>16:28</u></p>
	

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0213 / 2020

DEL DÍA: 17/06/2020 AL DÍA: 19/06/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2020

EN ESTE DÍA SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL AL SITIO EN DONDE SE ESTÁ CONSTRUYENDO LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TEQUILA, JALISCO, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- NO SE TIENEN ESTABLECIDOS SITIOS PARA LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL COMO SON ESCOMBROS, PEDACERA DE MADERA, CHATARRA, LLANTAS USADAS, POR LO CUAL LE FUE INDICADO AL ENCARGADO DE LA OBRA DE QUE DESIGNARA LOS LUGARES PARA EL ACOPIO PROVISIONAL DE ESTOS MATERIALES, ASÍ COMO LA DELIMITACIÓN Y EL ETIQUETADO DE CADA RESIDUO.
- 2.- NO CUENTA CON SANITARIOS MÓVILES, SE TIENE UNO PROVISIONAL QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, POR LO CUAL SE REALIZÓ EL REQUERIMIENTO DE QUE SE ADECUARÁ EL QUE ESTA ADEMÁS DE REALIZAR OTRO O CASO CONTRARIO TENDRÍA QUE RENTAR SANITARIOS MÓVILES, LO CUAL SE REQUIERE QUE SE REALICE LO MÁS PRONTO POSIBLE.
- 3.- SE ENCONTRARON BASTANTES BASURAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA POR LO CUAL SE SOLICITÓ CONTAR CON MÁS TAMBOS PARA ESTE FIN, ASÍ COMO COLOCAR LAS TAPADERAS CORRESPONDIENTES.
- 4.- PARTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE UNIDADES SE ESTÁ RELLENANDO, SIN EMBARGO EXISTE UNA PARTE QUE VA PARALELO AL ARROYO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CUAL SE ENCUENTRA UNA PARTE DE MALLA CICLÓNICA, SE HACE LA RECOMENDACIÓN DE COLOCAR MURO PARA PROTEGER LAS UNIDADES EN ESTA PARTE Y PARA QUE EL MATERIAL SE PUEDA COMPACTAR PERFECTAMENTE.
- 5.- SE ENCONTRÓ MATERIAL VEGETAL DISPERSO EN LA OBRA, EL CUAL DEBE CONCENTRARSE EN UN SÓLO LUGAR.
- 6.- LA MAYORÍA DEL PERSONAL NO CONTABA CON SU EQUIPO DE PROTECCIÓN ADEMÁS DE NO CONTAR CON CUBREBOCAS Y/O PAÑUELO QUE LES PROTEGE Y QUE ES UNA MEDIDA QUE DEBERÁ DE IMPLEMENTARSE A LA BREVEDAD POSIBLE, ASÍ COMO EL CONTAR CON SANITARIOS LIMPIOS, AGUA Y JABÓN PARA LAVARSE LAS MANOS Y GEL ANTIBACTERIAL.
- 7.- SE PIDIO AL ENCARGADO DE LA OBRA QUE REALICE UNA LIMPIA EN TODA LA OBRA TANTO DE MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN DISPERSOS POR TODAS PARTES, ASÍ COMO DE LOS RESIDUOS QUE SE TAMBIÉN ESTÁN PRESENTES.
- 8.- SE DEBERÁ DE CUIDAR EN TODO MOMENTO EL ENTORNO ECOLÓGICO.

## ZAPOTLANEJO

EL DÍA JUEVES 18 DE JUNIO DE 2020 SE ACUDE AL SITIO EN DONDE SE ESTÁ CONSTRUYENDO UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA BENEFICIAR A VARIAS LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO, EN DONDE SE REALIZARON VARIAS OBSERVACIONES:

- 1.- EN LA PARTE DE ARRIBA EN DONDE ESTA EL INGRESO SE PUEDE APRECIAR QUE FUERON AFECTADOS ALGUNOS ARBOLES DE TALLA MEDIANA, DE LOS CUALES NO SE VIO RASTRO DE ELLOS, SIN EMBARGO DEBIDO A QUE EN EL PREDIO DE A LADO SE ENCUENTRA ESTA VEGETACIÓN SE CREE QUE SI HUBO AFECTACIÓN POR LO CUAL SE SOLICITA AL ENCARGADO DE LA OBRA DE ENVIAR FOTOGRAFÍAS DEL LUGAR ANTES DE INICIAR LA OBRA.
- 2.- SE ENCONTRARON BASTANTES MANCHAS DE ACEITE EN SUELO NATURAL POR LO CUAL SE PIDIO A LA EMPRESA DE RECOGERLOS Y

COLOCARLOS EN UN TAMBO DE METAL DEBIDAMENTE ETIQUETADO Y ROTULADO QUE DIGA RESIDUOS PELIGROSOS "TIERRA O SUELO CONTAMINADO", ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE UNA TAPADERA QUE CIERRE BIEN PARA QUE EN ESTE TEMPORAL DE LLUVIAS NO SE MOJEN ESTOS MATERIALES.

3.- EL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA LABORANDO NO CONTABA CON TODO SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL POR LO CUAL SE HIZO EL REQUERIMIENTO AL ENCARGADO DE QUE PROPORCIONE EL EQUIPO A LOS TRABAJADORES Y ALGO IMPORTANTE ES QUE PROPORCIONE CUBREBOCAS, MASCARILLAS PARA ESTA CONTINGENCIA POR LO CUAL SE ENCUENTRA ATRAVEZANDO EL PAÍS. MENCIONO EL ENCARGADO QUE SI CONTABA CON CUBREBOCAS EN SUS OFICINAS PROVISIONALES CUANDO SE PIDIO QUE LOS MOSTRARA SOLAMENTE ERAN CUATRO QUE TENÍA, HACIENDO LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS.

4.- SI CUENTA CON SANITARIOS MÓVILES, ADEMÁS DE CONTAR CON AGUA PARA EL LAVADO DE MANOS.

5.- SE HIZO EL REQUERIMIENTO DE CONCENTRAR TODOS LOS RME Y ETIQUETARLOS DE ACUERDO A LO QUE SEAN COMO SON CHATARRA, ESCOMBROS, PEDACERA DE MADERA, ETC.

#### OBSERVACIONES:

6.- LA TIERRA PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LAS UNIDADES FUE COLOCADA A EN PREDIO QUE SE ENCUENTRA A LADO DE DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO ESTE SISTEMA DE TRATAMIENTO, SE PREGUNTÓ SI CONTABAN CON PERMISO DEL PROPIETARIO MANIFESTANDO QUE SÍ POR LO CUAL SE SOLICITA QUE LO ENVÍEN A LA CEA DE MANERA DIGITALIZADA.

7.- EXISTEN UNOS TALUDES DENTRO DE LA OBRA POR LO CUAL SE CUESTIONA SI ESTOS SE REALIZARÁ UNA PROTECCIÓN PARA QUE CON LA LLUVIA NO SE EROSIONES LOS SUELOS, REFIRIENDO QUE ESTÁN ANALIZANDO ESTO.

19 DE JUNIO DE 2020

SE ACUDE A LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO, ESPECIFICAMENTE AL SITIO EN DONDE SE REALIZARÍAN LAS ADECUACIONES PARA QUE EL DIGESTOR QUE FUE CONSTRUIDO HACE POCO SE PUEDA HECHAR A FUNCIONAR, REALIZANDO LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

1.- LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO.

2.- EL DIGESTOR Y LA ESFERA PARA LA CAPTACIÓN DE BIOGAS NO SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO.

3.- NO SE ENCONTRÓ PERSONAL EXTERNO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO, SOLAMENTE LOS OPERADORES DE LA PTAR.








4.- EN EL RECORRIDO REALIZADO A TODO EL SISTEMA DE TRATAMIENTO SE PUDO PERCATAR QUE SE ENCUENTRAN CERCANO A UNA ESQUINA UNA ARMAZON DE VARILLA PARA REALIZAR UN PRETRATAMIENTO, SIN EMBARGO AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN NO SE ENCONTRABA TRABAJADOR ALGUNO POR PARTE DE LA EMPRESA.

5.- DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRAN UNAS ESTRUCTURAS PROVISIONALES DE LA VEZ QUE FUE CONSTRUIDO EL DIGESTOR Y ESFERA, NO SE SABE SI PARA LOS PRÓXIMOS TRABAJOS LAS VAYAN A REQUERIR, CASO CONTRARIO, DEBERÁN DE SER RETIRADOS DE ESTE LUGAR.

COMENTARIOS: COMISIÓN REALIZADA, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLO DE LOS LUGARES DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO, POR LO CUAL SE JUSTIFICA ESTA COMISIÓN, SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS.










Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tequila



Handwritten signature and date: 2/10/06

Construção de Fanta de Tratamento de Águas Residuais de Zabetenário








10/10/2020



*[Handwritten signature]*

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ocotlán, Jalisco

110612000



X

*[Handwritten signature]*