


Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	07/09/2020
Fecha Elab. Compro.	11/09/2020
N° de Oficio:	SCCA / C-0290 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 11 2020 11:44AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI	PUESTO:	Coordinador Técnico
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI - Coordinador Técnico

STATUS :Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/09/2020	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Zapotlanejo \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SUPERVISAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA OBRA DENOMINADA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO				
09/09/2020	MUNICIPIO Teuchitlán \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Teuchitlán \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL AL SITIO EN DONDE SE ESTÁN DESARROLLANDO LOS TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE MALEZAS ACUÁTICAS EN PRESA LA VEGA				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	08/09/2020	VIÁTICOS \$:	476.00	476.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	09/09/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **476.00** (CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 476.00
MENOS ANTICIPO	\$ 476.00
SALDO	\$ 0.00


COMISIONADO
HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI
Coordinador Técnico

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI N° OFICIO: SCCA / C-0290 / 2020

DEL DÍA: 08/09/2020 AL DÍA: 09/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

MARTES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE REALIZA SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA DENOMINADA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, EN DONDE SE REVISARON LOS AVANCES QUE SE TIENEN HASTA EL MOMENTO, EN EL CORTE DE MALEZA REALIZADO EN EL INGRESO Y HASTA 600 METROS LINEALES, DE DONDE SE ENCUENTRA EL MIRADOR PROVISIONAL HASTA DONDE SE ENCUENTRA LA CURVA DENOMINADA LA HERRADURA, Y PASANDO LA HERRADURA HASTA LA CASETA EN DONDE SE ENCONTRABA LA CASETA DE VIGILANCIA DE LA PRIMERA EMPRESA CONSTRUCTORA, ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON MEDIANTE DESBROZADORAS, POSTERIORMENTE SE APRECIAN LOS TRABAJOS PASANDO LA CASETA ANTES DESCRITA HASTA DONDE INICIA EL EJE CERO QUE ES DONDE INICIA EL CANAL PLUVIAL ESTO SE REALIZÓ CON CASANGA. TAMBIÉN SE APRECIA EL CORTE DE MALEZA EN TODO LO QUE COMPRENDE CERCA DEL CANAL PLUVIAL HASTA DONDE CONCLUYE, DE IGUAL MANERA FRENTE A ESTE EN PARTE DE LOS TALUDES Y BANQUETAS QUE COMPRENDEN DE IGUAL MANERA EL EJE CERO, ESTO FUE REALIZADO POR MEDIO DE DESBROZADORAS, EN EL EJE DOS QUE COMPRENDE LA PLANICIE DE LA PLATAFORMA DE BOMBEO SE CORTÓ PARTE DE LA MALEZA QUE SE ENCUENTRA EN EL LUGAR. EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS REMOLQUES DE LA CEA TAMBIÉN SE ENCUENTRA CORTADO LA MALEZA CON DESBROZADORA, DE IGUAL MANERA SE CORTO LA MALEZA EN EL EJE 1 Y SE DESCUBRIERON LOS EJEMPLARES QUE FUERON TRANSPLANTADOS Y QUE SE DENOMINAN DE REUBICACIÓN. SE CORTÓ TAMBIÉN LA MALEZA EN LA ÚLTIMA CURVA DEL CAMINO QUE SE ENCUENTRA CERCANA AL RÍO, EN EL CAMINO QUE YA NO SE ENCUENTRA ASFALTADO Y QUE CONDUCE AL CANAL DE DESVÍO DEL CAUDAL DE FLUJO DEL RÍO VERDE, JUNTO AL TÚNEL Y A UN LADO DEL TÚNEL. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZÓ LA APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS PARA FRENAR EL CRECIMIENTO DE ZACATE Y ESPECIES ARBUSTIVAS DADO A QUE CON LA LLUVIA A PENAS SE CORTA Y A LA SEMANA NUEVAMENTE EMPIEZA A CRECER DE ESTOS TRABAJOS SE TIENE UN 85% DE AVANCE, SIN EMBARGO DURANTE ESTA VISITA SE APRECIA QUE A LOS HUIZACHES Y OTRA ESPECIE NO SE HICIERON NADA CON EL TORDÓN POR LO CUAL NUEVAMENTE SE TENDRÁ QUE REALIZAR OTRA APLICACIÓN CON MAYOR CONCENTRACIÓN. SE REALIZÓ RETIRO DE PIEDRAS DE MANERA MANUAL HASTA EL ÁREA DEL PANDITO Y CON AYUDA DEL BOB CAT EN LA ÚLTIMA CURVA QUE SE ENCUENTRA JUNTO AL RÍO EXTRAYENDO 35 VIAJES CON EL VOLTEO QUE TIENE LA CAPACIDAD DE 7 M3. FALTA REALIZAR EL CORTE PASANDO LA PLUMA QUE SE ENCUENTRA EN LA CASETA DE VIGILANCIA Y HASTA DONDE SE ENCUENTRA EL MIRADOR PROVISIONAL, LO CUAL SE PRETENDE REALIZAR EN SEMANAS PRÓXIMAS.

MIÉRCOLES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SE ACUDE EN ESTE DÍA A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN PRESA LA VEGA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO DE EXTRACCIÓN DE MALEZAS, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- SE ENCONTRARON TRES RETROEXCAVADORAS EN EL LUGAR DE LAS CUALES SOLAMENTE DOS SE ENCONTRABAN TRABAJANDO.
- 2.- EN LOS SITIOS DE CARGA Y EL CAMINO HASTA DONDE SE ENCUENTRA LA CARRETERA A TEUCHITLÁN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE FANGOSO, DADO A QUE NO SE HACEN PILETAS DE LIRIO, SINO QUE SE VA AGARRANDO EN EL MISMO MOMENTO Y SE VA CARGANDO EN EL CAMIÓN, POR LO CUAL DEBERÁN REALIZAR UNA ESTRATEGIA, YA SEA QUE LOS OPERADORES SE QUEDEN MÁS TIEMPO PARA ACUMULAR LIRIO Y QUE ESTE SE PUEDA ESCURRIR AMPLIAMENTE PARA EL OTRO DÍA, O LO OTRO SERÍA ESTAR APLICANDO TEZONTLE PERO CON UNA CAPA GRUESA PARA EVITAR EL LODO QUE DE IGUAL MANERA AFECTA A LOS NEGOCIOS QUE SE ENCUENTRAN SOBRE ESTE CAMINO.
- 3.- NO SE ENCONTRARON CONTENEDORES PARA BASURAS, PERO SIN ENVOLTURAS DE CHATARRA Y REFRESCO EN EL LUGAR, POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN DE COLOCAR POR LO MENOS UN CONTENEDOR DEBIDAMENTE ROTULADO.
- 4.- SE DIO UNA REVISADO A LOS EQUIPOS QUE SE ENCONTRABAN TRABAJANDO Y AL QUE SE ENCONTRABA PARADO, PERO LOS MISMOS NO PRESENTAN ESCURRIMIENTOS DE ACEITE, REFIRIENDO QUE CADA 250 HORAS DE ACTIVIDAD A CADA UNA DE LA MAQUINARIA SE MANDA A SERVICIO Y CADA VIERNES SE REALIZA ENGRASADA DE LOS BRAZOS.
- 5.- SE REFIERE A LOS ENCARGADOS DE UTILIZAR TODO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN, ASÍ COMO LA UTILIZACIÓN DE CUBREBOCAS EN EL ÁREA Y GOGLES.

OBSERVACIONES:

6.- CABE HACER MENCIÓN QUE OTRA MAQUINA SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE DISPOSICIÓN QUE SE ENCUENTRA A MENOS DE UN KILOMETRO.






7.- ALGO IMPORTANTE ES QUE YA SE CUENTA CON LA RESOLUCIÓN PARA LA EXTRACCIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN ESTE CUERPO DE AGUA.

COMENTARIOS: NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLO DEL LUGAR DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO, POR LO CUAL SE JUSTIFICA LA COMISIÓN.

SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS DE LOS LUGARES SUPERVISADOS.










Supervisión ambiental en Presa La Vega de los trabajos de extracción de malezas. 09/09/2020



2020

Comisión al sitio de la obra de Presa Derivadora El Purgatorio, supervisión de avances. 08/09/2020



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI	Nº OFICIO: SCCA / C-0290 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
