



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	07/09/2020
Fecha Elab. Compro.	11/09/2020
N° de Oficio:	SCCA / C-0289 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 11 2020 10:44AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/09/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA OBRA DENOMINADA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO			
09/09/2020	MUNICIPIO	Teuchitlán \$ 86.00	Teuchitlán \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL AL SITIO EN DONDE SE ESTÁN DESARROLLANDO LOS TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE MALEZA EN PRESA LA VEGA			
10/09/2020	MUNICIPIO	Tototlán \$ 86.00	Atotonilco el Alto \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TOTOTLÁN Y ATOTONILCO EL ALTO			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	08/09/2020	VIÁTICOS \$:	758.00	758.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	102,864.00 Km. / 103,382.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	10/09/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	518.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 =	0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	100.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 758.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 758.00

MENOS ANTICIPO \$ 758.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
CRUZ EDUARDO CASTILLO
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ URÉÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

11 SEP. 2020

RECIBIDO

Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	Nº OFICIO: SCCA / C-0289 / 2020
DEL DÍA: 08/09/2020	AL DÍA: 10/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

MARTES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE REALIZA SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA DENOMINADA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO JUNTO CON EL BIÓL. HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI, EN DONDE SE REVISARON LOS AVANCES QUE SE TIENEN HASTA EL MOMENTO, EN EL CORTE DE MALEZA REALIZADO EN EL INGRESO Y HASTA 600 METROS LINEALES, DE DONDE SE ENCUENTRA EL MIRADOR PROVISIONAL HASTA DONDE SE ENCUENTRA LA CURVA DENOMINADA LA HERRADURA, Y PASANDO LA HERRADURA HASTA LA CASETA EN DONDE SE ENCONTRABA LA CASETA DE VIGILANCIA DE LA PRIMERA EMPRESA CONSTRUCTORA, ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON MEDIANTE DESBROZADORAS, POSTERIORMENTE SE APRECIAN LOS TRABAJOS PASANDO LA CASETA ANTES DESCRITA HASTA DONDE INICIA EL EJE CERO QUE ES DONDE INICIA EL CANAL PLUVIAL ESTO SE REALIZÓ CON CASANGA. TAMBIÉN SE APRECIA EL CORTE DE MALEZA EN TODO LO QUE COMPRENDE CERCA DEL CANAL PLUVIAL HASTA DONDE CONCLUYE, DE IGUAL MANERA FRENTE A ESTE EN PARTE DE LOS TALUDES Y BANQUETAS QUE COMPRENDEN DE IGUAL MANERA EL EJE CERO, ESTO FUE REALIZADO POR MEDIO DE DESBROZADORAS, EN EL EJE DOS QUE COMPRENDE LA PLANICIE DE LA PLATAFORMA DE BOMBEO SE CORTÓ PARTE DE LA MALEZA QUE SE ENCUENTRA EN EL LUGAR. EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS REMOLQUES DE LA CEA TAMBIÉN SE ENCUENTRA CORTADO LA MALEZA CON DESBROZADORA, DE IGUAL MANERA SE CORTO LA MALEZA EN EL EJE 1 Y SE DESCUBRIERON LOS EJEMPLARES QUE FUERON TRANSPLANTADOS Y QUE SE DENOMINAN DE REUBICACIÓN. SE CORTÓ TAMBIÉN LA MALEZA EN LA ÚLTIMA CURVA DEL CAMINO QUE SE ENCUENTRA CERCANA AL RÍO, EN EL CAMINO QUE YA NO SE ENCUENTRA ASFALTADO Y QUE CONDUCE AL CANAL DE DESVÍO DEL CAUDAL DE FLUJO DEL RÍO VERDE, JUNTO AL TÚNEL Y A UN LADO DEL TÚNEL. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZÓ LA APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS PARA FRENAR EL CRECIMIENTO DE ZACATE Y ESPECIES ARBUSTIVAS DADO A QUE CON LA LLUVIA A PENAS SE CORTA Y A LA SEMANA NUEVAMENTE EMPIEZA A CRECER DE ESTOS TRABAJOS SE TIENE UN 85% DE AVANCE, SIN EMBARGO DURANTE ESTA VISITA SE APRECIA QUE A LOS HUIZACHES Y OTRA ESPECIE NO SE HICIERON NADA CON EL TORDÓN POR LO CUAL NUEVAMENTE SE TENDRÁ QUE REALIZAR OTRA APLICACIÓN CON MAYOR CONCENTRACIÓN. SE REALIZÓ RETIRO DE PIEDRAS DE MANERA MANUAL HASTA EL ÁREA DEL PANDITO Y CON AYUDA DEL BOB CAT EN LA ÚLTIMA CURVA QUE SE ENCUENTRA JUNTO AL RÍO EXTRAYENDO 35 VIAJES CON EL VOLTEO QUE TIENE LA CAPACIDAD DE 7 M3. FALTA REALIZAR EL CORTE PASANDO LA PLUMA QUE SE ENCUENTRA EN LA CASETA DE VIGILANCIA Y HASTA DONDE SE ENCUENTRA EL MIRADOR PROVISIONAL, LO CUAL SE PRETENDE REALIZAR EN SEMANAS PRÓXIMAS.

MIÉRCOLES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SE ACUDE EN ESTE DÍA A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN PRESA LA VEGA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO DE EXTRACCIÓN DE MALEZAS, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- SE ENCONTRARON TRES RETROEXCAVADORAS EN EL LUGAR DE LAS CUALES SOLAMENTE DOS SE ENCONTRABAN TRABAJANDO.
- 2.- EN LOS SITIOS DE CARGA Y EL CAMINO HASTA DONDE SE ENCUENTRA LA CARRETERA A TEUCHITLÁN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE FANGOSO, DADO A QUE NO SE HACEN PILETAS DE LIRIO, SINO QUE SE VA AGARRANDO EN EL MISMO MOMENTO Y SE VA CARGANDO EN EL CAMIÓN, POR LO CUAL DEBERÁN REALIZAR UNA ESTRATEGIA, YA SEA QUE LOS OPERADORES SE QUEDEN MÁS TIEMPO PARA ACUMULAR LIRIO Y QUE ESTE SE PUEDA ESCURRIR AMPLIAMENTE PARA EL OTRO DÍA, O LO OTRO SERÍA ESTAR APLICANDO TEZONTLE PERO CON UNA CAPA GRUESA PARA EVITAR EL LODO QUE DE IGUAL MANERA AFECTA A LOS NEGOCIOS QUE SE ENCUENTRAN SOBRE ESTE CAMINO.
- 3.- NO SE ENCONTRARON CONTENEDORES PARA BASURAS, PERO SIN ENVOLTURAS DE CHATARRA Y REFRESCO EN EL LUGAR, POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN DE COLOCAR POR LO MENOS UN CONTENEDOR DEBIDAMENTE ROTULADO.
- 4.- SE DIO UNA REVISADO A LOS EQUIPOS QUE SE ENCONTRABAN TRABAJANDO Y AL QUE SE ENCONTRABA PARADO, PERO LOS MISMOS NO PRESENTAN ESCURRIMIENTOS DE ACEITE, REFIRIENDO QUE CADA 250 HORAS DE ACTIVIDAD A CADA UNA DE LA MAQUINARIA SE MANDA A SERVICIO Y CADA VIERNES SE REALIZA ENGRASADA DE LOS BRAZOS.
- 5.- SE REFIERE A LOS ENCARGADOS DE UTILIZAR TODO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN, ASÍ COMO LA UTILIZACIÓN DE CUBREBOCAS EN EL ÁREA Y GOGLES.

OBSERVACIONES:

6.- CABE HACER MENCIÓN QUE OTRA MAQUINA SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE DISPOSICIÓN QUE SE ENCUENTRA A MENOS DE UN KILOMETRO.

7.- ALGO IMPORTANTE ES QUE YA SE CUENTA CON LA RESOLUCIÓN PARA LA EXTRACCIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN ESTE CUERPO DE AGUA.

10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TOTOTLÁN, JALISCO.

EN ESTE DÍA SE REALIZA SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRAN REALIZANDA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, EN DONDE SE LE LLA MA LA ATENCIÓN AL ENCARGADO DE LA OBRA POR NO ACATAR LA MAYORÍA DE INDICACIONES REALIZADAS EN LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL ANTERIOR, COMO SON COLOCAR MÁS TAMBOS PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DEBIDAMENTE ROTULADOS Y TAPA, JUNTAR TODOS LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE ENCUENTRAN EN SUELO NATURAL, ASÍ COMO ENVASES DE PINTURA Y MATERIALES UTILIZADOS PARA PINTAR QUE YA NO SIRVAN, EN EL ÁREA EN DONDE ERA LA CASETA DE DESINFECCIÓN SE ENCUENTRA CON CUBETAS Y LATAS DE PINTURA, ASÍ COMO SOLVENTES POR LO CUAL SE LE MENCIONA A LA EMPRESA DE ORDENAR LOS MATERIALES Y ROTULARLOS COMO SUSTANCIAS QUÍMICAS, DENTRO DE LA OBRA SE PUDIERON VER BASURAS TIRADAS DENTRO Y FUERA DE ESTA POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN DE JUNTARSE Y COLOCARSE EN EL CONTENEDOR EXISTENTE, EN EL SITIO QUE SE INDICÓ QUE SE ACORDONARA Y COLOCARA UN LETRERO DE EQUIPOS RETIRADOS DE LOS PROCESOS, NO SE HA REALIZADO POR LO CUAL NUEVAMENTE SE HACE LA INDICACIÓN. SE VE QUE LOS LECHOS YA FUERON LIMPIADOS DE LA MALEZA QUE CONTENÍAN, SIN EMBARGO ALGUNO DE ELLOS LOS ESTÁN UTILIZANDO PARA EL CORTE DE MADERAS, LO CUAL CONTAMINARA EL MEDIO FILTRANTE DE LOS MISMOS. UNA PARTE DE LA MALLA SE ENCONTRABA TIRADA POR UN DERRUMBE DE TIERRA A UN COSTADO DE LAS ESTRUCTURAS, FALTA CONCLUIR EL CERCADO PERIMETRAL TOTAL. ALGUNAS DE LAS PERSONAS NO PORTABAN TODO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE ATOTONILCO EL ALTO

EN ESTE SISTEMA DE TRATAMIENTO LO GRAVE ES QUE NO CUENTA CON UN RESIDENTE FIJO DE OBRA, ADEMÁS DE REALIZAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: SE TIRO LODO PROVENIENTE DEL DIGESTOR A UN LADO DE LA MISMA ESTRUCTURA, LA SEPARACIÓN DE LA CHATARRA NO LA TIENEN DELIMITADA CON MALLA NARANJA, ADEMÁS DE QUE CERCA DE ESTA SE ENCUENTRA LA ACUMULACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SE ENCONTRARON EN EL CAMINO INTERNO RESIDUOS PELIGROSOS, NO SE HAN CONCEGIDO LOS TAMBOS METÁLICOS PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE EN VARIAS OCASIONES YA SE HAN SOLICITADO, SOLAMENTE SE ENCONTRARON DOS CONTENEDORES PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SIN TAPA, SE ENCONTRARON TANTO RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y PELIGROSOS TIRADOS EN LA OBRA POR LO CUAL ES NECESARIA REALIZAR UNA LIMPIEZA DE ESTOS RESIDUOS EN EL ÁREA. DE LAS CAJAS EN DONDE VIENEN LOS EQUIPOS DEBERÁN DE COLOCARLOS EN UN ÁREA Y DEBERÁN DELIMITARLO CON VARILLAS Y MALLA NARANJA.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARANDAS, JALISCO







EN ESTA PLANTA EN LA SUPERVISIÓN ANTERIOR SE HABÍA REALIZADO LA OBSERVACIÓN DE QUE LOS TROMPOS QUE SURTIERON EL CONCRETO A LA PLANTA ESTABAN REALIZANDO SU LIMPIEZA A UN LADO DE LA CARRETERA, POR LO CUAL YA SE ENCONTRABA TODA UN ÁREA LLENA DE MONTONES DE RESIDUOS DE CONCRETO, RAZÓN POR LA CUAL SE DA LA INDICACIÓN A LA EMPRESA DE REALIZAR LA LIMPIEZA CON UNA RETROEXCAVADORA Y CONCENTRAR ESTOS RESIDUOS JUNTO AL CERCO PERIMETRAL DE LA P.T.A.R DEBIDAMENTE DELIMITADOS Y CON MALLA NARANJA, SE ACUDE EN ESTA OCASIÓN Y SE VE QUE YA SE ENCUENTRA GRAN PARTE DE ESTOS RESIDUOS RETIRADOS, SIN EMBARGO FALTA QUITAR ALGUNOS PEDAZOS DE ESCOMBRO Y JALAR ESCOMBRO QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA LIMPIEZA SE FUE A LA PARTE DE ABAJO, DANDO UN PLAZO DE UNA SEMANA PARA TENER LIMPIA EL ÁREA. DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE PUEDEN APRECIAR ESCOMBROS QUE NO SE HAN RETIRADO DE LA DEMOLICIÓN REALIZADA A LA CASETA DE CLORACIÓN, SE ENCONTRARON BASURAS, PEDAZOS DE ALAMBRÓN, VARILLA, CLAVOS QUE TENDRÁN QUE SER JUNTADOS Y ENVIADOS AL ÁREA DE CHATARRA, TAMBIÉN SE ENCONTRARON PEDACERA DE MADERA LO CUAL SE INDICA A LA CONSTRUCTURA DE REALIZAR LAS ÁREAS CORRESPON








INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:







CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0289 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:









SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
   	  <p><i>Cruz Eduardo Castillo</i></p>











3/10/68











3/10/06



30/09/2020



Handwritten signature or text at the bottom of the page.



Handwritten signature