

Fecha Pago Anticipo	07/12/2017
Fecha Elab. Compro	12/12/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1502 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 12 2017 12:37PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	RUBEN CEJA CASTILLO	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECANICO
ACOMPANA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/12/2017	MUNICIPIO: Yahualica de González Gallo \$ 92.00 GASTOS DIVERSOS: 0.00	Yahualica de González Gallo \$ 166.00	Yahualica de González Gallo \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Apoyo al departamento de formulación de estudios y proyectos para realizar pruebas de funcionamiento en pozo profundo.				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61029	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	08/12/2017	VIÁTICOS	258.00	350.00	0.00	\$ -92.00	TIPO/CILINDROS/TEND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007	
DIAS COMISIÓN:	1	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	156,941.00 Km. / 157,160.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	08/12/2017	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	219.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO EXCEDENTE	0 + 0 + 0 = 0		
HORA METRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR RECORRIDO	0.00		
JUST. VALES EXCE.						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTERIORES COMPROBADOS	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
						VALES A REGRESAR	0.00		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 258.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 350.00
MENOS ANTIPO	\$ 258.00
SALDO	\$ 92.00

COMISIONADO RUBEN CEJA CASTILLO AUXILIAR ELECTROMECHANICO
 RUBEN CEJA
 AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
 RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-1502 / 2017
 DEL DÍA: 08/12/2017 AL DÍA: 08/12/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

08 de diciembre de 2017. Me traslade al Municipio de Yahualica de González Gallo Jalisco, en cabecera municipal, en el pozo profundo Agustín Yáñez, obteniendo los siguientes resultados:

Ubicación W= 102° 52' 29.249" N= 21° 10' 26.159" Z= 1 813 m, Voltaje = 440-426-438 V, Corriente = 33-30-26 A, Q = 4.7 lps, Presión = 4.00 kg/cm², Fp= 86 % ángulo de desfase < 30.68°; Potencia = 19.12 kW. NE= 121.00 m.

Ubicación del talque de regulación de 16 m³ W= 102° 52' 34.725" N= 21° 10' 40.108" Z= 1 834 m. Observaciones:

1. El catálogo indica el pago por tramites, permiso, gestión y aprobación de la unidad verificadora de instalaciones eléctricas, el cual aún no cuenta con los tramites de dicha unidad.
2. El catálogo indica retenida tipo RDA y físicamente se encuentra una RSA.
3. El catálogo indica instalación de electro-nivel y solo se encontraban los cables sueltos, sin conexión al dispositivo del electro-nivel.
4. El catálogo indica instalación de poliducto de 1" físicamente se ve un niple de 1/2" por lo cual no tiene relación con el poliducto en el tamaño.
5. El arrancador a tensión reducida no se encuentra conectado a tierra, además no está instalado el electrodo para tierra.
6. Los apartarrayos no se encuentran colocados en posición adecuada.
7. El interruptor principal en la esquina de la parte superior izquierda (estructura de plástico) se encuentra quebrada.

Recomendaciones:

Una vez rectificado lo anterior y de suma importancia el visto bueno del organismo de inspección (UVIE) se recomienda: Operar el equipo 72 horas y en seguida tomar nuevos datos en campo como nivel dinámico, nivel estático, potencia real del sistema, factor de potencia, capacidad de la bomba etc. Por último verificar la eficiencia del conjunto motor-bomba se encuentre dentro de la eficiencia que marca la norma.

En toda actividad estuvo presente el Director de agua potable el C. J. Refugio González Jiménez, El gerente de sistemas de bombeo de PowerDepot el Ing. Raúl flores y por parte de CEA el Supervisor Ing. Jorge Enrique Amaral Díaz. El vehículo se resguardo en almacén de Francia.

COMENTARIOS

S/D

Ruben Ceja



~~Empty space for comments, crossed out with a large X.~~

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RUBEN CEJA CASTILLO	Nº OFICIO: GSM / C-1502 / 2017
DEL DÍA: 08/12/2017	AL DÍA: 08/12/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	