

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	31/05/2021
Fecha Elab. Compro.	07/06/2021
N° de Oficio:	SSM / C-0381 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 7 2021 9:15AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUERTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE	PUERTO:	Geólogo
ACOMPANA A:		PUERTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE - Geólogo	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
MUNICIPIO	Mixtlán \$ 86.00	Mixtlán \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/06/2021	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	Asesoría Técnica inyectado presa EL Salitrillo			

MUNICIPIO	Mixtlán \$ 86.00	Mixtlán \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/06/2021	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	Asesoría Técnica inyectado presa EL Salitrillo			

MUNICIPIO	Mixtlán \$ 86.00	Mixtlán \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/06/2021	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	Asesoría Técnica inyectado presa EL Salitrillo			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**), IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.



RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	02/06/2021	VIÁTICOS \$:	714.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	* Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	04/06/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otras	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021			ANTICIPO EXCEDENTE: GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 714.00 (SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 714.00
MENOS ANTICIPO \$ 714.00
SALDO \$ 0.00

 COMISIONADO HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE Subdirector de Servicios a Municipios Geólogo	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios Cajero	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
---	--	--

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE N° OFICIO: SSM / C-0381 / 2021

DEL DÍA: 02/06/2021 AL DÍA: 04/06/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

S indicó a la empresa estar presente para las instrucciones; relativas al relleno de oquedades por medio de inyecciones, así mismo la reposición de la corona de la presa Salitrillo.

El primer día se revisó los trabajos de los drenes en la unión de los dos que corren a lo largo del vertedor, lo cual era necesario ya que estos provocaron las socavaciones. lo cual a la fecha están hechos faltando únicamente sacarlo fuera del vertedor ya que el túnel desvió se tomaron con un caído de roca,

Con relación a la inyección la empresa subcontratada muestra falta de capacidad, y gran parte por el equipo con el que cuenta ya que no pueden inyectar una lechada con arena. SE instruyó no llevar a cabo esa inyección utilizando a la empresa únicamente que ejecute los drenes.

por lo que se tomo la decisión de aplicar un mortero fluido en los huecos existentes en la rápida del vertedor, para ello deberán preparar mediante ampliador de 2 a 4 " en tres barrenos indicados en el campo para de ahí bombear el mortero fluido, Se le indicó al residente tomaran en cuenta la manguera para la aplicación del mortero si es 4" exterior y en caso de que lo fuera sería preparar en 6".

En relación a la reposición de la corona se procedió con el residente visitar los bancos de material tanto de acilla como de roca; en relación a este último se le marcó la pepena de este material siendo bloque de diámetro de 040 a 1.00 m. máximo. este se ubica a inmediaciones de la cortina aguas abajo.

La arcilla se ubica a mayor distancia la cual deberá extraer y transportar a la cortina y de ahí tener un sitio para prepararla, dándole la humedad óptima y aplicarse en capas de 10 centímetros.

Nos indicará en que fecha se efectuarán estas acciones.

OBSERVACIONES:

La comisión se cumplió al 100%

