



Se balizó reductor de velocidad en calle Ramón Corona, ya que tenía muy poca visibilidad y ocasionaba algunos accidentes viales, además de que el peatón corría riesgo por la poca visibilidad del mismo y los vehículos no se detenían en dicho cruce.

