

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE JALISCO**
Comité Técnico de Evaluación
Proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores
“Servicio de Reparación de Vehículos“ No. CPASA-2016-07-00098,
07-00099 y 08-00026”

ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:30 (doce horas con treinta minutos) del día 25 de agosto del 2016, y de conformidad a los artículos 52, 53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección General Administrativa del Sistema DIF los miembros del Comité Técnico de Evaluación ubicado en la calle Alcalde con número 1220 en la colonia Miraflores, para celebrar el acto de dictamen técnico del proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores para la adquisición y/o contratación de Servicio de reparación de vehículos, con la finalidad de evaluar técnicamente las propuestas de los participantes. Para tal efecto se encuentran presentes miembros del Comité Técnico de Evaluación, por lo que existe quórum legal para llevarse a cabo esta reunión, según el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco; por lo que los acuerdos tendrán plena validez. Para llevar a cabo el Dictamen, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES:

Que el Organismo convocó a las compañías interesadas en participar en el proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores citado en la parte introductoria del presente, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren los Artículos (1, 3, 8 frac. III) de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, del cual 6 empresas recogieron la solicitud de compra con las especificaciones requeridas siendo las siguientes:

- 1.-RIESTRA BLANDO ROBERTO ANTONIO.
- 2.-RAMÍREZ LOZA JOSÉ MANUEL.
- 3.-CANCHOLA NAVARRO MA. DEL SOCORRO.
- 4.-ARROYO VENEGAS CLAUDIO.

- 5.-PALAFOX VARGAS LUIS.
- 6.-GÓMEZ FLORES RICARDO.

Con fecha 24 de agosto del 2016, se abrieron los sobres con las propuestas técnicas y económicas, de las empresas antes mencionadas, siendo los únicos que presentaron propuestas técnicas, mismas que se analizan en este acto por los integrantes del Comité técnico de Evaluación que asisten a esta reunión, el cual emite el siguiente:

DICTAMEN TÉCNICO

Con base en el análisis de las propuestas técnicas elaborado por el Comité Técnico de Evaluación (se adjunta cuadro comparativo), se determinó por sus miembros:

Que la empresa, Riestra Blando Roberto Antonio:

De las partidas 1 a la 8, de la CPASA-2016-07-00098, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

De las partidas 1 a la 23, de la CPASA-2016-07-00099, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

De la CPASA-2016-08-00026, no presentó propuesta.

Que la empresa, Ramírez Loza José Manuel:

De las partidas 1 a la 8, de la CPASA-2016-07-00098, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

De las partidas 1 a la 23, de la CPASA-2016-07-00099, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

De la CPASA-2016-08-00026, no presentó propuesta.

Que la empresa Canchola Navarro Ma. del Socorro:

De las partidas 1 a la 8, de la CPASA-2016-07-00098, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

De las partidas 1 a la 23, de la CPASA-2016-07-00099, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

De la CPASA-2016-08-00026, no presentó propuesta.

Que la empresa, Arroyo Venegas Claudio:

De las CPASAS-2016-07-00098 y 07-00099, no presentó propuesta.

De las partidas 1 a la 28, de la CPASA-2016-08-00026, cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, las partidas 29 y 30 no presentó oferta.

Que la empresa, PALAFOX VARGAS LUIS:

De las CPASAS-2016-07-00098 y 07-00099, no presentó propuesta.

De las partidas 1 a la 30, de la CPASA-2016-08-00026, cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.





Que la empresa GÓMEZ FLORES RICARDO:

De las CPASAS-2016-07-00098 y 07-00099, no presentó propuesta.

De las partidas 1,2,4 a la 30, de la CPASA-2016-08-00026, cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, la partida 3 se solicitan 3 afinaciones y solo cotiza 1.

En tal virtud el Comité Técnico de Evaluación emite el presente dictamen para que la Dirección de Recursos Materiales realice los procesos que en su caso procedan.

Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen técnico mismo que firman los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión.

 <p><u>C. LIC. NORMA ZUNIGA MIRAMONTES</u> SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y REPRESENTANTE DESIGNADA DEL SISTEMA DIF JALISCO</p>	 <p><u>C. LIC. VICENTE RAFAEL ROMÁN GARCÍA</u> DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES Y REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR</p>
 <p><u>C. LIC. ADOLFO GAMEZ ESTRADA</u> REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE GUADALAJARA</p>	<p style="text-align: center;">TESTIGOS</p>  <p><u>C. LIC. HÉCTOR MANUEL MONTES GUERRERO</u> DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</p>





PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
No. CPASA-2016-08-00026 " SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS"

SOLICITUD DE COMPRA	CPAREQ-2016-08-00025	CPACT-2016-09-00043 - PROVEEDOR: ARROYO VENEGAS CLAUDIO CLAVE: 07342 CALLE: AVILA CAMACHO NUMERO: # 1640 INT.: COLONIA: MEZQUITAN COUNTRY CIUDAD: CP: 44260 REPRESENTANTE LEGAL: CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:	CPACT-2016-09-00045 - PROVEEDOR: PALAFOX VARGAS LUIS CLAVE: 06618 CALLE: AVENIDA PATRIA NUMERO: 2451 INT.: COLONIA: LAGOS DEL COUNTRY CIUDAD: CP: 44210 REPRESENTANTE LEGAL: CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:	CPACT-2016-09-00047 - PROVEEDOR: GÓMEZ FLORES RICARDO CLAVE: 07343 CALLE: CARRETERA A SALTILLO NUMERO: 1550 INT.: COLONIA: AUDITORIO BENITO JUAREZ CIUDAD: CP: 45190 REPRESENTANTE LEGAL: CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:
SOLICITUD DE ADJUDICACION	CPASA-2016-08-00026			
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	TRANSPORTES			
COTIZADOR	CORONEL MADERO FELIPE DE JESUS			
FECHA	25/08/2016			

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	60	SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTORES A GASOLINA DE 4 CILINDROS EL CUAL CONSTA DE: LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJÍAS, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE AIRE, UTILIZANDO LAS REFACCIONES QUE EL MANUAL DE FABRICANTE ESPECÍFICA, SIENDO POSIBLE TAMBIÉN UTILIZAR ACEITES TALES COMO: MOBIL, CASTROL Y QUAKER STATE, SEGÚN EL KILOMETRAJE, ASÍ MISMO INCLUYENDO VERIFICACIÓN VEHICULAR. PARA NISSAN PICK-UP MODELO 2002, 2005, 2006, 2011. TSURU MODELO 2000, 2001, 2002, 2008, 2012. SENTRA MODELO 2001, 2002, 2006, URVAN MODELO 2002, VW JETTA MODELO 2005, HONDA CIVIC MODELO 2000, 2003. HONDA CRV MODELO 2008, TOYOTA AVANZA MODELO 2008, 2009. TOYOTA HIACE MODELO 2008, FORD ESCAPE MODELO 2009	SERVICIO	X		X		X	
2	1	SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTORES A GASOLINA DE 5 CILINDROS CONSTA DE: LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJÍAS, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE AIRE, UTILIZANDO LAS REFACCIONES QUE EL MANUAL DE FABRICANTE ESPECÍFICA, SIENDO POSIBLE TAMBIÉN UTILIZAR ACEITES TALES COMO: MOBIL, CASTROL Y QUAKER STATE, SEGÚN EL KILOMETRAJE VERIFICACIÓN VEHICULAR INCLUIDA.PARA CHEVROLET PICKUP, COLORADO 4X4 MODELO 2008	SERVICIO	X		X		X	

3	3	SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTORES A GASOLINA DE 6 CILINDROS CONSTA DE: LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJÍAS, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE AIRE, UTILIZANDO LAS REFACCIONES QUE EL MANUAL DE FABRICANTE ESPECÍFICA, SIENDO POSIBLE TAMBIÉN UTILIZAR ACEITES TALES COMO: MOBIL, CASTROL Y QUAKER STATE SEGÚN EL KILOMETRAJE, VERIFICACIÓN VEHICULAR INCLUIDA.PARA CHEVROLETVENTURE MODELO 2001, DODGE RAM WAGON 1500 MODELO 2003, JEEP LIBERTY MODELO 2002.	SERVICIO	X		X			NO CUMPLE , POR ERROR E LA CANTIDAD DEL PRODUCTO
4	7	SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTORES A GASOLINA DE 8 CILINDROS CONSTA DE: LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJÍAS, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE AIRE, UTILIZANDO LAS REFACCIONES QUE EL MANUAL DE FABRICANTE ESPECÍFICA, SIENDO POSIBLE TAMBIÉN UTILIZAR ACEITES TALES COMO: MOBIL, CASTROL Y QUAKER STATE SEGÚN EL KILOMETRAJE, VERIFICACIÓN VEHICULAR INCLUIDA.PARA DODGE RAM 2500 4X4 MODELO 2008, DODGE RAM PICK UP 2007, RAM 4000 MODELO 2001, FORD EXPEDITION MODELO 19999, NISSAN TITAN MODELO 2007, CHEVROLET EXPRESS VAN MODELO 2009, C3500 MODELO 2004, TAHOE MODELO 2008.	SERVICIO	X		X		X	
5	25	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTORES A GASOLINA DE 4 CILINDROS CONSTA DE: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, UTILIZANDO LAS REFACCIONES QUE EL MANUAL DE FABRICANTE ESPECÍFICA, SIENDO POSIBLE TAMBIÉN UTILIZAR ACEITES TALES COMO: MOBIL, CASTROL Y QUAKER STATE SEGÚN EL KILOMETRAJE. PARA NISSAN PICK UP MODELO 2002, 2005, 2006, 2011, TSURU MODELO 2000, 2001, 2002, 2008, 2012. SENTRA MODELO 2001, 2002, 2006, URVAN MODELO 2002, VW JETTA MODELO 2005, HONDA CIVIC MODELO 2000, 2003, CRV MODELO 2008, TOYOTA AVANZA MODELO 2008, 2009, HIACE MODELO 2008.	SERVICIO	X		X		X	

Jan-9

f



6	1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTORES A GASOLINA DE 5 CILINDROS CONSTA DE: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, UTILIZANDO LAS REFACCIONES QUE EL MANUAL DE FABRICANTE ESPECÍFICA, SIENDO POSIBLE TAMBIÉN UTILIZAR ACEITES TALES COMO: MOBIL, CASTROL Y QUAKER STATE SEGÚN EL KILOMETRAJE, FILTROS DE: AIRE GASOLINA ACEITE. PARA CHEVROLET COLORADO MODELO 2008.	SERVICIO	X	X	X	
7	3	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTORES A GASOLINA DE 6 CILINDROS CONSTA DE: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, UTILIZANDO LAS REFACCIONES QUE EL MANUAL DE FABRICANTE ESPECÍFICA, SIENDO POSIBLE TAMBIÉN UTILIZAR ACEITES TALES COMO: MOBIL, CASTROL Y QUAKER STATE SEGÚN EL KILOMETRAJE, PARA DODGE RAM WAGON MODELO 2003, CHEVROLET VENTURE MODELO 2001, JEEP LIBERTY MODELO 2002.	SERVICIO	X	X	X	
8	7	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTORES A GASOLINA DE 8 CILINDROS CONSTA DE: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, UTILIZANDO LAS REFACCIONES QUE EL MANUAL DE FABRICANTE ESPECÍFICA, SIENDO POSIBLE TAMBIÉN UTILIZAR ACEITES TALES COMO: MOBIL, CASTROL Y QUAKER STATE SEGÚN EL KILOMETRAJE. PARA CHEVROLET EXPRESS VAN MODELO 2009, C3500 MODELO 2004, TAHOE MODELO 2008, RAM 4000 MODELO 2001, FORD EXPEDITION MODELO 1999, DODGE RAM 2500 4X4 MODELO 2008, RAM PICK UP MODELO 2007, NISSAN TITAN MODELO 2007.	SERVICIO	X	X	X	
9	5	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTORES A DIESEL DE 4 CILINDROS CONSTA DE: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, UTILIZANDO LAS REFACCIONES QUE EL MANUAL DE FABRICANTE ESPECÍFICA, SIENDO POSIBLE TAMBIÉN UTILIZAR ACEITES TALES COMO: MOBIL, CASTROL Y QUAKER STATE SEGÚN EL KILOMETRAJE. PARA FORD TRANSIT MODELO 2009, RENAULT TRAFIC MODELO 2008, FIAT DUCATO MODELO 2011, PEUGEOT PARTNER MODELO 2012, MANAGER MODELO 2012, 2013, DODGE H100 MODELO 2013.	SERVICIO	X	X	X	

Jair

[Signature]

10	2	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTORES A DIESEL DE 6 CILINDROS CONSTA DE: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, UTILIZANDO LAS REFACCIONES QUE EL MANUAL DE FABRICANTE ESPECÍFICA, SIENDO POSIBLE TAMBIEN UTILIZAR ACEITES TALES COMO: MOBIL, CASTROL Y QUAKER STATE SEGÚN EL KILOMETRAJE. PARA DINA AUTOBUSMODELO 1995 CON MOTOR NAVISTAR, VOLVO AUTOBUS MODELO 2000,	SERVICIO	X	X	X
11	1	SERVICIO DE LOS 20,000 KILOMETROS SEGÚN LO MARCA EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE LA EMPRESA ARMADORA, PARA CHEVROLET AVEO MODELO 2014.	SERVICIO	X	X	X
12	1	SERVICIO DE LOS 30,000 KILÓMETROS SEGÚN LO MARCA EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE LA EMPRESA ARMADORA, PARA CHEVROLET AVEO MODELO 2014.	SERVICIO	X	X	X
13	10	SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETROS SEGÚN LO MARCA EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE LA EMPRESA ARMADORA, PARA NISSAN NP300 MODELO 2015.	SERVICIO	X	X	X
14	2	SERVICIO DE LOS 30,000 KILÓMETROS SEGÚN LO MARCA EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE LA EMPRESA ARMADORA, PARA FORD F350, F150 MODELO 2014.	SERVICIO	X	X	X
15	2	SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETROS SEGÚN LO MARCA EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE LA EMPRESA ARMADORA, PARA FORD F450 MODELO 2014 CON MOTOR DE 10 CILINDROS.	SERVICIO	X	X	X
16	1	SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETROS SEGÚN LO MARCA EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE LA EMPRESA ARMADORA, PARA FORD TRANSIT MODELO 2014 CON MOTOR A DIESEL.	SERVICIO	X	X	X
17	3	SERVICIO DE LOS 130,000 KILÓMETROS SEGÚN LO MARCA EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE LA EMPRESA ARMADORA, PARA HINO 300 SERIE 716 MODELO 2008.	SERVICIO	X	X	X

José

[Signature]

[Signature]

18	4	SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETROS O POR TIEMPO SEGÚN LO MARCA EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE LA EMPRESA ARMADORA, PARA PEUGEOT MANAGER MODELO 2015.	SERVICIO	X		X		X	
19	1	SERVICIO DE LOS 10,000, 20,000 KILÓMETROS O POR TIEMPO SEGÚN LO MARCA EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE LA EMPRESA ARMADORA, PARA CAMIÓN INTERNATIONAL MODELO 2015 Y 2016.	SERVICIO	X		X		X	
20	15	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENOS DELANTEROS, INCLUYE RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, SEGUROS, LIGAS DE CALIPER, LÍQUIDO DE FRENOS, PARA VEHÍCULOS DE 4, 6, 8 CILINDROS.	SERVICIO	X		X		X	
21	14	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENOS TRASEROS, INCLUYE RECTIFICADO DE TAMBORES, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, SEGUROS, GOMAS, LÍQUIDO DE FRENOS, PARA VEHÍCULOS DE 4, 6, 8 CILINDROS.	SERVICIO	X		X		X	
22	10	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENOS TRASEROS, INCLUYE RECTIFICADO DE DISCOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, SEGUROS, LIGAS DE CALIPER, LÍQUIDO DE FRENOS, PARA VEHÍCULOS DE 4, 6, 8 CILINDROS.	SERVICIO	X		X		X	
23	2	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENOS DELANTEROS, INCLUYE RECTIFICADO DE TAMBORES DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, SEGUROS, GOMAS, LÍQUIDO DE FRENOS, PARA VEHÍCULOS DE 4, CILINDROS EN DIESEL HINO 300SERIE 716 MODELO 2008.	SERVICIO	X		X		X	
24	2	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENOS TRASEROS, INCLUYE RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, SEGUROS, GOMAS, LÍQUIDO DE FRENOS, PARA VEHÍCULOS DE 4, CILINDROS EN DIESEL HINO.300 SERIE 716 MODELO 2008.	SERVICIO	X		X		X	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left, a checkmark-like symbol in the middle, and a long horizontal line with an arrowhead on the right.

25	2	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, CONSTA CAMBIO DE 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES EN GAS, JUEGO DE ROTULAS, TERMINALES DE DIRECCIÓN, TORNILLOS ESTABILIZADORES, BUJES DE HORQUILLA, 1 JUEGO DE CRUCETAS DE FLECHA CARDAN, PARA VEHÍCULOS FORD RANGER MODELO 2009, NISSAN PICK UP MODELO 2005, 2011.	SERVICIO	X		X		X	
26	1	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, CONSTA CAMBIO DE 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES EN GAS, JUEGO DE ROTULAS, TERMINALES DE DIRECCIÓN, TORNILLOS ESTABILIZADORES, BUJES DE HORQUILLA, 1 JUEGO DE CRUCETAS DE FLECHA CARDAN, PARA VEHÍCULOS DODGE RAM 2500 4X4 MODELO 2008, CHEVROLET COLORADO 4X4 MODELO 2008.	SERVICIO	X		X		X	
27	2	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, CONSTA CAMBIO DE 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES EN GAS, JUEGO DE ROTULAS, BIELETAS COMPLETAS DE DIRECCIÓN, TORNILLOS ESTABILIZADORES, BUJES DE HORQUILLA, INCLUYE BASES DE AMORTIGUADORES PARA LOS VEHÍCULOS QUE LLEVAN, PARA VEHÍCULOS NISSAN TSURU MODELO 200, 2001, 2012, VW JETTA MODELO 2005.	SERVICIO	X		X		X	
28	5	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, CONSTA CAMBIO DE 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES EN GAS, JUEGO DE ROTULAS, BIELETAS COMPLETAS DE DIRECCIÓN, TORNILLOS ESTABILIZADORES, BUJES DE HORQUILLA, INCLUYE BASES DE AMORTIGUADORES PARA LOS VEHÍCULOS QUE LLEVAN, PARA VEHÍCULOS TOYOTA AVANZA MODELO 2008.	SERVICIO	X		X		X	
29	1	SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA PARA DODGE RAM 2500 4X4 MODELO 2008, MOTOR HEMI 5.7(FALLA QUE PRESENTA TARDA EN HACER EL CAMBIO DE TERCERA A CUARTA VELOCIDAD)	SERVICIO		NO COTIZO	X		X	
30	1	REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA PARA TOYOTA AVANZA MODELO 2008, (SE NEUTRALIZÓ)	SERVICIO		NO COTIZO	X		X	

Jan

1

[Signature]



PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
No. CPASA-2016-07-00098 " SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS"

SOLICITUD DE COMPRA	CPAREQ-2016-07-00028	CPACT-2016-09-00037 - PROVEEDOR: RIESTRA BLANDO ROBERTO ANTONIO CLAVE: 03762 CALLE: NICOLAS COPERNICO NUMERO: # 1446 INT.:	CPACT-2016-09-00038 - PROVEEDOR: RAMIREZ LOZA JOSE MANUEL CLAVE: 03764 CALLE: TORRES QUINTERO NUMERO: # 837 INT.:	CPACT-2016-09-00039 - PROVEEDOR: CANCHOLA NAVARRO MA. DEL SOCORRO CLAVE: 03763 CALLE: ESTEBAN A LA TORRE NUMERO: # 846 INT.:
SOLICITUD DE ADJUDICACION	CPASA-2016-07-00098	COLONIA: RESIDENCIAL MOCTEZUMA CIUDAD: CP: 45059 REPRESENTANTE LEGAL: CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:	COLONIA: ALCALDE BARRANQUITAS CIUDAD: CP: 44270 REPRESENTANTE LEGAL: CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:	COLONIA: LA PERLA CIUDAD: CP: 44360 REPRESENTANTE LEGAL: CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	TRANSPORTES			
COTIZADOR	CORONEL MADERO FELIPE DE JESUS			
FECHA	25/08/2016			

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	Consiste en la Reparación de la Suspensión Ajustando Terminales de suspensión, rotación de las llantas y alineación sencilla. Para Nissan NP300, Modelo 2011, #211	SERVICIO	X		X		X	
2	1	Consiste en el cambio de clutch con collarín y bomba de clutch, bota guarda polovo, aceite y cartucho, Para Ford transit, Modelo 2008, #205.	SERVICIO	X		X		X	
3	1	Consiste en Cambio de Kit de Clutch completo nuevo, la reparación general del sistema de frenos reemplazando balatas en 4 ruedas, rectificadas en 4 ruedas, engrasado, limpieza y ajuste, reemplazo de la bomba de frenos nueva. Para Hino 5 Ton, #161.	SERVICIO	X		X		X	
4	1	Consiste en Cambio de Kit de Bandas. Para Honda civic, Modelo 2000, # 70.	SERVICIO	X		X		X	
5	1	Consiste en la Reparación de la suspensión Reemplazando 2 horquillas superiores, 2 rotulas inferiores, 2 hules de barra, bujes de horquilla inferior, Cambio de crucetas, chumacera y balanceo de flecha. Para Ford ranger, Modelo 2009, #193.	SERVICIO	X		X		X	
6	1	Consiste en la Reparación de la suspensión Reemplazando: 2 varillas de dirección, 2 rotulas inferiores, 2 hules de barra, 2 bujes superiores derechos, 8 hules de tornillo conector. Para: Ford ranger, Modelo 2009, #194.	SERVICIO	X		X		X	

Jay-ep

[Signature]

7	1	Consiste en la Reparación de la Suspensión Reemplazando 2 rotulas inferiores, 1 brazo auxiliar, 4 terminales, 1 juego de hules de barra, 1 juego de hules de amortiguador. Nissan pickup, Modelo 2005, #09	SERVICIO	X		X		X	
8	1	Consiste en la Reparación de la Suspensión Reemplazando 2 rotulas inferiores, 1 rotula superior, 1 juego de hules de tirante, 4 terminales, 1 brazo auxiliar. Para Nissan pickup, Modelo 2005, #62	SERVICIO	X		X		X	

Sistema DIF Jalisco
 AV. ALCALDE #1220, Col. COL. MIRAFLORES CP
 44270, GUADALAJARA JALISCO
 Tel. 3030-4613 <http://sistemadif.jalisco.gob.mx>







PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
No. CPASA-2016-07-00099 " SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS"

SOLICITUD DE COMPRA	CPAREQ-2016-07-00025	CPACT-2016-09-00040 - PROVEEDOR: RIESTRA BLANDO ROBERTO ANTONIO CLAVE: 03762 CALLE: NICOLAS COPERNICO NUMERO: # 1446 INT.:	CPACT-2016-09-00041 - PROVEEDOR: RAMIREZ LOZA JOSE MANUEL CLAVE: 03764 CALLE: TORRES QUINTERO NUMERO: # 837 INT.:	CPACT-2016-09-00042 - PROVEEDOR: CANCHOLA NAVARRO MA. DEL SOCORRO CLAVE: 03763 CALLE: ESTEBAN A LA TORRE NUMERO: # 846 INT.:
SOLICITUD DE ADJUDICACION	CPASA-2016-07-00099	COLONIA: RESIDENCIAL MOCTEZUMA CIUDAD: CP: 45059 REPRESENTANTE LEGAL: CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:	COLONIA: ALCALDE BARRANQUITAS CIUDAD: CP: 44270 REPRESENTANTE LEGAL: CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:	COLONIA: LA PERLA CIUDAD: CP: 44360 REPRESENTANTE LEGAL: CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	TRANSPORTES			
COTIZADOR	CORONEL MADERO FELIPE DE JESUS			
FECHA	25/08/2016			

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	Consiste en la reparación general del sistema de frenos reemplazando balatas en 4 ruedas, rectificadas en 4 ruedas, engrasado, limpieza y ajuste. Para Ford F-150 4x4, modelo 2014, #327.	SERVICIO	X		X		X	
2	1	Consiste en la reparación general del sistema de frenos reemplazando balatas en 4 ruedas, rectificadas en 4 ruedas, engrasado, limpieza y ajuste. Para Peugeot partner, Modelo 2012, #228.	SERVICIO	X		X		X	
3	1	Consiste en la reparación de la marcha de encendido. Para Nissan pickup, Modelo 2005, # 104.	SERVICIO	X		X		X	
4	1	Consiste en el cambio de la bomba del sistema de frenos, limpieza de líneas, ajuste y engrasado. Para Chevrolet 2500, Modelo 2004, #122	SERVICIO	X		X		X	
5	1	Consiste en el cambio de cruce de flecha, chumaceras y balanceo de la flecha. Para Ford ranger, Modelo 2009, # 192	SERVICIO	X		X		X	
6	1	Consiste en la reparación general del sistema de frenos reemplazando balatas en 4 ruedas, rectificadas en 4 ruedas, engrasado, limpieza y ajuste, Cambio de 2 Rotulas izquierdas. Para Dodge ram, Modelo 2008, #155.	SERVICIO	X		X		X	

7	1	Consiste en el cambio de baleros dobles delanteros. Para Toyota avanza, Modelo 2009, #203.	SERVICIO	X		X		X	
8	1	Consiste en la reparación general del sistema de frenos reemplazando balatas en 4 ruedas, recificado en 4 ruedas, engrasado, limpieza y ajuste. Para Toyota avanza, Modelo 2008, #171.	SERVICIO	X		X		X	
9	1	Consiste en la reparacion general del sistema de frenos reemplazando balatas en 4 ruedas, recificado en 4 ruedas, engrasado, limpieza y ajuste. Para Chevrolet chev, Modelo 2011, #207.	SERVICIO	X		X		X	
10	1	Consiste en servicio de mantenimiento a líneas de inyección, servicio a motor por falla NO ACELERA. Para Ford transit, Modelo 2009, #204.	SERVICIO	X		X		X	
11	1	Consiste en servicio de mantenimiento a líneas de inyeccion, servicio a motor por falla NO ACELERA. Para Renault trafic, Modelo 2008, # 154.	SERVICIO	X		X		X	
12	1	Consiste en servicio de mantenimiento a líneas de inyeccion, servicio a motor por falla NO ACELERA. Para Renault trafic, Modelo 2008, # 156.	SERVICIO	X		X		X	
13	1	Consiste en el Reemplazo de baleros dobles delanteros; válvula IAC, Juego de bandas, Moto ventilador. Para Toyota avanza, Modelo 2008, #163	SERVICIO	X		X		X	
14	1	Consiste en la Reparación de el alternador y cambio de juego de bandas. Para Nissan NP300, Modelo 2009, #210.	SERVICIO	X		X		X	
15	1	Consiste en la Reparación de la marcha de encendido. Para Ford ranger, Modelo 2009, #185	SERVICIO	X		X		X	
16	1	Consiste en el cambio de la bomba del sistema de frenos, bomba de clutch, yugo de clutch. Para Nissan pickup, Modelo 2005, # 30.	SERVICIO	X		X		X	
17	1	Consiste en el Reemplazo de la Valvula IAC, limpieza del cuerpo de aceleración. Para Toyota avanza, Modelo 2008, #169.	SERVICIO	X		X		X	
18	1	Consiste en el Reemplazo de el Ventilador. Para Toyota avanza, Modelo 2008, #162.	SERVICIO	X		X		X	

19	1	Consiste en la reparación general del sistema de frenos reemplazando balatas en 4 ruedas, rectificadas en 4 ruedas, engrasado, limpieza y ajuste. Para Hino 5 ton, #160.	SERVICIO	X		X		X	
20	1	Consiste en el Cambio del depósito del anticongelante. Para Chevrolet chevy, Modelo 2002, #217.	SERVICIO	X		X		X	
21	1	Consiste en la reparación general del sistema de frenos reemplazando balatas en 4 ruedas, rectificadas en 4 ruedas, engrasado, limpieza y ajuste, Reparación de Caja de Aire acondicionado. Para Chevrolet colorado, Modelo 2008, #152.	SERVICIO	X		X		X	
22	1	Consiste en la reparación general del sistema de frenos reemplazando balatas en 4 ruedas, rectificadas en 4 ruedas, engrasado, limpieza y ajuste. Para Toyota avanza, Modelo 2008, #170.	SERVICIO	X		X		X	
23	1	Consiste en la Reparación de la suspensión Reemplazando: 2 rótulas inferiores, juego de hules de barra, juego de hules de amortiguador, kit completo de bandas. Para Nissan NP-300, Modelo 2011, #212	SERVICIO	X		X		X	

Sistema DIF Jalisco
 AV. ALCALDE #1220, Col. COL. MIRAFLORES CP
 44270, GUADALAJARA JALISCO
 Tel. 3030-4613 <http://sistemadif.jalisco.gob.mx>

