



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	03/03/2020
Fecha Elab. Compro.	13/03/2020
N° de Oficio	SCCA / C-0133 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 13 2020 10:27AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
-------	----------	--------	------	----------------------

04/03/2020	MUNICIPIO: Poncitlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Sin Cena. \$ 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA EXTRACCIÓN DE MALEZAS ACUÁTICAS EN EL RÍO SANTIAGO EN EL TRAMO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PONCITLÁN	MUNICIPIO: Poncitlán \$ 196.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Sin Cena. \$ 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA EXTRACCIÓN DE MALEZAS ACUÁTICAS EN EL RÍO SANTIAGO EN EL TRAMO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PONCITLÁN	MUNICIPIO: Sin Cena. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Sin Cena. \$ 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA EXTRACCIÓN DE MALEZAS ACUÁTICAS EN EL RÍO SANTIAGO EN EL TRAMO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PONCITLÁN	MUNICIPIO: Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Sin Cena. \$ 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA EXTRACCIÓN DE MALEZAS ACUÁTICAS EN EL RÍO SANTIAGO EN EL TRAMO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PONCITLÁN
------------	---	---	---	---

06/03/2020	MUNICIPIO: Tototlán \$ 86.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Sin Cena. \$ 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DE TOTOTLÁN Y ATOTONILCO EL ALTO	MUNICIPIO: Atotonilco el Alto \$ 196.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Sin Cena. \$ 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DE TOTOTLÁN Y ATOTONILCO EL ALTO	MUNICIPIO: Sin Cena. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Sin Cena. \$ 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DE TOTOTLÁN Y ATOTONILCO EL ALTO	MUNICIPIO: Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Sin Cena. \$ 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DE TOTOTLÁN Y ATOTONILCO EL ALTO
------------	--	---	--	--

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61042	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	04/03/2020	VIÁTICOS \$:	587.00	587.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PICK UP F 150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	128,067.00 Km. / 128,228.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	06/03/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	161.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 587.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 587.00
MENOS ANTICIPO	\$ 587.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
CRUZ EDUARDO CASTILLO
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua





REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	N° OFICIO: SCCA / C-0133 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 04/03/20 Hora: 07:35</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 04-03-20 Hora: 16:08</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 06/03/20 Hora: 07:37</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 06/03/20 Hora: 16:06</p>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0133 / 2020

DEL DÍA: 04/03/2020 AL DÍA: 06/03/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

04 DE MARZO DE 2020

SE ACUDE AL SITIO EN DONDE SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE MALEZA EN EL RÍO SANTIAGO, ESPECIFICAMENTE EN EL ÁREA DE SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- EN EL PRIMER PUNTO A DONDE SE REALIZA LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL SE ENCONTRARON DOS MAQUINAS TRABAJANDO, UNA EN LA MARGEN DEL RÍO SANTIAGO Y OTRA MAQUINA ANFIBIA QUE SE ENCONTRABA DENTRO DEL RÍO RETIRANDO UNOS MONTICULOS DE TULE.
- 2.- ESTOS TRABAJOS EN ESTE PUNTO SE ENCUENTRAN REALIZANDO UNA EMPRESA EXTERNA.
- 3.- DE IGUAL MANERA SE APRECIARON DOS MAQUINAS QUE SE ENCONTRABAN SIN OPERAR PERTENECIENTES A LA MISMA EMPRESA.
- 4.- SE APRECIA QUE NO PORTABAN TODO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
- 5.- NO SE OBSERVARON CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
- 6.- SE CUESTIONA A LA PERSONA DE CEA QUE SE ENCUENTRA DANDO SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE MALEZA DE SIN LOS MANTENIMIENTOS DE LA MAQUINARIA LA REALIZA EN CAMPO, ARGUMENTANDO QUE SÍ, QUE LLEGA UNA EMPRESA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y SE LLEVA LOS CAMBIOS O PIEZAS QUE LE HAYAN CAMBIADO.
- 7.- LA MALEZA EXTRAIDA SE ESTA DEPOSITANDO A LOS LADOS DEL CAUCE DEL RÍO, POR LO CUAL FUE COMENTADO QUE COMO VAN A TENER LOS MEDIOS DE VIVENCIA PROBABLEMENTE ALGUNOS PERMANEZCAN VIVOS COMO ES EL CASO DEL TULE.

A DOS KILOMETROS DEL PRIMER PUNTO SE ENCONTRABA OTRO FRENTE REALIZANDO TRABAJOS CON MAQUINARIA PERTENECIENTES AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EXTRACCIÓN DE MALEZAS. EN ESTE CASO SE ENCONTRABAN TRES MAQUINARIAS, LAS OBSERVACIONES SON LAS MISMAS, SOLAMENTE QUE EN EL CASO DE ESTOS EQUIPOS NO SE REALIZAN MANTENIMIENTOS EN EL LUGAR.

06 DE MARZO DE 2020

SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DE TOTOTLÁN Y ATOTONILCO EL ALTO, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

P.T.A.R TOTOTLÁN

- 1.- AL MOMENTO DE LLEGAR A ESTE LUGAR SE ENCONTRÓ QUE FUERA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESTABAN QUEMANDO BASURA GENERADO EN LA OBRA, POR LO CUAL INMEDIATAMENTE SE COMENTA CON EL RESIDENTE DE OBRA DE APAGARLA Y EVITAR REALIZAR ESTE TIPO DE ACCIONES, ESTO YA SE LES HABÍA COMENTADO ANTERIORMENTE.
- 2.- EN EL ÁREA EN DONDE SE CONCENTRARON TODOS LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN ALGUNOS MOTORES CON ESCURRIMIENTOS DE ACEITE EN SUELO NATURAL, NO FUE COLOCADO LINER O MATERIAL PLÁSTICO, DEBIDO AL PESO DE CADA EQUIPO NO ES POSIBLE POR EL MOMENTO COLOCAR LINER POR LO CUAL SE LE SOLICITA A LA EMPRESA QUE UNA VEZ QUE SE RETIREN ESTOS MATERIALES SEA RETIRADO LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y DISPUESTOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS MARCADOS POR LA SEMARNAT.



3.- AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN SE ENCONTRABAN ALGUNAS PERSONAS PINTANDO LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS EN LOS LECHOS DE SECADO Y EN ALGUNOS MUROS PINTADOS DADO A QUE HACEN PRUEBAS PARA QUE LA PISTOLA PUEDA ESPARCIR BIEN LA PINTURA, POR LO CUAL SE LE COMENTA AL ENCARGADO QUE DEBE SANEAR COMPLETAMENTE EL ÁREA.

4.- OTRAS PERSONAS SE ENCONTRABAN REALIZANDO MANTENIMIENTO EN OTRAS ESTRUCTURAS PERO NO PORTABAN TODO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN.

5.- EN CUANTO A LOS ESCOMBROS QUE ESTÁN GENERANDO DE LAS BANQUETAS QUE SE ENCUENTRAN FRACTURADAS, SE CUESTIONA AL ENCARGADO DE QUE DISPOSICIÓN SE ESTÁ REALIZANDO, REFIRIENDO QUE DEBIDO A QUE LA BRECHA PARA LLEGAR A LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SE HA UTILIZADO PARA RELLENAR LOS POZOS MÁS CRÍTICOS QUE SE TIENEN EN EL CAMINO.

PTAR ATOTONILCO EL ALTO

1.- LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES YA NO SE ENCUENTRA OPERANDO, YA FUE ENTREGADA A LA EMPRESA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

OBSERVACIONES:

2.- LA EMPRESA YA SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS EN ESTE LUGAR, AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL ALGUNOS SE ENCONTRABAN REALIZANDO LA LIMPIEZA EN LAS ESTRUCTURAS DEL REACTOR BIOLÓGICO, PORTANDO BOTAS DE HULE Y GUANTES CORTOS, POR LO CUAL SE COMENTA AL ENCARGADO DE LA OBRA QUE LES PROPORCIONE MASCARILLAS O CUBREBOCAS, SE LES PROPORCIONE OVEROLES BLANCOS Y GUANTES LARGOS PARA HACER ESTAS ACTIVIDADES, ADEMÁS DE SU CASCO DE PROTECCIÓN.

3.- DE LAS UNIDADES QUE ESTÁN DESAGUANDO SE ENCUENTRAN REGANDO TODA EL ÁREA VERDE CON LA QUE CUENTA LA PLANTA.

4.- EN EL ÁREA EN DONDE COMIENZAN A COLOCAR MATERIALES, SE LE INDICA A ESTA PERSONA DE COLOCAR LINER PARA EVITAR QUE ACEITE QUE LES SALGA A LOS EQUIPOS NO CONTAMINE EL SUELO NATURAL.




5.- FUERA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SOLAMENTE SE CUENTA CON UN CONTENEDOR METÁLICO, POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN DE COLOCAR MÁS CONTENEDORES DENTRO DE LA PLANTA PARA RSU Y OTROS PARA RESIDUOS PELIGROSOS.

6.- SE REALIZA LA INDICACIÓN DE QUE SE PROHIBE QUEMAR CUALQUIER TIPO DE MATERIALES DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.




COMENTARIOS: COMISIÓN REALIZADA, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLO DE LOS LUGARES SUPERVISADOS DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO.

NOTAR PARA LA SALIDA DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2020 SE TUVE QUE UTILIZAR LA CAMIONETA RESGUARDADA AL INGENIERO ROY ALBERTO CAÑEDO CASTAÑEDA, DEBIDO A QUE LA CAMIONETA QUE TENGO ASIGNADA SE ENCONTRABA EN EL TALLER. Y EL DÍA 06 DE MARZO DE 2020 YA SE ACUDE A REALIZAR LAS SUPERVISIONES EN LA CAMIONETA JN-61341.



Control de Malezas



San Luis del Ayacucho



Caliente, Mpio. Pochimilco



3.11.06