



Fecha Pago Anticipo	09/05/2019
Fecha Elab. Compro.	20/05/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0199 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 20 2019 11:59AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	Jefe de Potabilización
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/05/2019	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Revisión de equipo de desinfección en las plantas de tratamiento de San Luis Soyatlán mpio de Tuxcueca, San Juan Cosala y El Chante mpio de Jocotepecte				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29482	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	10/05/2019	VIÁTICOS \$:	73.00	75.00	0.00	\$ -2.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	183,345.00 Km. / 183,546.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	10/05/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	201.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE

MENOS ANTICIPO

SALDO

COMISIONADO
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: DPTAR / C-0199 / 2019

DEL DÍA: 10/05/2019 AL DÍA: 10/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

A solicitud del Tec. Rafael Basulto Rivera, Jefe de Operación de Plantas Zona del Río para que se realizara una revisión a dos equipos de desinfección, ubicados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de las localidades de, San Luis Soyatlán mpio de Tuxcueca y San Juan Cosala perteneciente a Jocotepec.

San Luis Soyatlán.- El equipo dosificador de cloro al revisarlo se detectó daños en el mecanismo llamado, Varistol este es un componente electrónico que protege al dispositivo clorador de las variaciones de eléctricas, actuando cuando la tensión aplicada es superior el mecanismo, se cortocircuita, impidiendo que la corriente pase a través del resto del dispositivo, evitando daños a la tableta electrónica, sin embargo, se degrada cada vez que actúa, de modo que su desgaste termino dañándolo, sin que se hayan advertido anomalías evidentes.

San Juan Cosala. - En esta ocasión, el equipo no encendía. Al abrir la caja, se vieron claramente los restos de una explosión, primero se desoldó la placa del display, que impedía el buen funcionamiento de la biela, por lo tanto, no aplicaba el desinfectante debido a la obstrucción del diafragma.

Se cumplió satisfactoriamente

COMENTARIOS:

A solicitud del Tec. Rafael Basulto Rivera, Jefe de Operación de Plantas Zona del Río para que se realizara una revisión a dos equipos de desinfección, ubicados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de las localidades de, San Luis Soyatlán mpio de Tuxcueca y San Juan Cosala perteneciente a Jocotepec.

San Luis Soyatlán.- El equipo dosificador de cloro al revisarlo se detectó daños en el mecanismo llamado, Varistol este es un componente electrónico que protege al dispositivo clorador de las variaciones de eléctricas, actuando cuando la tensión aplicada es superior el mecanismo, se cortocircuita, impidiendo que la corriente pase a través del resto del dispositivo, evitando daños a la tableta electrónica, sin embargo, se degrada cada vez que actúa, de modo que su desgaste termino dañándolo, sin que se hayan advertido anomalías evidentes.

San Juan Cosala. - En esta ocasión, el equipo no encendía. Al abrir la caja, se vieron claramente los restos de una explosión, primero se desoldó la placa del display, que impedía el buen funcionamiento de la biela, por lo tanto, no aplicaba el desinfectante debido a la obstrucción del diafragma.

Se cumplió Satisfactoriamente



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	N° OFICIO: DPTAR / C-0199 / 2019
DEL DÍA: 10/05/2019	AL DÍA: 10/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	