



Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

FECHA DE EMISIÓN	09/05/2019
FECHA DE RECEPCIÓN	14/05/2019
NÚMERO DE OFICIO	DSM / C-0239 / 2019 F
REVENIMIENTOS	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 14 2019 1:41PM

DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
COMISIONADO	RUBEN CEJA CASTILLO
ADVOGADO	
PROFESOR	
INGENIERO	
ABOGADO	
OTRO	
ESTATUS	COMPROBADO
FECHA DE EMISIÓN	09/05/2019
FECHA DE RECEPCIÓN	14/05/2019
NÚMERO DE OFICIO	DSM / C-0239 / 2019 F
REVENIMIENTOS	Terminada

MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Amateca \$ 74.9.00	Amateca \$ 74.9.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	Estudio técnico de pozo profundo, en localidad de Tepesc.			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, SD: Gastos Diversos.

FECHA	HORA	ACTIVIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	COMPROBADO	IVA	SALDO	VERIFICADO	COMPROBADO	CON RECARGA
09/05/2019	11:00 Hrs.		VIÁTICOS	201.00	206.29	0.00	\$ -5.23			JN 61029
			Hospedaje	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00			F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
			Gasolina	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00			Ford / 2007
			Peaje	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00			178,009.00 Km. / 178,224.00 Km.
			Comunicación	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00			215.00 Km.
			Transporte	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00			COMPROBADO EN COMISIÓN
			GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEP/AF 2019							0 + 0 + 0 = 0
			OTROS							0.00
			SALDO EN VALE							0.00
			OTROS							0.00 - 0.00
			SALDO EN VALE							0.00
			OTROS							0.00 - 0.00
			SALDO EN VALE							0.00
			OTROS							0.00 - 0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 201.00 (DOSCIENTOS UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

COMISIONADO
RUBEN CEJA CASTILLO
AUXILIAR ELECTROMECANICO

Ruben Ceja


AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR

[Signature]

EFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE	\$ 206.23
MENOS ANTICIPO	\$ 201.00
SALDO	\$ 5.23

EMPLEADO



(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C**RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: DSM / C-0239 / 2019****DEL DÍA 09/05/2019 AL DÍA 19/05/2019****RESULTADO DE LA COMISIÓN**

09 de mayo de 2019. Me trasladé al Municipio de Amacueca, Jalisco. Localidad de Tepec, para la revisión del pozo profundo "Del Dif", ubicado en la calle 27 de septiembre, obteniendo lo siguiente:

Pozo del Dif, ubicación O=103° 38' 24.64" N=19° 59' 27.59" Z=1 575 m, Gasto= 2.24 lps, Nivel dinámico= Inestable*, Tren de descarga 3", Transformador 30 KVA, Arrancador 15 HP, Tensión entre fases 203 200 201 V, Intensidad de corriente por fase 34 33 34 A, Factor de potencia 85 %, Potencia real 10.09 kW, Presión manométrica 1.6 kg/cm2, horario de bombeo 4 horas los siete (7) días de la semana (con anterior equipo).

*El nivel dinámico no se mantiene estable, después de un tiempo de operación llego a 145 m y seguía bajando, ya próximo llegar a la bomba

RECOMENDACIONES

Realizar aforo del pozo profundo, requerido para el manejo correcto del acuífero, y correcta selección del equipo electromotriz y de bombeo Si no se llevara a cabo la realización del aforo, (no sería recomendable) por lo menos los siguientes puntos:

Realizar mantenimiento predictivo y preventivo al sistema hidráulico, sistema eléctrico y conjunto motor-bomba, NOM-006-ENER-2015, NOM-001-SEDE-2018

Instalar tren de descarga tipo CEA (se anexa diagrama), ya que no cuenta con los elementos que se requieren para monitoreo del pozo profundo Instalar electro-nivel, para la protección del sistema de bombeo

El factor de carga de la subestación se encuentra en 37.36 %, valor requerido por CFE 80 %, por lo cual se recomienda un transformador trifásico de 15 KVA, 23 KV/220-127 V


Instalar banco de capacitores con capacidad de 5 KVAR, 240 V

Instalar tierra física y barra de neutro en el sistema de control, además de reparar la parte frontal del gabinete

A posteriori se recomienda trabajar el equipo 2 horas, hasta que no se realicen los cambios antes mencionados, esto es, debido al comportamiento que presenta el acuífero ante la acción del equipo instalado

COMENTARIOS

Resguardé vehículo en almacén de Francia



INFORME DE ACTIVIDADES POR E.L.C.

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: DSM / C-0239 / 2019

DEL DÍA 09/05/2019 AL DÍA 09/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

Ruben Ceja Castillo