

Fecha Pago Anticipo	14/02/2017
Fecha Elab. Compro	27/02/2017
N° de Oficio	GO / C-0052 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2017 1:42PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	RICARDO MARTINEZ CRUZ	PUESTO:	SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA:		PUESTO:	

ELABORO DOCUMENTO:	RICARDO MARTINEZ CRUZ - SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/02/2017	San Martín Hidalgo	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	San Martín Hidalgo \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP:	San Martín Hidalgo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Verificación de obra de la obra Colector pluvial en el Municipio de San Martín Hidalgo.					
15/02/2017	Ocotlán	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Ocotlán \$ 170.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Reunión de trabajo y recorrido de obra en Ocotlán Jalisco.					
16/02/2017	San Martín Hidalgo	San Martín Hidalgo \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	San Martín Hidalgo \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Reunión de trabajo y recorrido de obra en Ocotlán Jalisco.					


(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.


RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS:	JN 61355	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	14/02/2017	VIÁTICOS \$	0.00	574.00	0.00	\$ -574.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: INICIAL: FINAL:	53,764.00 Km. / 54,117.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	16/02/2017	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: RECORRIDO:	353.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)


COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 574.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ -574.00


 COMISIONADO
 RICARDO MARTINEZ CRUZ
 SUPERVISOR DE OBRA


 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

RICARDO MARTINEZ CRUZ N° OFICIO: GO / C-0052 / 2017

DEL DÍA: 14/02/2017 AL DÍA: 16/02/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

14-02-2017. Se supervisan los trabajos en la cabecera municipal de San Martin Hidalgo de vicios ocultos de la obra "Colector Pluvial en San Martin Hidalgo" se inicia con la revisión en la zona de hundimiento presentado en la caja de deflexión 211, se ingresa a la propia caja para conocer las condiciones de la misma y no se observa ninguna irregularidad. Se procede a realizar un sondeo con lo que se observa una descarga domiciliaria dañada.

15-02-2017. Se tiene participación en reunión de trabajo en la Presidencia Municipal de Ocotlán con personal de Obras Públicas y el Director de Agua Potable y Alcantarillado para atender el tema de las reparaciones en la obra "Línea de demasías", pasando posteriormente a recorrido al sitio de la obra para verificar las condiciones actuales.

16-02-2017. Se da continuidad a los trabajos de la reparación de la obra "Colector Pluvial en San Martin Hidalgo" procediendo a la revisión de los trabajos de reparación de la tubería y al relleno de la excavación, queda pendiente colocación de carpeta asfáltica y reposición de empedrados.

COMENTARIOS:

Ninguno