



**SOLICITUD DE ADJUDICACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

SA	CPASA-2016-07-00098
FECHA	
18/07/2016	

Folios origen:	CPAREQ-2016-07-00028
Departamentos origen:	TRANSPORTES
Fecha deseada de entrega:	18/07/2016
Tipo de adjudicación:	INVITACION A TRES PROVEEDORES EN SOBRE CERRADO ESTATAL
Cotizador asignado:	CORONEL MADERO FELIPE DE JESUS

Partida	Cantidad	Descripción																								
1	1.00	SERVICIO		3551000003 - REPARACION Consiste en la Reparación de la Suspensión Ajustando Terminales de suspensión, rotación de las llantas y alineación sencilla. Para Nissan NP300, Modelo 2011, #211																						
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES			
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5093	2	6	3	4	4	E	900	01	3551	00	6	00605	1	20	150	002	07			
2	1.00	SERVICIO		3551000003 - REPARACION Consiste en el cambio de clutch con collarín y bomba de clutch, bota guarda polovo, aceite y cartucho, Para Ford transit, Modelo 2008, #205.																						
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES			
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5093	2	6	3	4	4	E	900	01	3551	00	6	00605	1	20	150	002	07			
3	1.00	SERVICIO		3551000003 - REPARACION Consiste en Cambio de Kit de Clutch completo nuevo, la reparación general del sistema de frenos reemplazando balatas en 4 ruedas, rectificado en 4 ruedas, engrasado, limpieza y ajuste, reemplazo de la bomba de frenos nueva. Para Hino 5 Ton, #161.																						
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES			
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5093	2	6	3	4	4	E	900	01	3551	00	6	00605	1	20	150	002	07			
4	1.00	SERVICIO		3551000003 - REPARACION Consiste en Cambio de Kit de Bandas. Para Honda civic, Modelo 2000, # 70.																						
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES			
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5093	2	6	3	4	4	E	900	01	3551	00	6	00605	1	20	150	002	07			
5	1.00	SERVICIO		3551000003 - REPARACION Consiste en la Reparación de la suspensión Reemplazando 2 horquillas superiores, 2 rotulas inferiores, 2 hules de barra, bujes de horquilla inferior, Cambio de crucetas, chumacera y balanceo de flecha. Para Ford ranger, Modelo 2009, #193.																						
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES			
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5093	2	6	3	4	4	E	900	01	3551	00	6	00605	1	20	150	002	07			
6	1.00	SERVICIO		3551000003 - REPARACION Consiste en la Reparación de la suspensión Reemplazando: 2 varillas de dirección, 2 rotulas inferiores, 2 hules de barra, 2 bujes superiores derechos, 8 hules de tornillo conector. Para: Ford ranger, Modelo 2009, #194.																						
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES			
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5093	2	6	3	4	4	E	900	01	3551	00	6	00605	1	20	150	002	07			
7	1.00	SERVICIO		3551000003 - REPARACION Consiste en la Reparación de la Suspensión Reemplazando 2 rotulas inferiores, 1 brazo auxiliar, 4 terminales, 1 juego de hules de barra, 1 juego de hules de amortiguador. Nissan pickup, Modelo 2005, #09																						
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES			
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5093	2	6	3	4	4	E	900	01	3551	00	6	00605	1	20	150	002	07			
8	1.00	SERVICIO		3551000003 - REPARACION Consiste en la Reparación de la Suspensión Reemplazando 2 rotulas inferiores, 1 rotula superior, 1 juego de hules de tirante, 4 terminales, 1 brazo auxiliar. Para Nissan pickup, Modelo 2005, #62																						
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES			
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5093	2	6	3	4	4	E	900	01	3551	00	6	00605	1	20	150	002	07			

Notas:

BIEN/SERVICIO. GASTO 2016. 00605 SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL 002 APOYO ADMINISTRATIVO. MANTENIMIENTO A VEHICULOS

	Area solicitante	Vo.Bo.

Sistema DIF Jalisco
AV. ALCALDE #1220, Col. COL. MIRAFLORES CP 44270, GUADALAJARA
JALISCO
Tel. 3030-3854 <http://sistemadif.jalisco.gob.mx>