

**SOLICITUD DE ADJUDICACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5093	2	6	3	4	4	E	900	01	3551	00	4	00404	1	20	150	002	07
14		1.00	SERVICIO		3551000003 - REPARACION Consiste en la Reparación de el alternador y cambio de juego de bandas. Para Nissan NP300, Modelo 2009, #210.																		
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5093	2	6	3	4	4	E	900	01	3551	00	4	00404	1	20	150	002	07
15		1.00	SERVICIO		3551000003 - REPARACION Consiste en la Reparación de la marcha de encendido. Para Ford ranger, Modelo 2009, #185																		
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5093	2	6	3	4	4	E	900	01	3551	00	4	00404	1	20	150	002	07
16		1.00	SERVICIO		3551000003 - REPARACION Consiste en el cambio de la bomba del sistema de frenos, bomba de clutch, yugo de clutch. Para Nissan pickup, Modelo 2005, # 30.																		
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5093	2	6	3	4	4	E	900	01	3551	00	4	00404	1	20	150	002	07
17		1.00	SERVICIO		3551000003 - REPARACION Consiste en el Reemplazo de la Valvula IAC, limpieza del cuerpo de aceleración. Para Toyota avanza, Modelo 2008, #169.																		
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5093	2	6	3	4	4	E	900	01	3551	00	4	00404	1	20	150	002	07
18		1.00	SERVICIO		3551000003 - REPARACION Consiste en el Reemplazo de el Ventilador. Para Toyota avanza, Modelo 2008, #162.																		
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5093	2	6	3	4	4	E	900	01	3551	00	4	00404	1	20	150	002	07
19		1.00	SERVICIO		3551000003 - REPARACION Consiste en la reparación general del sistema de frenos reemplazando balatas en 4 ruedas, rectificado en 4 ruedas, engrasado, limpieza y ajuste. Para Hino 5 ton, #160.																		
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5093	2	6	3	4	4	E	900	01	3551	00	4	00404	1	20	150	002	07
20		1.00	SERVICIO		3551000003 - REPARACION Consiste en el Cambio del deposito del anticongelante. Para Chevrolet chev, Modelo 2002, #217.																		
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5093	2	6	3	4	4	E	900	01	3551	00	4	00404	1	20	150	002	07
21		1.00	SERVICIO		3551000003 - REPARACION Consiste en la reparación general del sistema de frenos reemplazando balatas en 4 ruedas, rectificado en 4 ruedas, engrasado, limpieza y ajuste, Reparación de Caja de Aire acondicionado. Para Chevrolet colorado, Modelo 2008, # 152.																		
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5093	2	6	3	4	4	E	900	01	3551	00	4	00404	1	20	150	002	07
22		1.00	SERVICIO		3551000003 - REPARACION Consiste en la reparación general del sistema de frenos reemplazando balatas en 4 ruedas, rectificado en 4 ruedas, engrasado, limpieza y ajuste. Para Toyota avanza, Modelo 2008, #170.																		
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5093	2	6	3	4	4	E	900	01	3551	00	4	00404	1	20	150	002	07
23		1.00	SERVICIO		3551000003 - REPARACION Consiste en la Reparación de la suspensión Reemplazando: 2 rotulas inferiores, juego de hules de barra, juego de hules de amortiguador, kit completo de bandas. Para Nissan NP-300, Modelo 2011, #212																		
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5093	2	6	3	4	4	E	900	01	3551	00	4	00404	1	20	150	002	07

Notas:

BIEN/SERVICIO. GASTO 2016. 00404 INGRESO PROPIO. 002 APOYO ADMINISTRATIVO. MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS

	Area solicitante	Vo.Bo.

Sistema DIF Jalisco
 AV. ALCALDE #1220, Col. COL. MIRAFLORES CP 44270, GUADALAJARA
 JALISCO
 Tel. 3030-3854 <http://sistemadif.jalisco.gob.mx>