

Fecha Pago Anticipo	18/07/2017
Fecha Elab. Compro.	31/07/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAAP / C-0181 / 2017 B</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 9:12AM

GERENTE O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS
COMISIONADO:	CARLOS KALEB TREJO OROZCO	PUESTO:	INSPECTOR
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	CARLOS KALEB TREJO OROZCO - INSPECTOR	STATUS :	Comprobado y Liquidado

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/07/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Lagos de Moreno \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Visita de Campo a la presa buena vista en el municipio de Lagos de Moreno.				

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	19/07/2017	VIÁTICOS \$:	166.00	166.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	19/07/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO - 0.00
							<b>SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00</b>
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							<b>SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00</b>
							<b>\$ VALES A REGRESAR : 0.00 \$</b>

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **166.00** ( CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 166.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 166.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

COMISIONADO  
CARLOS KALEB TREJO OROZCO  
INSPECTOR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CARLOS KALEB TREJO OROZCO N° OFICIO: GAAP / C-0181 / 2017

DEL DÍA: 19/07/2017 AL DÍA: 19/07/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Como seguimiento a las acciones recomendadas por esta Comisión Estatal del Agua de Jalisco, respecto a los trabajos para la rehabilitación de la presa "Buenavista", ubicada en la localidad de Torrecillas, Municipio de Lagos de Moreno, el día 19 de julio nos presentamos en el sitio de la presa, con el fin de supervisar los avances de los trabajos, conjuntamente con el Lic. José Lavín representante de la empresa Jugos del Valle, el C. José de Jesús Contreras presidente del Ejido Buenavista, realizamos un recorrido por la cortina de la presa.

1.- En el recorrido se pudo apreciar que los trabajos recomendados se encuentran concluidos, observando además que sobre el cuerpo de la cortina se adaptó un vertedor de descargas que antes no se tenía, el cual da una seguridad mayor para la obra, así como para la población colindante.

2.- En el muro de la cortina, en el paramento mojado, se realizó una excavación de 1.20 mts. de profundidad por 1.5 mts. de ancho y posteriormente se acomodó sobre el mismo una pantalla a base de enjarre de 5 cms. de espesor, formado de arena de río-cemento y reforzado con un sellador apropiado para estos trabajos,.

3.- Aguas abajo de la cortina se realizó el desmonte general y el retiro de los árboles, que en ella se encontraban, dando una mejor vista al sitio y a la vez se evita que las raíces dañen al cuerpo de la cortina.

Con lo anterior está Comisión Estatal del Agua de Jalisco da por concluidos los trabajos en esta presa con las siguientes recomendaciones:

Se solicitó a los ejidatarios estar al pendiente del temporal de lluvias así como del llenado de la presa, con el objeto de detectar cualquier filtración mínima, aunque con los trabajos realizados se considera que la presa no debe tener ningún problema de filtraciones,

Así mismo, se les informó que deberán estar muy al pendiente para controlar la vegetación arbustiva que pudiera desarrollarse aguas abajo de la cortina.

## COMENTARIOS:

Nota: debido a la carga horaria no fue posible recabar el sello de la localidad, por lo que procede a firmar el director del área o gerente.