

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS

GERENCIA DE SERVICIO A MUNICIPIOS

“RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS”

El recurso financiero proviene del programa:

CEA.- Gasto Corriente / Recursos propios 2012

AÑO 2012

Gerencia de Servicio a Municipios

Equipos y Vehículos

Enero a Diciembre de 2012

Equipo	Placas	Características	Tipo / Marca
Pipas	JF45979	Capacidad 10,000 lts con motobomba	Srterling
	JN75371	Capacidad 10,000 lts con motobomba	International
	JN75372	Capacidad 10,000 lts con motobomba	International
	JN75373	Capacidad 10,000 lts con motobomba	International
	JN75374	Capacidad 10,000 lts con motobomba	International
	JR26168	Capacidad 10,000 lts con motobomba	International
F-450	JN75409	Tipo estacas capacidad 4.5 toneladas	Ford Estacas
	JN75410	Tipo estacas capacidad 4.5 toneladas	Ford Estacas
	JN75411	Tipo estacas capacidad 4.5 toneladas	Ford Estacas
Perforadoras	JH58860	Rotatoria	Ingersoll Rand
	JH58861	Rotatoria	Speed Star S-15
	JN58863	Rotatoria	Failing 2000
Hidroneumáticos	JF45970	Equipado con turbina 10 yd3	VacCon
	JN38773	Equipado con turbina 10 yd3	Vactor 2100
	JN93529	Equipado con turbina 10 yd3	Vactor 2100
	JN93530	Equipado con turbina 10 yd3	Vactor 2100
Chato Generador	JR26175	Camión redilas capacidad 8 toneladas	International
	8HG3492	Motor 350 diesel	Cummins ISC
Pick Up	JN61027	Pick up capacidad 1 tonelada	F-150
	JN61029	Pick up capacidad 1 tonelada	F-150
	JN61044	Pick up capacidad 1 tonelada	F-150
	JN61047	Pick up capacidad 1 tonelada	F-150
	JN61057	Pick up capacidad 1 tonelada	F-150
	JN61309	Pick up capacidad 1 tonelada	F-150
	JN61343	Pick up capacidad 1 tonelada	F-150
	JN61345	Pick up capacidad 1 tonelada	F-150
	JN61356	Pick up capacidad 1 tonelada	F-150
	JP40910	Pick up doble cabina 4 x 4	Chevrolet Colorado
Sprinters	JN93554	Video filmación de pozos profundos	Video Pozos
	JN93666	Video filmación de pozos profundos	Video Pozos
	JP40764	Video inspección de drenajes	Video Drenajes
Grúas	JN75242	Hidráulica / Rehabilitación de pozos	Kodiak Rehabilitación
	JN75343	Winch / Maniobras de equipo de pozos	Kodiak Rehabilitación
	JN75244	Winch / Malacate / Rehabilitación pozo	Kodiak Rehabilitación
	JN75245	Winch / Malacate / Rehabilitación pozo	Kodiak Retiro e Instalación
	JN75246	Winch / Maniobras de equipo de pozos	Kodiak Retiro e Instalación
	JN75247	Winch / Maniobras de equipo de pozos	Kodiak Retiro e Instalación
Hiab	JN75241	Tipo Rabón con grúa articulada Hiab	Kodiak - Hiab
	JN29431	Tipo tórton con grúa articulada Palfinger	International - Palfinger

Comisión Estatal del Agua
Dirección de Apoyo a Municipios
Gerencia de Servicio a Municipios

RECURSO HUMANO

Enero a Diciembre de 2012

Gerente de Servicio a Municipios	1
Secretaria	<u>1</u>
	2

Personal de la Jefatura de Servicio y Apoyo Operativo:

Jefe de Servicio y Apoyo Operativo	1
Operadores de Grúa	4
Ayudantes de Grúa	3
Operadores de Video	1
Ayudante de Video	1
Operadores de Hidroneumáticos	4
Ayudantes de Hidroneumáticos	1
Auxiliar Administrativo	<u>1</u>
	16

Personal de la Jefatura de Pozos:

Jefe de Pozos	1
Geólogo	1
Auxiliar Administrativo	1
Supervisor de Perforación	1
Supervisor Electromecánico	1
Auxiliar Electromecánico	2
Operación de Perforación	4
Perforadores	7
Ayudantes de Perforación	<u>8</u>
	26

	PERSONAL DE LA GERENCIA: 44
--	------------------------------------