

Fecha Pago Anticipo	23/04/2018
Fecha Efab. Comprob.	30/04/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0367 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 30 2018 1:34PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RUBEN CEJA CASTILLO	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECANICO
ACOMPANAA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS Oficio Comprobado: Pendiente Autorización por el Usuario
----------------------	--	---

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/04/2018	MUNICIPIO: San Sebastián del Oeste \$ 92.00 GDN (G): 0.00 ACTIVIDAD: Revisión de pozo radial, número de contro CEA 34243 y apoyo a Formulación de Proyectos.	San Sebastián del Oeste \$ 147.00	San Sebastián del Oeste \$ 92.00	San Sebastián del Oeste *(550.00) - **IVA \$(75.86)
25/04/2018	MUNICIPIO: San Sebastián del Oeste \$ 92.00 GDN (G): 0.00 ACTIVIDAD: Revisión de pozo radial, número de contro CEA 34243 y apoyo a Formulación de Proyectos.	San Sebastián del Oeste \$ 147.00	San Sebastián del Oeste \$ 92.00	San Sebastián del Oeste *(550.00) - **IVA \$(75.86)
26/04/2018	MUNICIPIO: San Sebastián del Oeste \$ 92.00 GDN (G): 0.00 ACTIVIDAD: Revisión de pozo radial, número de contro CEA 34243 y apoyo a Formulación de Proyectos.	San Sebastián del Oeste \$ 147.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61029	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	2,059.00	2,000.99	151.72	\$ 58.01	TIPO/CILINDROS / RENE	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORAS SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007		
DÍAS COMISIÓN	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	160,703.00 Km. / 161,132.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	429.00 Km.		
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				Anticipo de dinero en comisión	320 + 0 + 0 = 320		
HOROMETRO COMPROBACIÓN						Saldo en valores recorridos	0.00		
JUST. VALES EXCE.						SALDO EN VALES RECORRIDO	320.00		
						VALES POR ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
						VALES A REGRESAR	0.00		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,059.00 ( DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILIS AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,000.99
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,059.00
	SALDO	\$ 58.01

COMISIONADO RUBEN CEJA CASTILLO AUXILIAR ELECTROMECHANICO  
 RUBEN CEJA  
 AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-0367 / 2018

DEL DÍA: 24/04/2018 AL DÍA: 26/04/2018

### RESULTADO DE LA COMISIÓN

24 de abril de 2018. Me trasladé al Municipio de San Sebastián del Oeste, con mi compañero de trabajo, el Ing. J. Guadalupe Osegueda, de formulación de proyectos, en la localidad la Tortuga, para revisar el pozo el Tasajal-Tortuga. Obteniendo lo siguiente:

Con un intervalo de operación entre 7 y 10 minutos se apagaba el sistema de bombeo del pozo, ya que accionó el electro-nivel, porque se comenzó a batir, esto fue debido a que el pozo tenía operando horas, según información de Juan Pérez, encargado de operar el pozo profundo y después de ciertas horas presentaba este problema. Se esperó a la recuperación del pozo pero fue muy lenta, presentándose el mismo problema de abatimiento en cuanto se prendió, por lo que se dejó que se recuperara el pozo toda la noche.

25 de abril de 2018. Pozo Tasajal-Tortuga: Ademe 6", contrademe 10", Nivel estático= Se tomó mediciones, con descarga hacia la tortuga, obteniendo los siguientes datos: Tensión = 439 439 440 V, Intensidad = 11 11 11 A, Q = 2.2 lps. Fp= 87 % ángulo de desfase < 29.54°; Pt= 7.27 kW, Nivel Dinámico= 148 m, Presión= 6.00 kg/cm2, línea de conducción 2".

Con descarga hacia el Tasajal, obteniendo los siguientes datos: Tensión = 436 439 441 V, Intensidad = 11 12 11 A, Q = 3.07 lps. Fp= 88 % ángulo de desfase < 28.35°; Pt= 7.58 kW, Nivel Dinámico= 148 m, Presión= 14.50 kg/cm2, línea de conducción 2".

Cuentan con una Galería filtrante con un gasto de Q = 3.25 lps, Nivel dinámico= 5.50 m, línea de conducción de 2", volumen 7 m3

26 de abril de 2018. Galería filtrante la Cofradía (No es pozo Rannéy), tiempo de operación 4 horas 7 días de la semana, cuenta con una tubería de concreto de 12" de diámetro y 10 metros longitud del río hacia la galería, tren de descarga y línea de conducción de 3", columna de bombeo 6.00 m, nivel dinámico= 3.90 m, Gasto= 5.01 lps, volumen 37 m3, número de hogares=100 casas, población según INEGI 2010= 199 personas, Intensidad= 17 18 18 A, Tensión= 217 219 219 V, Potencia= 5.79 kW. La galería se encuentra operando sin problema.

#### OBSERVACIONES GENERALES:

- No cuentan con válvula de admisión y expulsión de aire el pozo Tasajal-Tortuga.
- No cuenta con medidor de gasto las galerías filtrantes
- No cuentan con manómetros.
- No cuenta con cerco perimetral la galería filtrante de la cofradía.
- No cuenta con sistema de tierra física los arrancadores.
- No cuentan el sistema con mantenimiento predictivo, ni preventivo.


#### RECOMENDACIONES GENERALES:

- Instalar elementos antes mencionados, principalmente medidor de gasto.
- Realizar aforo para saber el potencial real del pozo y evitar abatimiento en poco tiempo.
- Desazolve del río, y concentrar más el agua del río, por medio de una represa.
- Implementar mantenimiento predictivo y preventivo, además de elaborar un plan de seguimiento. NOM-006-ENER-2015, NOM-001-ENER-2014, NOM-002-SEDE/ENER-2014 y NOM-001-SEDE-2012.
- Realizar estudios físicos, químicos y bacteriológicos del río en la localidad la Cofradía NOM-127-SSA.

### COMENTARIOS

Los días 24 y 25 de abril de 2018, pernocté en Estancia de López Nayarit. Ya que en las localidades del Tasajal, La Tortuga y la Cofradía, que pertenecen al Municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco, no hay hoteles, por lo que el hotel más cercano de dichas localidades se encuentra tan solo a 20 minutos en Estancia de López. De acuerdo a Manual de políticas y procedimientos para pasaje, viáticos y traslado de personal, página 9, punto 20. Resguardé el vehículo en almacén de Francia.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-0367 / 2018  
DEL DÍA: 24/04/2018 AL DÍA: 25/04/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Juan Pérez</p> <p>Elida Montalvo Mendoza</p>
 	<p>pedro Ruelas B</p>
 	<p>Ing. Christian J. Parra Espinoza</p>

# HOTEL RIVERA EL PLACER DE DESCANSAR COMO EN CAS

RFC emisor: AURE570310977  
 Nombre emisor: EMA AGUIAR RON  
 RFC receptor: CEA070225JK4  
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 16C72D40-0880-4C14-84A1-3D916C C19D84  
 No. de serie del CSD: 00001000000305506678  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 63990 2018-04-25 08:24:03  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111801		1	E48	SERVICIO	948.27	948.27	0.00			
Descripción	HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	948.27	Tasa	16.0000%	151.72

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 948.27  
 Descuento \$ 0.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 151.72  
 Total \$ 1,099.99

### Sello digital del CFDI:

AF65uqDq1j8Qel17SrZh+pMw9eiNZC+XhJauHzVdSj2Em5kAmOkExkFGdlQArU41qlmN9Pu4g18pHqJPakleL80HsE9Fz+xGAut5yrvtvJwelvIM9PqaW1mq7iJCraDrmD7i31mp7dRglqF c8PQFAKeysBfVYJKJZfx8=

### Sello digital del SAT:

KciSj7DPxUhbJQpbg+8MvzvGJQzzYLFc2KCi9dYIR2vRRSYL9cX7JlKcdgwLfbFdwadD4n/arLqbauCLtuJCT+hOz9AN08z98qB/ZCECsZ7NCf1WY4jGAvmC0r6urRQ2vL6am2omiPI62og AHcQFwi+Ha6JFABzG6TpvIOWDo4gEIM3goYkFzUrt0fm9hPfdL6xTJcln6sGDk+jv1X+d//j+YfwRPOR+yqpRoUYROWpknQVj2rHA1y/P3MzJ2VwTCgKJf1Lg0cc5MwJF7Z4Pfkte6eohIBh6K i05JrRvuhdCi9Bxvshc3aamlwRa/obely7z6KboQrdRkQ=

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|16C72D40-0880-4C14-84A1-3D916CC19D84|2018-04-25T08:31:24|SAT970701NN3|AF65uqDq1j8Qel17SrZh+pMw9eiNZC+XhJauHzVdSj2Em5kAmOkExkFGdlQArU41qlmN9Pu4g18pHqJPakleL80HsE9Fz+xGAut5yrvtvJwelvIM9PqaW1mq7iJCraDrmD7i31mp7dRglqF c8PQFAKeysBfVYJKJZfx8=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-04-25 08:31:24  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



*[Handwritten signature]*

*Ruben Cesa*