



SOLICITUD DE ADJUDICACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SA	CPASA-2016-09-00030
FECHA	
02/09/2016	

Folios origen:	CPAREQ-2016-08-00130
Departamentos origen:	MANTENIMIENTO
Fecha deseada de entrega:	02/09/2016
Tipo de adjudicación:	INVITACION A TRES PROVEEDORES EN SOBRE CERRADO ESTATAL
Cotizador asignado:	CORONEL MADERO FELIPE DE JESUS

Partida	Cantidad	Unidad																							Descripción											
1	1,00	SERVICIO																							3511000002 - MANTENIMIENTO DE PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO SUJETANDO SOPORTES DE TUBULAR A TECHO. UBICADA EN PASILLO DE LADO DERECHO FRENTE AL INGRESO AL PATIO JARDIN. CRISTAL TEMPLADO											
CICLO	RS	AI	CA		UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES												
2016	29.02	012	2.1.1.2.1		11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	002	08												
2	2,00	SERVICIO																							3511000002 - MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO, RECORTANDO CRISTALES, AJUSTANDO CIERRE E IMANES. SE CAMBIAN PIVOTES SUPERIOR E INFERIOR EN AMBAS PUERTAS; UBICADA EN INGRESO LADO IZQUIERDO AL PATIO JARDIN.											
CICLO	RS	AI	CA		UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES												
2016	29.02	012	2.1.1.2.1		11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	002	08												
3	2,00	SERVICIO																							3511000011 - SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE CAMBIO DE BISAGRA HIDRAULICA EXISTENTE DE MARCA DAWN POR BISAGRA NUEVA MARCA JACSON CON BRAZO HIDRAULICO Y ADAPTACION PARA PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO EXISTENTES. ENTRADA PRINCIPAL DEL INMUEBLE.											
CICLO	RS	AI	CA		UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES												
2016	29.02	012	2.1.1.2.1		11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	002	08												
4	2,00	SERVICIO																							3511000002 - MANTENIMIENTO DE PUERTAS ABATIBLES EXISTENTES DE CRISTAL TEMPLADO CAMBIANDO BISAGRAS EXISTENTES DE MARCA DAW, SUSTITUYENDO POR MARCA JACKSON SE CAMBIAN PIVOTES SUPERIORES E INFERIORES Y CAMBIO DE ZOCLO HERCULITE MEDIDA DE PUERTAS 1.40 X 2.20 CADA UNA. INGRESO DE RECEPCION DE CIEN CORAZONES.											
CICLO	RS	AI	CA		UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES												
2016	29.02	012	2.1.1.2.1		11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	002	08												
5	1,00	SERVICIO																							3511000011 - SUMINISTRO Y REPARACIÓN CAMBIO DE BISAGRA EN COCINA PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO, VISTA FRENTE LADO DERECHO, SE SUMINISTRA E INSTALA BISAGRA JACSON CON BRAZO, UBICADA EN EL AREA DE COCINA.											
CICLO	RS	AI	CA		UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES												
2016	29.02	012	2.1.1.2.1		11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	002	08												

Notas:

MANTENIMIENTO GENERAL A PUERTAS DE ALUMINIO DEL INMUEBLE DE 100 CORAZONES PERTENECIENTE AL SISTEMA DIF JALISCO; 00605 SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL; 002 APOYO ADMINISTRATIVO A LA OPERACION. CENTRO DE ATENCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELE

	Area solicitante	Vo.Bo.

Sistema DIF Jalisco
AV. ALCALDE #1220, Col. COL. MIRAFLORES CP 44270, GUADALAJARA
JALISCO
Tel. 3030-3854 <http://sistemadif.jalisco.gob.mx>