

Fecha Pago Anticipo	30/11/2016
Fecha Elab. Compro.	09/12/2016
N° de Oficio	GPT / C-0619 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 9 2016 12:11PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

### DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/11/2016	Jocotepec \$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Chapala \$ 73.00		Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS PTAR'S DE LA ZONA LAGO DE: EL CHANTE, JOCOTEPEC, SAN JUAN COSALA Y CHAPALA				
30/11/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS PTAR'S DE LA ZONA LAGO DE: CHAPALA				
01/12/2016	Tizapán el Alto \$ 75.00	Tizapán el Alto \$ 128.00	Tuxcueca \$ 73.00		Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS PTAR'S DE LA ZONA LAGO DE: VILLA EMILIANO ZAPATA, Y TUXCUECA				
02/12/2016	Jocotepec \$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Jocotepec \$ 100.00		Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS PTAR'S DE LA ZONA LAGO DE: JOCOTEPEC				
05/12/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS PTAR'S DE LA ZONA LAGO DE: SAN ANTONIO TLAYACPAN Y CHAPALA				
06/12/2016	Tizapán el Alto \$ 75.00	Tuxcueca \$ 128.00	Tuxcueca \$ 73.00		Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS PTAR'S DE LA ZONA LAGO DE: VILLA EMILIANO ZAPATA, TUXCUECA Y SAN LUIS SOYATLÁN				
07/12/2016	Jocotepec \$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS PTAR'S DE LA ZONA LAGO DE: SAN JUAN COSALA				
08/12/2016	Jocotepec \$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS PTAR'S DE LA ZONA LAGO DE: JOCOTEPEC				

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	29/11/2016	VIÁTICOS \$:	1,825.00	2,211.00	0.00	\$ -386.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /	
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	08/12/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAP 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO -:	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00	
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,825.00** ( MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.







EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO


CARGO CONTABLE	\$ 2,211.00
MENOS ANTIPO	\$ 1,825.00
SALDO	\$ -386.00

 COMISIONADO JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ TECNICO EN MANTENIMIENTO	 <b>PAGADO</b> GERENCIA ADMINISTRATIVA DE VIÁTICOS	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	--	--

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA


INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: GPT / C-0619 / 2016
DEL DÍA: 29/11/2016	AL DÍA: 08/12/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

  
 Vicedirector  
 CEA

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
 JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GPT / C-0619 / 2016,  
 DEL DÍA: 29/11/2016 AL DÍA: 08/12/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GPT / C-0619 / 2016

DEL DÍA: 29/11/2016 AL DÍA: 08/12/2016

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

29/11/2016

JOCOTEPEC

SE DEJO MATERIAL EN EL ALMACEN DE LA PLANTA (9 LITROS DE CUBETAS CON PINTURAS, SELLADOR, BROCHAS, 2 BANDAS PARA FILTRO BANDA.

CHANTE

SE RETIRARON LAS BOMBAS DEL CARCAMO N°1 DE INFLUENTE Y SE LES DIO LIMPIEZA A SUS IMPULSORES Y SE DEJAN EN FUNCIONAMIENTO.

SAN JUAN COSALA

SE RETIRA BOMBA N°2 DEL CARCAMO DE INFLUENTE Y SE LE DA LIMPIEZA A SU IMPULSOR, SE LLEVA MEZCLADOR A TALLER PARA SU MANTENIMIENTO.

CHAPALA

REVISION DE BOMBA N°3 DEL CARCAMO DE INFLUENTE LA CUAL SE ENCUENTRA EN CORTO CIRCUITO EN LINEAS ELECTRICAS, SE REVISARAN EL DIA DE MAÑANA.

30/11/2016

CHAPALA

SE LIMPIO REGISTRO ELECTRICO Y SE REPARARON VARIOS CABLES Y CONEXIONES QUE FUERON DAÑADOS POR ROEDORES Y ASI QUEDANDO EN FUNCIONAMIENTO LA BOMBA N°3 DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

01/12/2016

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE HIZO REVISION DE TODOS LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA.

TUXCUECA

REVISION DE BOMBAS DEL CARCA DE INFLUENTE ASI COMO SOPLADORES, SE LE CAMBIO EL SELLO DE HILO GRAFITADO A LAS BOMBAS DE PURGA DE LODOS.

02/12/2016

JOCOTEPEC

CORRECCION DE FALLA ELECTRICA A POLIPASTO EN CASETA DE CLORACION, SE DESTAPO LA TUBERIA DE DESCARGA DE LA BOMBA DE LIXIVIADOS QUE ESTABA OBSTRUIDA CON ARENA Y SOLIDOS, REVISION DE MEZCLADORES, BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA DEL ESPESADOR DE LODOS, EQUIPOS DEL FILTRO BANDA Y BOMBAS DE ALJIBE.

05/12/2016

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

LIMPIEZA A VALVULA ESPULSORA DE AIRE DE LA BOMBA DE LIXIVIADOS Y CAMBIO DE EMPAQUE DE SU VALVULA CHECK.

CHAPALA

SEVISION DE BOMBAS DEL CARCA DE INFLUENTE ASI COMO MOTOREDUCTOR DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y REVISION DE EQUIPOS DEL FILTRO BANDA Y LUBRICACION DE TODAS SUS CHUMACERAS.

06/12/2016

VILLA EMILIANO ZAPATA

LUBRICACION DE BALEROS DE LOS SOPLADORES Y REPOSICION DE ACEITE.

TUXCUECA

REVISION DE MEZCLADORES Y BOMBAS DE RETORNO DE LODOS.

SAN LUIS SOYATLAN

SE INSTALA BOMBA N°1 DEL CARCA DE INFLUENTE REPARADA POR TALLER Y QUEDA EN OPERACIÓN, REVISION DE BOMBAS DE PURGA DE LODOS, LIXIVIADOS, CLORACION Y RIEGO ASI COMO ALUMBRADO.

07/12/2016

LUBRICACION DE BALEROS DE SOPLADORES Y SUS MOTORES, REVISION DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO PRIMARIO Y EQUIPOS DEL ESPESADOR DE LODOS ASI COMO ALUMBRADO.

08/12/2016

JOCOTEPEC

LUBRICACION DE TODAS LAS CHUMACERAS DEL FILTRO BANDA, REVISION DE POLIPASTO ELECTRICO DE CASETA DEL FILTRO BANDA AL CUAL SE LE ENCONTRO DAÑADON UN DISPOSITIVO QUE SE LLEVA COMO MUESTRA PARA SU REPOSICION, REVISION DE BOMBAS DE LAVADO DE BANBAS, RIEGO, CLORO Y BOMBA DE PARED.

COMENTARIOS:

29/11/2016

JOCOTEPEC

SE DEJO MATERIAL EN EL ALMACEN DE LA PLANTA (9 LITROS DE CUBETAS CON PINTURAS, SELLADOR, BROCHAS, 2 BANDAS PARA FILTRO BANDA.

CHANTE

SE RETIRARON LAS BOMBAS DEL CARCAMO N°1 DE INFLUENTE Y SE LES DIO LIMPIEZA A SUS IMPULSORES Y SE DEJAN EN FUNCIONAMIENTO.

SAN JUAN COSALA

SE RETIRA BOMBA N°2 DEL CARCAMO DE INFLUENTE Y SE LE DA LIMPIEZA A SU IMPULSOR, SE LLEVA MEZCLADOR A TALLER PARA SU MANTENIMIENTO.

CHAPALA

REVISION DE BOMBA N°3 DEL CARCAMO DE INFLUENTE LA CUAL SE ENCUENTRA EN CORTO CIRCUITO EN LINEAS ELECTRICAS, SE REVISARAN EL DIA DE MAÑANA.

30/11/2016

CHAPALA

SE LIMPIO REGISTRO ELECTRICO Y SE REPARARON VARIOS CABLES Y CONEXIONES QUE FUERON DAÑADOS POR ROEDORES Y ASI QUEDANDO EN FUNCIONAMIENTO LA BOMBA N°3 DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

01/12/2016

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE HIZO REVISION DE TODOS LOS EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PLANTA.

TUXCUECA

REVISION DE BOMBAS DEL CARCA DE INFLUENTE ASI COMO SOPLADORES, SE LE CAMBIO EL SELLO DE HILO GRAFITADO A LAS BOMBAS DE PURGA DE LODOS.

02/12/2016

JOCOTEPEC

CORRECCION DE FALLA ELECTRICA A POLIPASTO EN CASETA DE CLORACION, SE DESTAPO LA TUBERIA DE DESCARGA DE LA BOMBA DE LIXIVIADOS QUE ESTABA OBSTRUIDA CON ARENA Y SOLIDOS, REVISION DE MEZCLADORES, BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA DEL ESPESADOR DE LODOS, EQUIPOS DEL FILTRO BANDA Y BOMBAS DE ALJIBE.

05/12/2016

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

LIMPIEZA A VALVULA ESPULSORA DE AIRE DE LA BOMBA DE LIXIVIADOS Y CAMBIO DE EMPAQUE DE SU VALVULA CHECK.

CHAPALA

SEVISION DE BOMBAS DEL CARCA DE INFLUENTE ASI COMO MOTOREDUCTOR DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y REVISION DE EQUIPOS DEL FILTRO BANDA Y LUBRICACION DE TODAS SUS CHUMACERAS.

06/12/2016

VILLA EMILIANO ZAPATA

LUBRICACION DE BALEROS DE LOS SOPLADORES Y REPOSICION DE ACEITE.

TUXCUECA

REVISION DE MEZCLADORES Y BOMBAS DE RETORNO DE LODOS.

SAN LUIS SOYATLAN

SE INSTALA BOMBA N°1 DEL CARCA DE INFLUENTE REPARADA POR TALLER Y QUEDA EN OPERACIÓN, REVISION DE BOMBAS DE PURGA DE LODOS, LIXIVIADOS, CLORACION Y RIEGO ASI COMO ALUMBRADO.

07/12/2016

LUBRICACION DE BALEROS DE SOPLADORES Y SUS MOTORES, REVISION DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO Y EQUIPOS DEL ESPESADOR DE LODOS ASI COMO ALUMBRADO.

08/12/2016

JOCOTEPEC

LUBRICACION DE TODAS LAS CHUMACERAS DEL FILTRO BANDA, REVISION DE POLIPASTO ELECTRICO DE CASETA DEL FILTRO BANDA AL CUAL SE LE ENCONTRO DAÑADON UN DISPOSITIVO QUE SE LLEVA COMO MUESTRA PARA SU REPOSICION, REVISION DE BOMBAS DE LAVADO DE BANBAS, RIEGO, CLORO Y BOMBA DE PARED.

