



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	12/12/2016
Fecha Elab. Compro.	02/01/2017
Nº de Oficio	GPT / C-0638 / 2016 B
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 2 2017 9:10AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	OPERADOR GENERAL DE PLANTA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE MADRIGAL GONZALEZ - OPERADOR GENERAL DE PLANTA STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA:	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
13/12/2016	MUNICIPIO Juanacatlán \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	El Salto \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA PTAR'S DE: JUANACATÁN Y EL SALTO					
14/12/2016	MUNICIPIO Chapala \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Jamay \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA PTAR'S DE: SAN ANTONIO TLAYACAN Y JAMAY					
15/12/2016	MUNICIPIO Chapala \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y SAN ANTONIO TLAYACAN					
16/12/2016	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA PTAR'S DE: IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS					
26/12/2016	MUNICIPIO Ocotlán \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Jamay \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA PTAR'S DE: OCOTLÁN Y JAMAY					
27/12/2016	MUNICIPIO Juanacatlán \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	La Barca \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA PTAR'S DE: JUANACATLÁN, OCOTLÁN Y LA BARCA					
28/12/2016	MUNICIPIO Chapala \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	El Salto \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA PTAR'S DE: CHAPALA, SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y JUANACATLÁN					
29/12/2016	MUNICIPIO Chapala \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, IXTLAHUACA DE LOS MEMBRILLOS Y ATEQUIZA					
30/12/2016	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Tizapán el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA PTAR'S DE: SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA, V. E. ZAPATA Y TIZAPÁN EL ALTO					

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61347	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	13/12/2016	VIÁTICOS \$:	1,294.00	1,157.00	0.00	\$ 137.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	232.017.00 Km. / 233.285.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	30/12/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,268.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAP 2016				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRÓ:	0 - 0 - 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.05			
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00 = 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,294.00 (MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,157.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,294.00
SALDO	\$ 137.00

[Handwritten signature]
CEA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
PAGADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA UEAS

12536 02-EDE-17
CASAS


COMISIONADO
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
OPERADOR GENERAL DE PLANTA


AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se aplican los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE MADRIGAL GONZALEZ	Nº OFICIO: GPT / C-0638 / 2016
DEL DÍA: 13/12/2016	AL DÍA: 30/12/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

13 de diciembre 2016

- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se presentan algunos problemas en el sistema de medición de flujo los cuales se atienden.
- Ptar de El Salto. Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se dejan indicaciones para controlar la proliferación de algas en los clarificadores secundarios, y mantener recogido todo el lodo deshidratado para que cuando llegue el camión recolector se lo lleve todo.

14 de diciembre 2016

- Ptar de San Antonio Tlayacapan.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se dan indicaciones para que el chofer del camión recolector de lodos inicie con los trabajos de retirar.
- Ptar de Jamay.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se levantan listado de pendientes para el mantenimiento del filtro banda (equipo para el desaguado de los lodos)

15 de diciembre 2016

- Ptar de San Santa Cruz de La Soledad.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se recibe reporte del problema que presentan los equipos de bombeo en el cárcamo de aguas crudas por lo que avisa a la brigada de mantenimiento para revisarlas, solo se revisa uno de los equipos debido a que el segundo de los equipos requiere del apoyo del camión grúa para poderlo sacar de la unidad de tratamiento.
- Ptar de San Antonio Tlayacapan.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, hasta ahora se ha mantenido el retiro de los lodos de la planta, y también se continúa arrojando lodo líquido de la Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos, en este caso para continuar con la estabilización de los mismos.

16 de diciembre 2016

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, se realiza guardia desde esta planta.

26 de diciembre 2016

- Ptar de Ocotlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se recibe reporte de que el sistema matriz de la unidad de tratamiento presenta problemas, se está atorando continuamente y es debido al desprendimiento de las anclas que sujetan las bases de la mampara de retención de natas, por lo que se dan las indicaciones de achicar la unidad para retirar los obstáculos, para lo cual ya se encargó tornillería para la sustitución de toda la existente para evitar se presenten nuevamente este tipo de problema.
- Ptar de Jamay.- Su proceso se encuentra estabilizado. Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, se reporta que uno de los equipos del cárcamo de bombeo de aguas crudas presenta problemas en la capacidad de succión por lo que se solicita la revisión del equipo.

27 de diciembre 2016

- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, el equipo de medición de flujo requiere de cambio del sistema de mecánico del totalizador el engranaje presenta problemas de desgaste, se conseguirá la pieza en cuanto se reanuden las actividades en oficinas.
- Ptar de Ocotlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se inicia con el trabajo de sustitución de la tornillería en el clarificador No.2 esta actividad va a tardar por lo máximo dos días.
- Ptar de La Barca.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se presentaron problemas en el sistema de desaguado de lodos (filtro banda), los cuales se atendieron por el mismo personal de operación.

28 de diciembre 2016



• Ptar de Chapala.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se solicita el apoyo del chofer del camión para el retiro de

COMENTARIOS:

REPORTE SEMANAL

13 de diciembre 2016

- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se presentan algunos problemas en el sistema de medición de flujo los cuales se atienden.
- Ptar de El Salto. Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se dejan indicaciones para controlar la proliferación de algas en los clarificadores secundarios, y mantener recogido todo el lodo deshidratado para que cuando llegue el camión recolector se lo lleve todo.

14 de diciembre 2016

- Ptar de San Antonio Tlayacapan.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se dan indicaciones para que el chofer del camión recolector de lodos inicie con los trabajos de retirar.
- Ptar de Jamay.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se levantan listado de pendientes para el mantenimiento del filtro banda (equipo para el desaguado de los lodos)

15 de diciembre 2016

- Ptar de San Santa Cruz de La Soledad.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se recibe reporte del problema que presentan los equipos de bombeo en el cárcamo de aguas crudas por lo que avisa a la brigada de mantenimiento para revisarlas, solo se revisa uno de los equipos debido a que el segundo de los equipos requiere del apoyo del camión grúa para poderlo sacar de la unidad de tratamiento.
- Ptar de San Antonio Tlayacapan.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, hasta ahora se ha mantenido el retiro de los lodos de la planta, y también se continúa arrojando lodo líquido de la Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos, en este caso para continuar con la estabilización de los mismos.

16 de diciembre 2016

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, se realiza guardia desde esta planta.

26 de diciembre 2016



- Ptar de Ocotlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se recibe reporte de que el sistema matriz de la unidad de tratamiento presenta problemas, se está atorando continuamente y es debido al desprendimiento de las anclas que sujetan las bases de la mampara de retención de natas, por lo que se dan las indicaciones de achicar la unidad para retirar los obstáculos, para lo cual ya se encargó tornillería para la sustitución de toda la existente para evitar se presenten nuevamente este tipo de problema.
- Ptar de Jamay.- Su proceso se encuentra estabilizado. Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, se reporta que uno de los equipos del cárcamo de bombeo de aguas crudas presenta problemas en la capacidad de succión por lo que se solicita la revisión del equipo.

27 de diciembre 2016

- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, el equipo de medición de flujo requiere de cambio del sistema de mecánico del totalizador el engranaje presenta problemas de desgaste, se conseguirá la pieza en cuanto se reanuden las actividades en oficinas.
- Ptar de Ocotlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se inicia con el trabajo de sustitución de la tornillería en el clarificador No.2 esta actividad va a tardar por lo máximo dos días.
- Ptar de La Barca.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se presentaron problemas en el sistema de desaguado de lodos (filtro banda), los cuales se atendieron por el mismo personal de operación.

28 de diciembre 2016

• Ptar de Chapala.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se solicita el apoyo del chofer del camión para el retiro de



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0638 / 2016


DEL DÍA: 13/12/2016 AL DÍA: 16/12/2016











SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 JOSÉ MADRIGAL GONZÁLEZ N° OFICIO: GPT / C-0638 / 2016
 DEL DÍA: 13/12/2016 AL DÍA: 16/12/2016



[Handwritten signature]

SE(L)LO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>28 DIC. 2016</p> <p><i>Martin Mendoza</i></p> <p>PTAR DE EL SALTO</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>30 DIC. 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE BUXCUECA</p> <p>HORA _____</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>29 DIC. 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>30 DIC. 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA</p> <p>HORA _____</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>29 DIC. 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE TLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>30 DIC. 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE TIZAPÁN EL ALTO</p> <p>HORA _____</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>29 DIC. 2016</p> <p><i>Benjamin Monte Ochoa</i></p> <p>PTAR DE ATEQUIZA</p> <p>HORA _____</p>	
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>30 DIC. 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE SAN LUIS SOYATLÁN</p> <p>HORA _____</p>	

