

Guadalajara, Jalisco 23 Junio 2017

Asunto: Informe de actividades

De Contrato: Por Honorarios asimilables al salario del 1 Abril del 2017

Periodo: Del 1 al 30 de Junio 2017

LAE. EDGAR FRANCISCO RUIZ G.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO IJAS

PRESENTE



AT'N.: LIC. ALAN E. HERNANDEZ GUTIERREZ

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado del contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios asimilables al con fundamento en el artículo 8 fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda clausula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H Instituto el pasado 1 de Abril de 2017.

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

INFORME DE VISITAS Y SUPERVISION

Obra: Obra complementaria de Remodelación de la **Unidad Asistencial Para Indigentes**, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Antecedentes, Objetivo: Contrato No.: SIOP-IJAS-01-CI-0791/16

- 1.- Estudio y revisión de contrato y catálogo de conceptos.
- 2.- Supervisión de entrega de mobiliario y pruebas del mismo.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'E' and 'R' inside a circle.

- 3.- Se entrega listado de pendientes y fallas en conexiones de equipos para su reparación.
- 4.- Se entrega lista de recomendaciones en acabados de cocina, y azotea.
- 5.- Se insiste al contratista en terminar baños.
- 6.- Se insiste a contratista en colocación de piso de cocina.
- 7.- Se revisa lista de pendiente de terminados y equipos de obra para su entrega completa y funcionando.
- 8.- Se insiste en la colocación y junteo de azulejos en baños.
- 9.- Supervisión de Cumplimiento de trabajos según contrato. (Se anexa reporte Fotográfico de visitas obra y comentarios)

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

Atentamente:

Ing. Roberto de Alba Rulfo Acedo
Prestador de Servicios Profesionales

RESUMEN DESCRIPTIVO Y FOTOGRAFICO DE LA SUPERVISION DE REMODELACION

OBRA:

Obra remodelación del UAPI, en Guadalajara.

Fecha:

Junio de 2017

COMENTARIOS

FOTOGRAFIA


COSINA

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA


1

Equipo de enfriamiento y luminaria dentro de cámara de refrigeración. Estantería y equipos móviles de cocina.



2

Zona de hornos y estufas en cocina, Trampas de grasas en piso. Estufa y campanas de extracción con luminarias funcionando. Explicación de uso de equipos por proveedor a personal en cocina.



2



BAÑOS SECCION HOMBRES

- 3 Azulejo en zona de regaderas, y preparación para manearles y mangueras.
- Azulejo en tarjas y enjarres para pintura.




BAÑOS SECCION MUJERES

- 4 Colocación y funcionamiento de dos equipos de calentamiento a gas, para esta zona.
- Preparación de muros para colocar azulejos en tarjas y regaderas.
- Preparación para colocación de maneras les y mangueras en regaderas.



5



Azulejos para colocación en diversos baños.
Equipos de mangueras para regaderas y manera les para los diferentes baños.
Equipos de extracción de aire para cocina en funcionamiento.



BAÑOS BOMBEROS

6

Colocación de azulejo en zona regaderas.
Preparación de muros para recibir azulejo en zona de lavabos.



Instalación de equipos de calentadores solares en diferentes áreas.
Presudizadores en equipos de calentamiento solar en baños hombres.
Presudizadores en equipos de calentamiento solar en baños de mujeres.



7

A handwritten signature or set of initials in blue ink, enclosed in a circular scribble.