



**Servicios y
Transportes**

Av. Juan Gil Preciado No. 6735,
Col. Jardines de Nuevo México
Tel: 3030-5900, C.P. 45150,
Zapopan, Jalisco

MEMORANDUM

0451/2019

LIC. JOSE DE JESUS LAUREANO MARTINEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION JURIDICA
P R E S E N T E

Por instrucciones del Director de Administración y Finanzas, le solicito se inicie el proceso de licitación de 6 unidades a subastar una vez aprobado por el Consejo de Administración en la XXII Vigésima Segunda Sesión de Consejo.

Así mismo anexo copia de avalúo No. de Oficio D-I/1961/2018/IJCF/019231/2018/IV/02 emitido por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Lo anterior para dar cumplimiento a los Lineamientos del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de este Organismo Público Descentralizado.

Y más por el momento, reitero un cordial saludo.

ATENTAMENTE
ZAPOPAN, JALISCO 30 DE ENERO DE 2019


JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL
JEFE DE PATRIMONIO

*Recibí memorando
con anexo de 6 folios*

c.c.p. Mtro. Omar Alberto Vargas Mendoza/Director General
c.c.p. C.P. Guillermo Crescenciano Razo Vázquez/Director Administración y Finanzas
c.c.p. Lic. Ramiro Urzúa Orozco/Contraloría Interna
c.c.p. Archivo

L.A.E. SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
Y TRANSPORTES O.P.D
P R E S E N T E:

JOSE SERGIO OLIVARES HERNANDEZ, Perito en identificación de vehículos y avalúo, dependiente del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, fui designada para realizar lo solicitado, carácter que tengo reconocido en autos.

EXPONER.

Que una vez que fui designado por el Jefe del Departamento para dar contestación a su oficio de petición No DG/1961 recibido el día 25 de octubre del presente año.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Asignar el valor a los camiones que se describe en su oficio de petición.

METODO UTILIZADO

METODO ESTADISTICO.- Considerando su estado de uso y conservación al momento de la inspección física directa del objeto (s).

MATERIAL UTILIZADO.

Investigación de campo. En negociaciones de venta de camiones usados
Investigación del mercado En páginas de internet tales como BUSCAPE Y MERCADO LIBRE

PROCEDIMIENTO.

Una vez que me traslade el día 26 del mes y año en curso a la Av. Juan Gil Preciado #6735, Colonia Jardines Nuevo México en el municipio de Zapopan Jalisco, y ubicada en dicho lugar fui atendida por el encargado del área de patrimonio, de nombre JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL, a las 10:24 horas quien me muestra los Camiones a evaluar, realizando la inspección física directa, la apreciación del estado de uso y conservación así como la toma de fotografías. Llegando al siguiente:





RESULTADO.

Los Camiones se encuentran en mal estado de uso y conservación, por lo que se llega a la siguiente:

CONCLUSION

01 Camión de la marca Mercedes Benz, zafiro modelo 2008, con número económico 2779, número de serie *3MBAA2DK98M030983* motor, *92491500747268* con placas de circulación, 723-823-G; diferencial dañado, transmisión con desgaste, motor con desgaste, compresor dañado, módulo adm dañado, carrocería y estructura en mal estado, detallado eléctrico y mecánico, repotenciar muelles, llantas en mal estado, con un valor actual en relación a su estado de uso y conservación, de \$ 250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.)





02 Camión de la marca Mercedes Benz, zafiro, modelo, 2008 con número económico, 2789 número de serie *3MBAA2DK18M030394* motor, *92491500751888* con placas de circulación 717-864-G diferencial dañado, transmisión con desgaste, motor con desgaste, carrocería y estructura en mal estado, detallado eléctrico y mecánico, repotencial muelles, llantas en mal estado, con un valor actual en relación a su estado de uso y conservación, de \$ 265,000.00 (doscientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.)



N.J.C.D-I/1961/2018



11-7-64987



03 Camión de la marca Mercedes Benz, zafiro, modelo, 2008 con número económico, 2763 número de serie, *3MBAA2DK68M030987* motor, *92491500750045* con placas de circulación, 717-649-G diferencial dañado, transmisión con desgaste, motor con desgaste, carrocería y estructuras en mal estado, detallado eléctrico y mecánico, repotenciar muelles, llantas en mal estado, falta de módulo adm, con un valor actual en relación a su estado de uso y conservación, de \$ 307,000.00 (trescientos siete mil pesos 00/100 m.n.)





N.U.C.D-I/1961/2018





11-7-64987



04 Camión de la marca Mercedes Benz, zafiro, modelo, 2008 con número económico, 2733 número de serie, *3MBAA2DKX8M030944* motor, *92491500727868* con placas de circulación, 717-479-G diferencial dañado, transmisión con desgaste, motor con desgaste, carrocería y estructura en mal estado, detallado eléctrico y mecánico, repotenciar muelles, llantas en mal estado, con un valor actual en relación a su estado de uso y conservación, de \$ 265,000.00 (doscientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.)



05 Camión de la marca Mercedes Benz, zafiro, modelo, 2008 con número económico, 2729 número de serie *3MBA2DK78M030948* motor *92491500744208* con placas de circulación, 717-483-G diferencial dañado, transmisión con desgaste, motor con desgaste, carrocería y estructura en mal estado, detallado eléctrico y mecánico, repotenciar muelles, llantas en mal estado, falta de modulo adm, con un valor actual en relación a su estado de uso y conservación, de \$ 237,000.00 (doscientos treinta y siete mil pesos 00/100 m.n.)



A series of four black and white photographs showing the front of a bus, labeled 'R-151', being crushed by a large, dark, textured object. The sequence shows the object moving from the left towards the bus, progressively flattening the front end. The bus is white with dark windows and a dark grille. The background is a light, textured surface.

