



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	29/09/2020
Fecha Elab. Compro.	05/10/2020
N° de Oficio:	SCCA / C-0311 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 5 2020 7:38AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/09/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN DE AVANCES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO			
01/10/2020	MUNICIPIO	Tototlán \$ 86.00	Atotonilco el Alto \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN EL SITIO EN DONDE SE ESTÁN EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TOTOTLÁN Y ATOTONILCO EL ALTO			
02/10/2020	MUNICIPIO	San Juan de los Lagos \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN EL SITIO EN DONDE SE ESTÁN EJECUTANDO LOS TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PTAR DE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR PARA BENEFICIAR A VARIAS LOCALIDADES			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	30/09/2020	VIÁTICOS \$:	825.00	825.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	103,040.00 Km. / 103,759.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	02/10/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	719.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	660.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 825.00 (OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE

\$ 825.00

MENOS ANTICIPO

\$ 825.00

SALDO

\$ 0.00

COMISIONADO
CRUZ EDUARDO CASTILLO
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

05 OCT. 2020
RECIBIDO
Caja

Se autoriza al Biol. Hugo
Orlando Covarrubias para
realizar la Comprobación de
esta Comisión.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0311 / 2020

DEL DÍA: 30/09/2020 AL DÍA: 02/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SE ACUDE DESDE TEMPRANA HORA AL SITIO DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO PARA REALIZAR UNA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE HAN EJECUTADO HASTA EL MOMENTO EN ESTE LUGAR, PRESENTANDO UN MAGNÍFICO AVANCE AFUERA DE DONDE SE ENCUENTRA EL TÚNEL SE ENCONTRÓ TODA EL ÁREA LIBRE DE MALEZA, EN EL CANAL DE DESVÍO DEL CAUCE DEL AGUA DEL RÍO VERDE SE PUEDE APRECIAR QUE JUNTO A ESTA ESTRUCTURA TAMBIÉN FUE RETIRADA TODA LA MALEZA QUE SE ENCONTRABA CERCANA A ESTE LUGAR, EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL CANAL DE DESVÍO DEL AGUA DEL RÍO VERDE PARALELO AL CAUCE TAMBIÉN FUE RETIRADA TODA LA MALEZA, EN LA ÚLTIMA CURVA EN DONDE SE ENCUENTRAN PLANTADOS ALGUNOS INDIVIDUOS DE REUBICACIÓN TAMBIÉN FUE CORTADA LA MALEZA. DE DONDE ESTÁ EL INGRESO PARA EL MIRADOR PRINCIPAL Y HASTA EN DONDE SE ENCONTRABA EL VIVERO PRVISIONAL TAMBIÉN FUE CORTADA LA MALEZA Y PODADO LOS INDIVIDUOS DE REUBICACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA ÁREA. SE REALIZÓ EL CORTE DE MALEZA TAMBIÉN EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS REMOLQUES DE LA CEA Y JUNTO A DONDE SE ENCUENTRA EL MIRADOR PRINCIPAL. SE REALIZÓ EL CORTE DE MALEZA EN PARTE DE LA PLANICIE QUE COMPRENDE LA PLATAFORMA DE BOMBEO. SE REALIZÓ EL CORTE TOTAL DE MALEZA EN TODO EL TRAYECTO QUE COMPRENDE EL CANAL DE DESVÍO DE AGUA PLUVIAL, TAMBIÉN SE REALIZÓ EL CORTE DE MALEZA EN LA PARTE DE ARRIBA QUE COMPRENDE EL EJE CERO POR DONDE SE ENCUENTRAN LAS BANQUETAS Y EL CRONQUETO LANZADO HASTA DONDE SE ALCANZO. SE APRECIA QUE TAMBIÉN YA SE ENCUENTRA CORTADA LA MALEZA DESDE DONDE SE ENCUENTRA EL MIRADOR PROVISIONAL Y HASTA DONDE CONCLUYE LA CURVA DE LA HERRADURA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EL PERSONAL AL INICIO DE DONDE SE ENCUENTRA EL CAMINO DE ACCESO Y VAN PASANDO EL ÁREA DEL PANDITO HASTA ADELANTE DE DONDE SE ENCUENTRA UNA CONSTRUCCIÓN PRIVADA CON EL CORTE DE MALEZA, PARA EL RETIRO DE TODA LA VEGETACIÓN CORTADA SE VA EN LA CURVA DEL PANDITO.

JUEVES 01 DE OCTUBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL AL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRAN REALIZANDO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLÁN Y ATOTONILCO EL ALTO. EN DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

P.T.A.R. DE TOTOTLÁN, JALISCO

- 1.- NO SE ENCUENTRAN DELIMITADAS LAS ÁREAS PARA LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, COMO SON ESCOMBROS, CHATARRA Y PEDACERA DE MADERA, POR LO CUAL SE DIO LA INDICACIÓN DE QUE SE REALIZARAN.
- 2.- JUNTO AL INGRESO SE OBSERVÓ QUE SE ENCUENTRA UNA PLASTA DE CONCRETO DEL LAVADO DE TOLVA DE UN TROMPO QUE TRANSPORTAN ESTOS MATERIALES POR LO CUAL SE INDICA AL ENCARGADO DE LA OBRA ING. RUSBEL DE SU RETIRO INMEDIATO.
- 3.- SE ENCONTRARON VARIOS RECIPIENTES UTILIZADOS PARA HECHAR PINTURA Y QUE SE ENCUENTRAN DISPERSOS POR TODA EL ÁREA POR LO CUAL SE PIDIO QUE SE JUNTARAN TODOS Y SE DEPOSITEN EN EL TAMBO PARA RESIDUOS PELIGROSOS.
- 4.- SE ACUDE AL SITIO EN DONDE SE ENCONTRABA LA CASETA DE CLORACIÓN EN DONDE DE IGUAL MANERA SE ENCUENTRAN BOTES VACIOS DE PINTURA, BROCHAS EN MAL ESTADO Y CUBETAS CON PINTURA POR LO CUAL SE SOLICITÓ QUE SE VEA LO QUE YA NO SIRVE Y SE MANDE PARA LOS TAMBOS DE RESIDUOS PELIGROSOS Y LAS CUBETAS DE PINTURA COLOQUE UN LETRERO EN DONDE SE PONGA SUSTANCIAS QUÍMICAS O SUSTANCIAS PELIGROSAS.
- 5.- SE OBSERVA UN DESORDEN DE MADERA POR LO CUAL SE SOLICITA QUE SE HAGA EL ORDENAMIENTO CORRESPONDIENTE Y LO QUE YA NO SIRVE CATALOGARLO COMO RESIDUO DE MANEJO ESPECIAL.
- 6.- EL SANITARIO QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS NO SE ENCONTRABA EN FUNCIONAMIENTO POR LO CUAL SE INDICA QUE SI NO VA ESTAR DISPONIBLE PARA LOS TRABAJADORES ENTONCES QUE SE RENTEN SANITARIOS MÓVILES PARA QUE ESTOS NO SE ENCUENTREN REALIZANDO SUS NECESIDADES EN EL MONTE.
- 7.- SE PIDIO QUE SE REALICE UNA LIMPIEZA EN TODA EL ÁREA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y

RESIDUOS PELIGROSOS.

8.- SE SIGUE SOLICITANDO LA COLOCACIÓN DE MÁS CONTENEDORES PARA BASURAS.

OBSERVACIONES:

P.T.A.R. ATOTONILCO EL ALTO.

- 1.- SE APRECIA QUE SE TIENE EN UN ÁREA CHATARRA PERO QUE SE ENCUENTRA JUNTO AL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ADEMÁS DE NO ENCONTRARSE DELIMITADA EL ÁREA.
- 2.- SE OBSERVARON LODOS TIRADOS A UN LADO DEL DIGESTOR DE LODOS, POR LO CUAL INDICA AL RESPONSABLE DE LA OBRA QUE ESTO NO ES CORRECTO DADO A QUE NO ESTÁ ESTABILIZADO POR LO QUE SE SOLICITO QUE UNA VEZ QUE QUEDE COMO HOJUELA SEA RETIRADO DEL LUGAR Y DISPONERLO DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE.
- 3.- SE ROTULARON UNOS TAMBOS PERFORADOS Y SIN TAPA COMO RESIDUOS PELIGROSOS POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN AL INGENIERO MORALES QUE ESTO NO PUEDE SER DADO A QUE LOS CONTENEDORES PARA ESTE FIN DEBEN ESTAR TOTALMENTE SELLADO Y SIN PERFORACIÓN ALGUNA, ADEMÁS DE CONTAR CON SU TAPA CORRESPONDIENTE, POR LO CUAL SE HIZO EL REQUERIMIENTO DE ESTOS TAMBOS.
- 4.- DEL POLIMERO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA EMPRESA TENDRÁ QUE VER CON EL H. AYUNTAMIENTO QUE LE VAN HACER POR EL MOMENTO PARA QUE NO SE LES VAYA A CONTAMINAR CON DEMÁS MATERIALES.
- 5.- SE SOLICITÓ UN ORDENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE ESTA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
- 6.- SE OBSERVARON A SEIS PERSONAS QUE NO PORTABAN SU CUBREBOCAS POR LO CUAL SE INDICÓ AL INGENIERO MORALES DE PROPORCIONARLES EN EL MOMENTO Y PONER MÁS VIGILANCIA PARA SEGUIR LAS RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS.
- 7.- DE IGUAL MANERA SE SOLICITÓ CONTAR CON MÁS CONTENEDORES PARA RSU Y R.P.

VIERNES 02 DE OCTUBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE REALIZA SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LOS SITIOS EN DONDE SE ESTÁN DESARROLLANDO TRABAJOS REFERENTE A LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO Y A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA QUE SE BENEFIARÁ A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO Y QUE SE ENCUENTRA EN CERCANA A LA POBLACIÓN DE OJO DE AGUA, EN AMBOS SITIOS SE REALIZAN OBSERVACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL APLICABLE EN MATERIA AMBIENTAL.

P.T.A.R. SAN JUAN DE LOS LAGOS








AUNQUE SE ENCUENTRAN CON MEJORAS DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL COMO SON LA SEPARACIÓN DE ESCOMBROS, MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS LOS CUALES SE ENCONTRABAN JUNTO CON TUBERÍA CONDUIT EN COLOR VERDE REVUELTA ENTRE LA TIERRA Y QUE EN LA SUPERVISIÓN ANTERIOR SE HABÍA SOLICITADO LA SEPARACIÓN DE ESTA TUBERIA, AL RESPECTO SE ESTÁ REALIZANDO SOLAMENTE FALTA REALIZAR LA DELIMITACIÓN DE CADA UNO DE LOS RESIDUOS, DE IGUAL MANERA SE PUDO APRECIAR VARIAS BOLSAS DE BASURA LO CUAL LE FUE INDICADO AL ENCARGADO DE REALIZAR SU ENVÍO A DISPOSICIÓN FINAL EN ESE MISMO INSTANTE, SE SOLICITÓ QUE SE JUNTARAN LAS MANCHAS DE ACEITE QUE ESTABA TIRANDO UNA RETROEXCAVADORA Y QUE SE MANDARA HACER SU REPARACIÓN DE ESTA MAQUINARIA, EN CUANTO A LA TIERRA CONTAMINADA QUE SE COLOCARA EN TAMBOS METÁLICOS CON TAPADERA, TAMBIÉN SE APRECIARON INDICIOS DE FOGATAS Y AL MOMENTO DE CUESTIONAR MENCIONAN QUE EL VELADOR COMO YA EMPEZO LA TEMPORADA DE FRIO QUEMA MADERA QUE YA NO SIRVE PARA CALENTAR EL SITIO EN DONDE SE QUEDA, SE HACE EL REQUERIMIENTO QUE NO SE DEBERÁ DE QUEMAR NINGÚN MATERIAL EN EL SITIO. CUANDO SE LLEGO SE VIO QUE UNO DE LOS BAÑOS CON LOS QUE CUENTAN LAS INSTALACIONES SE ENCONTRABA CERRADO POR LO CUAL SE MENCIONA QUE SI NO SE ABRE SE TENDRÁN QUE RENTAR DOS SANITARIOS MÓVILES PARA EL USO DEL PERSONAL Y PROPORCIONARLES JABON Y AGUA PARA QUE UNA VEZ QUE REALICEN SUS NECESIDADES SE LAVEN LAS MANOS.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LAGOS DE MORENO










EN ESTE SITIO SE ENCONTRO BASURA TIRADA FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y DENTRO DEL ÁREA CONSTRUCTIVA RAZÓN POR LA CUAL SE LLAMA LA ATENCIÓN AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EMPRESA, SE VE QUE YA TIENE UN LUGAR ESPECIFICO PARA LA








CHATARRA Y PEDACERA DE MADERA, SIN EMBARGO SE HACE EL SEÑALAMIENTO DE LA COLOCACIÓN DE VARILLAS Y LA COLOCACIÓN DE MALLA PARA DELIMITAR LAS ÁREAS, DE IGUAL MANERA SE APRECIA QUE LOS CONTENEDORES PARA BASURA SE ENCONTRABA LLENOS POR LO QUE SE INDICA QUE SE DISPONGA DE ESTOS RESIDUOS A LA BREVEDAD, CUENTA CON UN SANITARIO MÓVIL EL










[Handwritten signature]










[Handwritten signature]

Supervisión Ambiental en los trabajos que se realizan en la P.T.A.R de San Juan de los Lagos, Jalisco. 02/10/2020









[Handwritten signature]



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0311 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular <i>Martín L.</i></p> <p>Fecha: <i>30/09/20</i> Hora: <i>7:26</i></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular <i>Martín L.</i></p> <p>Fecha: <i>2/10/20</i> Hora: <i>17:39</i></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular <i>Martín L.</i></p> <p>Fecha: <i>30/09/20</i> Hora: <i>18:48</i></p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular <i>BLP</i></p> <p>Fecha: <i>01/10/20</i> Hora: <i>07:15</i></p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular <i>17:00</i></p> <p>Fecha: <i>16:31</i> Hora: <i>17:00</i></p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular <i>BLP</i></p> <p>Fecha: <i>02/10/20</i> Hora: <i>07:08</i></p>	