

**ANEXO 2**  
**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**  
[www.ceajalisco.gob.mx](http://www.ceajalisco.gob.mx)

Fecha Pago Anticipo	26/10/2020
Fecha Elab. Compro.	30/10/2020
N° de Oficio:	SCCA / C-0334 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 30 2020 11:49AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI	PUESTO:	Coordinador Técnico
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI - Coordinador Técnico	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

**DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA**

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/10/2020	MUNICIPIO: Poncitlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LOS SITIOS EN DONDE SE DESARROLLAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CUITZEO DE PONCITLÁN Y SAN MIGUEL DE LA PAZ DE JAMAY	Jamay \$ 152.00 Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

29/10/2020	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLÁN, JALISCO	Ocotlán \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
------------	---	--	--	---

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	27/10/2020	VIÁTICOS \$:	566.00	566.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	29/10/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **566.00** (QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 566.00
MENOS ANTICIPO	\$ 566.00
<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>



COMISIONADO  
HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI  
Coordinador Técnico



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ  
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI N° OFICIO: SCCA / C-0334 / 2020

DEL DÍA: 27/10/2020 AL DÍA: 29/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

27 DE OCTUBRE DE 2020, EN ESTE DÍA SE REALIZA SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CUITZEO DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, ASÍ COMO LA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CUITZEO, DADO A QUE SE ENCONTRABAN ESCOMBROS TANTO FUERA COMO DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, SE PIDIO AL ENCARGADO DE LA OBRA ELEGIR UN ÁREA PARA CONCENTRAR ESTOS RESIDUOS, TAMBIÉN SE PIDIO QUE LAS MANCHAS DE ACEITE QUE SE ENCONTRABAN TIRADAS DENTRO DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS FUERAN RETIRADAS PARA ESTO SE PIDIO QUE SE COLOQUEN CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS, EN LOS LECHOS DE SECADO QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN UNO DE ELLOS SE ENCONTRÓ PARTE DE LOS MATERIALES QUE SE RETIRARON DE LAS ESTRUCTURAS, EN OTRO SE ENCONTRÓ QUE SE QUEMARON MATERIALES POR LO CUAL LE FUE INDICADO AL ENCARGADO DE LA OBRA QUE QUEDA PROHIBIDO REALIZAR LA QUEMA DE CUALQUIER PRODUCTO DENTRO Y FUERA DE LA PLANTA Y QUE LO QUE SE TIENE QUE HACER ES ENVIAR A DISPOSICIÓN FINAL LLAMESE BASURAS, MALEZA CORTADA SECA, TUBERÍAS RETIRADAS, ETC. SE SOLICITARON TAMBOS PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. SE PIDIO UN ORDENAMIENTO TANTO DE LOS MATERIALES QUE SON PARA LA CONSTRUCCIÓN ASÍ COMO DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN GENERANDO. ADEMÁS DE REALIZAR LA LIMPIEZA DE BASURAS.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, EN ESTE LUGAR DE TRABAJO SE PUDO APRECIAR QUE SE ENCUENTRA MÁS ORDENADO EL ENCARGADO DE LA PLANTA DADO A QUE CUENTAN CON ALMACÉN PARA HERRAMIENTAS, CONSTRUYERON UNA PLANCHA DE CONCRETO PARA LA COLOCACIÓN DE ACEITE Y COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZAN PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO, POR LO CUAL SE PIDIO QUE EN ESTE MISMO LUGAR SE COLOQUEN DOS CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE VAYAN GENERANDO COMO SON TIERRA CONTAMINADA CON ACEITE, Y PIEDRA CONTAMINADO Y EN EL OTRO LA COLOCACIÓN DE ENVASES DE ACEITES. DEBIDO A QUE SE ENCONTRABAN POCOS ESCOMBROS DISPERSOS EN LA OBRA SE SOLICITÓ LA ASIGNACIÓN DE UN ÁREA PARA ESTOS RESIDUOS, ASÍ COMO LA DELIMITACIÓN DE LA MISMA, SE APRECIA QUE COMO ESTE LUGAR ERA UN ÁREA DE CULTIVO DE MAÍZ SE RETIRÓ LA MAYORÍA SIN EMBARGO QUEDO UN 20% CON MAÍZ DENTRO DEL ÁREA QUE COMPRENDERÁ LA PTAR, POR LO CUAL SE SOLICITÓ SU RETIRO DEL ÁREA, MENCIONANDO EL ENCARGADO DE LA OBRA QUE ESTO YA LE FUE COMENTADO A LA PERSONA QUE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DEL TERRENO Y QUEDO DE ACUDIR EN PRÓXIMOS DÍAS, SE PROHIBIO REALIZAR QUEMA ALGUNA DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PRIMERO PORQUE NO SE DEBE LLEVAR A CABO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA AMBIENTAL, SEGUNDO PORQUE SE ENCUENTRA RODEADA ESTA CONSTRUCCIÓN DE CULTIVOS DE MAÍZ. SE PIDE QUE TODO EL PERSONAL UTILICE SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PRINCIPALMENTE QUE PORTEN SU CUBREBOCAS DURANTE LA JORNADA LABORAL.

29 DE OCTUBRE DE 2020, EN ESTE DÍA SE REALIZA SUPERVISIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLÁN, JALISCO, EN DONDE SE OBSERVA QUE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO, SE APRECIA QUE EL AGUA QUE SE ESTA TRATANDO SALE SIN COLOR, LA DESINFECCIÓN LA ESTÁN REALIZANDO MEDIANTE ULTRAVIOLETAS, SE OBSERVA QUE FALTA QUE SUS CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SE ENCUENTREN ETIQUETADOS Y PINTADOS DE ACUERDO AL COLOR QUE CORRESPONDAN, EN CUENTO A LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL TODO LO QUE SE RETIRA DEL PRETRATAMIENTO SE COLOCA EN TAMBOS PERFORADOS Y UNA VEZ QUE ESTILAN SON DEPOSITADOS EN UN CONTENEDOR PARA ESTE FIN. SE OBSERVARON LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO ACTUALMENTE LA CUAL CONSISTE EN LA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA COLOCACIÓN DE UNA NUEVA ESTRUCTURA DE PRETRATAMIENTO LA CUAL AYUDARÁ A LA QUE SE TIENE ACTUALMENTE, POSTERIORMENTE REALIZARÁN ADECUACIONES EN OTRAS DOS UNIDADES DE TRATAMIENTO PARA PODER HECHAR A ANDAR EL NUEVO BIODIGESTOR

OBSERVACIONES:


Y LA ESFERA PARA LA CONCENTRACIÓN DEL BIOGAS. SE SOLICITÓ AL ENCARGADO DE LA OBRA CONTAR CON SUS PROPIOS CONTENEDORES PARA LA BASURA Y PARA RESIDUOS PELIGROSOS, ESTO DE LAS ESTUPAS QUE SE PUEDAN UTILIZAR AL MOMENTO DE

HACER EL ENGRASADO DE ALGUNOS EQUIPOS. SE SOLICITÓ EL USO DE CUBREBOCAS EN TODO MOMENTO.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PONCITLÁN, JALISCO, SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN DONDE SE DA LA INDICACIÓN DE QUE SE JUNTEN TODAS LAS BASURAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN EL ÁREA, SE RETIREN DOS TAMBOS QUE SE ENCUENTRAN OXIDADOS Y APLASTADOS, QUE SE JUNTE LA PLASTA DE ESCOMBROS QUE SE ENCUENTRA JUNTO A LAS OFICINAS PROVISIONALES, QUE LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS NO REBASEN SU CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, QUE LOS CONTENEDORES PARA RESIDUOS PELIGROSOS SE PINTEN DE ACUERDO AL CATÁLOGO PARA ESTE TIPO DE RESIDUOS, QUE SE ROTULEN Y COLOQUEN SUS TAPAS, SE SOLICITÓ QUE LO QUE SE CORTÓ DE MALEZA NO SEA QUEMADO DADO A QUE SE VIERON VARIOS INDICIOS DE QUE LLEVARON A CABO ESTA PRÁCTICA POR LO CUAL SE LE HIZO LA OBSERVACIÓN, DURANTE EL RECORRIDO SE PUDO OBSERVAR QUE SE CUENTA CON UN CONTENEDOR METÁLICO CON CAPACIDAD DE 908 KGS DE GAS CLORO, EL CUAL SE ENCUENTRA VACIO PERO QUE TENDRÁ QUE SER RETIRADO DE ESTE LUGAR DADO A QUE LA DESINFECCIÓN SE REALIZARÁ POR MEDIO DE ULTRAVIOLETAS. POR LO CUAL SE CONSULTARÁ CON LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO.

#### COMENTARIOS

COMISIÓN REALIZADA, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLO DE LOS LUGARES SUPERVISADOS DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO Y A LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE DEL COVID-19.









INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI N° OFICIO: SCCA / C-0334 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="128 359 565 642">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 27/10/20 Hora: 07:06</p> </div> <div data-bbox="155 638 613 953">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>27/10/20</p> <p>Fecha: 27/10/20 Hora: 16:45</p> </div> <div data-bbox="172 959 609 1239">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 29/10/20 Hora: 07:10</p> </div> <div data-bbox="188 1295 626 1629">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>30/10/20</p> <p>Fecha: 30/10/20 Hora: 15:52</p> </div>	