



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	23/10/2020
Fecha Elab. Compro.	30/10/2020
N° de Oficio:	SCCA / C-0333 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 30 2020 1:59PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/10/2020	MUNICIPIO: Atoyac \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LOS SITIOS EN DONDE SE DESARROLLAN TRABAJOS REFERENTES A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATOYAS Y SAN SEBASTIAN DEL SUR	Gómez Farías \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/10/2020	MUNICIPIO: Poncitlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LOS SITIOS EN DONDE SE DESARROLLAN TRABAJOS REFERENTES A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO DE PONCITLÁN Y SAN MIGUEL DE LA PAZ DE JAMAY	Jamay \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/10/2020	MUNICIPIO: Valle de Juárez \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VALLE DE JUARES Y QUITUPAN	Quitupan \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Quitupan \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/10/2020	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO.	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	26/10/2020	VIÁTICOS \$:	1,128.00	1,128.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	105,136.00 Km. / 106,046.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	29/10/2020	PEAJE \$:	350.00	158.00	21.79	\$ 192.00	KM. RECORRIDO	910.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	1,210.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,478.00 (MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,286.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,478.00

SALDO \$ 192.00

COMISIONADO
CRUZ EDUARDO CASTILLO
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVISAS COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

05 NOV. 2020

RECIBIDO

Caja

Se autoriza al Bto. Hago
Orlando Contreras Lagos
Para realizar la Comprobación
de esta Comisión.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0333 / 2020

DEL DÍA: 26/10/2020 AL DÍA: 29/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

26 DE OCTUBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC Y A LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL SUR, EN AMBAS SE REALIZARON OBSERVACIONES QUE FUERON COMENTADAS A LOS ENCARGADOS DE LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA., LAS CUALES FUERON LAS SIGUIENTES:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATOYAC, JALISCO, SE LLAMO LA ATENCIÓN DADO A QUE LOS MEZQUITES DE TALLA MEDIANA QUE FUERON RETIRADOS PARA LAS EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS SE REALIZARON POR MEDIO DE RETROEXCAVADORA, LO CUAL TUVO QUE SER POR MEDIO DE MOTOSIERRA PARA QUE LAS RAMAS DE LOS OTROS MEZQUITES QUE SE ENCONTRABAN ENTRELAZADAS CON LOS QUE SE RETIRARON NO SE DAÑARAN EN SU TRONCO, POR LO CUAL SE SOLICITÓ REMEDIAR LA SITUACIÓN, DE LA MISMA MANERA DE ESTOS INDIVIDUOS Y LOS CUALES SE ENCONTRABAN FUERA DE LA PLANTA SIN TROCEAR, SE PIDIO QUE LAS RAMAS FUERAN CORTADAS Y LOS TRONCOS DEJARLOS COMO POSTES POR SI EL H. AYUNTAMIENTO QUIERE UTILIZARLOS PARA ALGUNA DELIMITACIÓN, DE IGUAL MANERA SE PIDIO QUE SUS ESCOMBROS DE LOS LAVADOS QUE REALIZAN LOS TROMPOS UNA VEZ QUE SURTEN EL CONCRETO COMO SE ENCUENTRAN DISPERSOS POR VARIAS ÁREAS DE LA OBRA SI PIDIO QUE SE ELIJA UN ÁREA EN DONDE SE CONCENTRE ESTOS ESCOMBROS, TAMBIÉN SE PIDIO QUE SE ASIGNE UN ÁREA PARA EL LAVADO DE LAS OLLAS DE LOS TROMPOS QUE SURTEN EL CONCRETO Y QUE EXIJAN QUE LO REALICEN EN ESTE LUGAR PARA QUE NO LO VAYAN A REALIZAR FUERA DE LA OBRA, SE OBSERVA QUE SE CUENTA CON UN SANITARIO MÓVIL, SE PIDIO LA ASIGNACIÓN DE ÁREAS PARA LA PEDACERA DE MADERA QUE VAYA SURGIENDO Y PARA LA CHATARRA, DE IGUAL MANERA SE PIDIO REALIZAR UNA LIMPIEZA TOTAL DE TODAS LAS BASURAS QUE SE ENCONTRABAN TIRADAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, AL IGUAL QUE CONTENEDORES PARA ESTOS RESIDUOS Y PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE VAYAN GENERANDO.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL SUR, SE ACUDE A ESTE LUGAR EN DONDE SE APRECIA QUE SE ENCUENTRAN APENAS CON EL DESMANTELAMIENTO DE HERRERIAS DE LAS ESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE, AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN NO SE ENCONTRABA EL ENCARGADO DE LA EMPRESA POR LO CUAL SOLAMENTE SE LE DIJO AL ENCARGADO DE LA PLANTA TODO LO QUE TENÍAN QUE REALIZAR EN MATERIA AMBIENTAL, ALGO QUE ES GRAVE ES QUE PUSIERON DENTRO DEL TERRENO DE LA PLANTA UN CONTENEDOR DE COMBUSTIBLE PARA SURTIR A LAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ FARIAS.

27 DE OCTUBRE DE 2020, EN ESTE DÍA SE REALIZA SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CUITZEO DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, ASÍ COMO LA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CUITZEO, DADO A QUE SE ENCONTRABAN ESCOMBROS TANTO FUERA COMO DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, SE PIDIO AL ENCARGADO DE LA OBRA ELEGIR UN ÁREA PARA CONCENTRAR ESTOS RESIDUOS, TAMBIÉN SE PIDIO QUE LAS MANCHAS DE ACEITE QUE SE ENCONTRABAN TIRADAS DENTRO DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS FUERAN RETIRADAS PARA ESTO SE PIDIO QUE SE COLOQUEN CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS, EN LOS LECHOS DE SECADO QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN UNO DE ELLOS SE ENCONTRÓ PARTE DE LOS MATERIALES QUE SE RETIRARON DE LAS ESTRUCTURAS, EN OTRO SE ENCONTRÓ QUE SE QUEMARON MATERIALES POR LO CUAL LE FUE INDICADO AL ENCARGADO DE LA OBRA QUE QUEDA PROHIBIDO REALIZAR LA QUEMA DE CUALQUIER PRODUCTO DENTRO Y FUERA DE LA PLANTA Y QUE LO QUE SE TIENE QUE HACER ES ENVIAR A DISPOSICIÓN FINAL LLAMESE BASURAS, MALEZA CORTADA SECA, TUBERÍAS RETIRADAS, ETC. SE SOLICITARON TAMBOS PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. SE PIDIO UN ORDENAMIENTO TANTO DE LOS MATERIALES QUE SON PARA LA CONSTRUCCIÓN ASÍ COMO DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN GENERANDO. ADEMÁS DE REALIZAR LA LIMPIEZA DE BASURAS.

OBSERVACIONES:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, EN ESTE LUGAR DE TRABAJO SE PUDO APRECIAR QUE SE ENCUENTRA MÁS ORDENADO EL ENCARGADO DE LA PLANTA DADO A QUE

CUENTAN CON ALMACÉN PARA HERRAMIENTAS, CONSTRUYERON UNA PLANCHA DE CONCRETO PARA LA COLOCACIÓN DE ACEITE Y COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZAN PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO, POR LO CUAL SE PIDIO QUE EN ESTE MISMO LUGAR SE COLOQUEN DOS CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE VAYAN GENERANDO COMO SON TIERRA CONTAMINADA CON ACEITE, Y PIEDRA CONTAMINADO Y EN EL OTRO LA COLOCACIÓN DE ENVASES DE ACEITES. DEBIDO A QUE SE ENCONTRABAN POCOS ESCOMBROS DISPERSOS EN LA OBRA SE SOLICITÓ LA ASIGNACIÓN DE UN ÁREA PARA ESTOS RESIDUOS, ASÍ COMO LA DELIMITACIÓN DE LA MISMA, SE APRECIA QUE COMO ESTE LUGAR ERA UN ÁREA DE CULTIVO DE MAÍZ SE RETIRÓ LA MAYORIA SIN EMBARGO QUEDO UN 20% CON MAÍZ DENTRO DEL ÁREA QUE COMPRENDERÁ LA PTAR, POR LO CUAL SE SOLICITÓ SU RETIRO DEL ÁREA, MENCIONANDO EL ENCARGADO DE LA OBRA QUE ESTO YA LE FUE COMENTADO A LA PERSONA QUE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DEL TERRENO Y QUEDO DE ACUDIR EN PRÓXIMOS DÍAS, SE PROHIBIO REALIZAR QUEMA ALGUNA DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PRIMERO PORQUE NO SE DEBE LLEVAR A CABO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA AMBIENTAL, SEGUNDO PORQUE SE ENCUENTRA RODEADA ESTA CONSTRUCCIÓN DE CULTIVOS DE MAÍZ. SE PIDE QUE TODO EL PERSONAL UTILICE SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PRINCIPALMENTE QUE PORTEN SU CUBREBOCAS DURANTE LA JORNADA LABORAL.

28 DE OCTUBRE DE 2020, EN ESTE DÍA SE ACUDIÓ A LAS CABECERAS MUNICIPALES DE VALLE DE JUÁREZ Y QUITUPAN, JALISCO, PARA TOMAR DATOS Y TOMA DE FOTOGRAFÍAS DE LOS TERRENOS DESTINADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES;

TERRENO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VALLE DE JUÁREZ, EL TERRENO SE ENCUENTRA RUMBO AL LIBRAMIENTO QUE CONDUCE HACÍA QUITUPAN, SE ENCUENTRA CERCANO A LA CORTINA CON LA QUE CUENTA LA PRESA QUE SE ENCUENTRA EN ESTE LUGAR, ESTE RUMBO AL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA COMO A 200 METROS DEL LIBRAMIENTO, SE OBSERVÓ QUE EL LUGAR YA SE ENCUENTRA DESMONTADO DE LA MALEZA QUE SE ENCONTRABA PRESENTE, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA CON UNA PEQUEÑA LOMA, SE ENCONTRARON ALGUNOS NOPALES, UNA GUASIMA Y TEPEMEZQUITES, EN LA PARTE BAJA DEL TERRENO SE ENCONTRARON SAUCES Y MALEZA CERCANA A DONDE PASA EL ARROYO QUE VA POR UN LADO DE ESTE TERRENO. DE DONDE SE ENCUENTRA LA ESTRUCTURA DE LA CORTINA SE ENCUENTRA ESTE LUGAR COMO A 70 METROS. SE APRECIA QUE SE ENCUENTRA CON ALGO DE PIEDRA.











TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE QUITUPAN, JALISCO, SE REFIERE QUE TODAVÍA NO SE CUENTA CON EL TERRENO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO, POR LO CUAL NO SE TOMARON DATOS Y FOTOGRAFÍAS.

29 DE OCTUBRE DE 2020, EN ESTE DÍA SE REALIZA SUPERVISIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLÁN, JALISCO, EN DONDE SE OBSERVA QUE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO, SE APRECIA QUE EL AGUA QUE SE ESTA TRATANDO SALE SIN COLOR, LA DESINFECCIÓN LA ESTÁN REALIZANDO MEDIANTE ULTRAVIOLETAS, SE OBSERVA QUE FALTA QUE SUS CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SE ENCUENTREN ETIQUETADOS Y PINTADOS DE ACUERDO AL COLOR QUE CORRESPONDAN, EN CUENTO A LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL TODO LO QUE SE RETIRA DEL PRETRATAMIENTO SE COLOCA EN TAMBOS PERFORADOS Y UNA VEZ QUE ESTILAN SON DEPOSITADOS EN UN CONTENEDOR PARA ESTE FIN. SE OBSERVARON LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO ACTUALMENTE LA CUAL CONSISTE EN LA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA COLOCACIÓN DE UNA NUEVA ESTRUCTURA DE PRETRATAMIENTO LA CUAL AYUDARÁ A LA QUE SE TIENE ACTUALMENTE, POSTERIORMENTE REALIZARÁN ADECUACIONES EN OTRAS DOS UNIDADES DE TRATAMIENTO PARA PODER HECHAR A ANDAR EL NUEVO BIODIGESTOR Y LA ESFERA PARA LA CONCENTRACIÓN DEL BIOGAS. SE SOLICITÓ AL ENCARGADO DE LA OBRA CONTAR CON SUS PROPIOS CONTENEDORES PARA LA BASURA Y PARA RESIDUOS PELIGROSOS, ESTO DE LAS ESTUPAS QUE SE PUEDAN UTILIZAR AL MOME

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0333 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 26/07/20 Hora: 07:03	 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 28/10/20 Hora: 21:17
 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 26/10/20 Hora: 15:44	 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 30/10/20 Hora: 15:54
 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 27/10/20 Hora: 07:06	
 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 27/10/20 Hora: 16:05	
 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 28/07/20 Hora: 07:13	
 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 29/07/20 Hora: 07:10	 



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco México,
C.P. 44190.

COMPROBANTES DE LAS CASETAS DE COBRO DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA-COLIMA, OFICIO
DE COMISIÓN SCCA/C-0333/2020 F.

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	77,59
IVA	12,41
Total	90,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)	
CARTIL: ACA-LC04 CASERO: 710032	
FOLIO: 304342	
26/10/2020 09:16:59	

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
pagar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
Autopista Guadalajara-Colima



052030009165530434200054000002

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	50,61
IVA	9,39
Total	60,00
Plaza de Cobro Say (a Colima)	
CARTIL: SAY LC05 CASERO: 810655	
FOLIO: 450243	
26/10/2020 10:11:49	

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
pagar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
Autopista Guadalajara-Colima



05203009164149450233001230000009

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA
FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

3060605

Folio Fiscal:

B87F3230-EBFF-4629-AC3B-2C7D894EDDC5

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2020-11-03T19:05:20

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Rfc:

CEA070225JK4

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

FRANCIA 1726 COLONIA MODERNA CP.44190 GUADALAJARA JALISCO

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052030009165930434200054000002, FECHA: 26/OCTUBRE/2020 09:16:59 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC04, CAJERO: 710839, FOLIO: 304342	77.59	77.59	
Importe Total con Letra: NOVENTA PESOS 00/100 M. N.				Subtotal	77.59	
				Iva	12.41	
				Total	90.00	

Sello Digital del Emisor:

jCRW6Gqe1ElfsXRy4TD2SUvJzcVbVRcM5kVYYOJW1jKXa1mLyOnPVAhadiV/XDAP3H9VMwnQfleCt1Swp0t/uFsUhJXzvISTgNzzgD3jJxZ3317TN5j
MxVq4Qzn2C1RCeXEHZriYzcZb1K1pp3npMGrMULSHdxhtkaRYLjKPY8QXv9tiIA0dLvG9AeB6VhY10XxTqB8/RxKWfS1DDGmtAzux5L6wucqL4C3Y
dp0fNQD6HbEHvp6h9dwEzMHYOOlc4sXsZmUfcdfnodXGCNHG/jCqXgBK3ExuRuAA1o+sA92GxPBy/oitwjY6S9yzeogRAEWJ5EAXMVwV2joygKXm
Gg==

Sello Digital SAT

MkQ0Z1YS3LOVSDvSBeDo1QIW15oPrspaAg2tLBUFDQDgqGDCJKFGj1vkWAA6nmWpo5dez/1j6lI48GSNrnISfNBOr3l9qslmdeTTHnMhBCXkwd4dzktj
1JOG3xj8GlwIZY5CGqGP9qORF+RgE9UrWn+2ENZLZNRPGesUDx2NmRaHAZ0ADQ3lueU28hHHfWdcW3mzgf1udh405vir6dGNgmP43eutFmupzI
0wK8QovNd6FdUBylCChbL1j0EQLCm8/SSvrECKGalU1xQt1TYPaf7W0byntWezHWet19N4QsyyqJ0JfKirY08rzB8ppPvRjDAnSIEvwL/KJv0lcSgf6yA



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B87F3230-EBFF-4629-AC3B-2C7D894EDDC5|2020-11-

03T19:05:22|CVD110412TF6|jCRW6Gqe1ElfsXRy4TD2SUvJzcVbVRcM5kVYYOJW1jKXa1mLyOnPVAhadi
v/XDAP3H9VMwnQfleCt1Swp0t/uFsUhJXzvISTgNzzgD3jJxZ3317TN5jMxVq4Qzn2C1RCeXEHZriYzcZb1K1
pp3npMGrMULSHdxhtkaRYLjKPY8QXv9tiIA0dLvG9AeB6VhY10XxTqB8/RxKWfS1DDGmtAzux5L6wucqL4
C3Ydp0fNQD6HbEHvp6h9dwEzMHYOOlc4sXsZmUfcdfnodXGCNHG/jCqXgBK3ExuRuAA1o+sA92GxPBy/
oitwjY6S9yzeogRAEWJ5EAXMVwV2joygKXmGg==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2020-11-03T19:05:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA
FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

3053788

Folio Fiscal:

93134215-FC16-49F2-A680-76E81C92695D

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2020-10-30T09:54:36

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Rfc:

CEA070225JK4

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

FRANCIA 1726 COLONIA MODERNA CP.44190 GUADALAJARA JALISCO

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052030010414945023300123000009, FECHA: 26/OCTUBRE/2020 10:41:49 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 810665, FOLIO: 450233	58.62	58.62	

Importe Total con Letra:

SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 58.62

Iva 9.38

Total 68.00

Sello Digital del Emisor:

YrAY5XMoYIO1VvKBBB6BTYq+XFza0xe475LN2nY0UPfgvrZALY4XmLL9irLn6fqoxberG9nH4CjOGWQFH0MolmQ14ciWkjSpvJNmeXk/3E1Ze0h+0e1
PfRtUnSD0tOrvMMKwRFbet51Tm4gweL34R99fzKIUrPEezYpinAVjKdIBCbv2O9n/Ne6k1n+iu8Jc8KhczuKrgHNYHij4ZU9ki6LFvwPvN3OU+N2PiY5nB
ohKM843QFoaVou+ZaRkChQ3HOeWiFolHuRSWHnxru4JVBbJqNDdy1oNQ1f+fumLfUBbbMs7HcznWneWtLPCHI1KFxsZPt3l6bqulgWXStH/w==

Sello Digital SAT

p3l8b4/DezAL2Mcb9Ff13FrKGdjc4NfHTS+U7sxSjJevXPPZ/jgdxybDveKh6vOE2uH5lpp+FJqMikFqRkX8E+YwXE7DfJh0lleicPGjSiOfasQj/iNbZ/xUCg9
3CfrmbbqtPzbzo7tg/WTTN0btI5usZLmfLTV8deXJoOTy5rpsEF4YP1NkfkdCi0q1bJ9LaGwvpbJY+Mb5yfUL/YMO2ogFxl7jPun3iJoDQdbEEEE1ixTLwn
GF6+078W0rDoR1pgDnKIOA8RVdWFzApo+enlljuq82dZSFZOmEnzxZp1wOof+6ALXeoVtfVdzIPNpZD8roDOdQf3DYXR2yje3Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|93134215-FC16-49F2-A680-76E81C92695D|2020-10-









30T09:54:37|CVD110412TF6|YrAY5XMoYIO1VvKBBB6BTYq+XFza0xe475LN2nY0UPfgvrZALY4XmLL9irLn6fqoxberG9nH4CjOGWQFH0MolmQ14ciWkjSpvJNmeXk/3E1Ze0h+0e1PfRtUnSD0tOrvMMKwRFbet51Tm4
gweL34R99fzKIUrPEezYpinAVjKdIBCbv2O9n/Ne6k1n+iu8Jc8KhczuKrgHNYHij4ZU9ki6LFvwPvN3OU+N2PiY5nBohKM843QFoaVou+ZaRkChQ3HOeWiFolHuRSWHnxru4JVBbJqNDdy1oNQ1f+fumLfUBbbMs7HcznW
neWtLPCHI1KFxsZPt3l6bqulgWXStH/w==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2020-10-30T09:54:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]