		CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			
		NOMBRE DEL PROYECTO			
		Rehabilitación de la Plaza Principal de La Tiricia			
Estado (2 dígitos)	14	Fecha de Verificación	Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	105		30	12	2019
Nombre de la Localidad	La Tiricia	Fondo			
Clave de la Localidad	141050047	Directa	Tipo de Obra		FISDMF
No AGEB (13 dígitos)		Complementaria	x		FISE

Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio		Fecha		Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda			Proceso				Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda			Terminada	x		30/12/2019	251367	JAL190401600444
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)			No. De Acciones		
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto		x	Unidad	Cantidad	
Carencia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)			m2	682	
No Aplica	x							

Construcción de vivienda		Vivienda	Planta Potabilizadora		Agua y Saneamiento	Parques Públicos y/o Plazas		Urbanización	Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario	Salud		
Techo			Drenaje			Camino/Carretera					Aula, Comedor, Sanitario	Educación
Muro			Red Agua Potable			Comedor Comunitario						
Piso			Cárcamo			Alumbrado Público						
Sanitario			Planta Tratamiento			Calles			Vado	Otros		
Cuarto			Pozo			Guarnición/Banqueta						
Cisterna			Alcantarillado			Pavimentación						
Electrificación			Línea de Conducción			Señalética						


Costo del Proyecto						
Aportación FISDMF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
\$ 12,818.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,818.00	



<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No	¿Existe Comité Comunitario que avale la obra?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No	A su parecer, ¿Requiere la obra de algún estudio de impacto de medio ambiente?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



Google Maps Link

<https://www.google.com.mx/maps/place/Quiosco+La+Tiricia/@20.4777617,-102.7222595,683m/data=!3m1!1e3!4m1!3m1!1s0x842ed5ed653afd8b:0x777c2f93c8faab21!2zVG90b3Rsw6FulCBKYWwu!3b1!8m2!3d20.5445747!4d-102.7875285!3m4!1s0x842ed7283de4878f:0x4c0e880d64fdcfcb!8m2!3d20.4783101!4d-102.7235111>

Referencias

La rehabilitacion se realizo en la plaza principal de la comunidad de La Tiricia en el municipio de Tototlan Jalisco

Reporte de Incidencias

Enlace FAIS

Nombre	Arq. Igor Hernandez Fonseca
Puesto	Director de Obras Publicas
Firma	

