



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	13/11/2020
Fecha Elab. Compro.	20/11/2020
N° de Oficio	SCCA / C-0368 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 20 2020 10:05AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	GOMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/11/2020	MUNICIPIO: San Juan de los Lagos \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP: 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA QUE BENEFICIARÁ A VARIAS LOCALIDADES DE LAGOS DE MORENO	Lagos de Moreno \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/11/2020	MUNICIPIO: Tala \$ 86.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP: 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LOS SITIOS EN DONDE SE CONSTRUYEN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TALA Y TEQUILA, JALISCO	Tequila \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/11/2020	MUNICIPIO: Arandas \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP: 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO.	Arandas \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLAGAS:	JN 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	17/11/2020	VIÁTICOS \$:	892.00	892.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	106,241.00 Km. / 107,076.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	19/11/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	835.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	950.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 892.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 892.00

MENOS ANTICIPO \$ 892.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
CRUZ EDUARDO CASTILLO
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero











VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	N° OFICIO: SCCA / C-0368 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	
	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0368 / 2020

DEL DÍA: 17/11/2020 AL DÍA: 19/11/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

MARTES 17 DE NOVIEMBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE REALIZA SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN ESTE LUGAR EN DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: SE APRECIA QUE LOS CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SE ENCUENTRAN REBASADOS DE SU CAPACIDAD, ADEMÁS SE APRECIARON VARIAS BOLSAS DE BASURA A LOS LADOS. POR LO CUAL SE HIZO EL REQUERIMIENTO AL ENCARGADO DE LA OBRA DE CONTAR CON MÁS TAMBOS PARA ESTOS RESIDUOS DE IGUAL MANERA SE SOLICITÓ QUE LOS CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS ORGANICOS SE PINTE DE COLOR VERDE FUERTE, PARA LOS RESIDUOS INORGÁNICOS SE PINTE DE COLOR AZUL, DE IGUAL MANERA SE SOLICITÓ QUE SE LE DE UNA EMPAREJADA AL SITIO EN DONDE SE CONCENTRAN ESTOS RESIDUOS. POR OTRA PARTE SE VIO QUE EMPAQUES DE EMBALAJE DE EQUIPOS SE ENCONTRABAN JUNTO A LOS CONTENEDORES DE RSU, POR LO CUAL SE PIDIO QUE ESTOS SE COLOQUEN EN UNA ÁREA ESPECIFICA PARA ESTOS MATERIALES ARGUMENTA QUE LOS TRABAJADORES LE SOLICITAN ESTAS CAJAS DE MADERA PARA UTILIZARLOS EN SUS HOGARES, PERO SE LE VUELVE ARGUMENTAR QUE SE COLOQUEN EN OTRO SITIO. SE SOLICITARON MÁS TAMBOS PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS DEBIDO A QUE SOLAMENTE CUENTA CON UNO Y QUE ES DE MATERIAL PLÁSTICO POR LO CUAL SE COMENTA AL ENCARGADO QUE DEBERÁN SER TAMBOS METÁLICOS SIN ALGUNA PERFORACIÓN, QUE NO SE ENCUENTREN GOLPEADOS Y QUE CUENTEN CON TAPA QUE SELLE PERFECTAMENTE, ADEMÁS SE HIZO EL REQUERIMIENTO DE UN ALMACÉN PARA ESTOS R.P. Y OTRO PARA EL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y COMBUSTIBLES COMO SON PINTURAS, ACEITES, GRASAS, GASOLINA O DIESEL. SE VUELVE A INSISTIR EN LA CREACIÓN DE ÁREAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL COMO SON CHATARRA, RESIDUOS DE MADERA, LLANTAS USADAS, ESCOMBROS Y MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS. NO CUENTAN CON SANITARIOS MÓVILES POR QUE ARGUMENTAN QUE CUENTAN CON DOS SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN OFICINAS Y QUE ESTOS LOS PUEDEN USAR SIN EMBARGO SE INSISTIO EN LA COLOCACIÓN DE ESTOS EN LAS ÁREAS DE TRABAJO PARA QUE LOS TRABAJADORES NO ACUDAN AL MONTE A REALIZAR SUS NECESIDADES. DEBIDO A QUE YA SE ENCUENTRA TIERRA SUELTA EN LAS ÁREAS DE TRABAJO SE LE COMENTA AL ENCARGADO DE REALIZAR RIEGOS PERIODICOS PARA EVITAR PARTICULAS SUSPENDIDAS EN EL MEDIO. DE IGUAL MANERA SE SOLICITÓ UNA BITÁCORA PARA EL REGISTRO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y SE EXIGE PARA QUE TODO EL PERSONAL PORTE SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ALGO QUE ES MUY IMPORTANTE ES EL USO DE CUBREBOCAS.

EN ESTE MISMO DÍA SE ACUDE A LA LOCALIDAD DE EL BAJIO Y ORILLA DE AGUA PARA REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE ESTÁ EJECUTANDO PARA BENEFICIAR A VARIAS LOCALIDADES, EN DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: DEBIDO A QUE YA NO LLUEVE Y AL PASO DE VEHICULOS SE ENCUENTRA BASTANTE TIERRA SUELTA DENTRO DE LA OBRA Y FUERA DE ESTA POR LO CUAL SE SOLICITA QUE SE ESTÉN REALIZANDO RIEGO PARA REDUCCIÓN DE PARTICULAS EN EL AIRE, TAMBIÉN SE OBSERVO QUE FUERA Y DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRAN ENVASES DE REFRESCOS, ENVOLTURAS DE FRITURAS Y PANES Y LATAS DE REFRESCOS, POR LO CUAL SE SOLICITÓ AL ENCARGADO DE MANDAR A UNA PERSONA PARA QUE REALIZARA LA LIMPIEZA EN ESE MOMENTO, TAMBIEN PARA QUE LAS BASURAS QUE VOLARON AL PREDIO QUE SE ENCUENTRA AL LADO Y QUE SE ENCUENTRA CON MILPA TUMBADAS QUE SE RECOJAN PARA NO TENER PROBLEMAS CON LAS PERSONAS QUE TIENEN PROPIEDADES COLINDANTES AL ÁREA DE LOS TRABAJOS, SE SOLICITARON MÁS CONTENEDORES PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y PARA RESIDUOS PELIGROSOS, ASÍ COMO CONTAR CON ESPACIO CEMENTADO PARA LA COLOCACIÓN DE LOS TAMBOS PARA RESIDUOS PELIGROSOS. SE SOLICITA LA LIMPIEZA EN TODA EL ÁREA DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL COMO SON PEDACERA DE MADERA, PEDACERA DE ALAMBRE RECOCIDO Y ESCOMBRO, Y SE COLOQUE EN ÁREAS ESPECIFICAS PARA ESTOS MATERIALES. DE IGUAL MANERA SE SOLICITA QUE CUATRO TRABAJADORES QUE NO PORTABAN CHALECO Y CASCO

OBSERVACIONES:

SE LES PROPORCIONARA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN Y QUE SE UTILICE EL USO DE CUBREBOCAS EN TODO MOMENTO. SE LE PIDIO AL

ENCARGADO DE LA OBRA EN QUE SEA CIRCULADA EL ÁREA DE PRETRATAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EXCAVADA Y DONDE SE EMPIEZA A DESPLANTAR LAS ESTRUCTURAS PARA ESTE PROCESO, DEJANDO SOLAMENTE EL ÁREA DE ENTRADA PARA LOS TROMPOS DE CONCRETO QUE SURTAN EL ÁREA. DE IGUAL MANERA SE SOLICITÓ AL ENCARGADO UN ÁREA PARA EL LAVADO DE LAS TOLVAS DEL TROMPO DE CONCRETO UNA VEZ QUE HALLA TERMINADO SU ENTREGA.

18 DE NOVIEMBRE DE 2020








EN ESTE DÍA SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DE TALA Y TEQUILA, JALISCO, EN DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

P.T.A.R. DE TALA, JALISCO: SE OBSERVA BASTANTE TIERRA SUELTA EN LOS CAMINOS DE ACCESO Y DENTRO DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, POR LO CUAL SE SOLICITÓ AL ENCARGADO DE LAS CUESTIONES AMBIENTALES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA EL RIEGO DEL ÁREA DADO A QUE COMO ESTABA SIENDO VIENTO SE ENCONTRABAN PARTICULAS DE POLVO EN EL AIRE, REFIRIENDO QUE SÍ SE ESTÁN REALIZANDO LOS RIESGO PERO QUE EN ESTE DÍA NO HABIA ACUDIDO LA PIPA, POR LO CUAL SE PIDICO QUE LE HABLARA PARA SOLICITARLE QUE ACUDIERA A REGAR, SE VE UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN LAS CUESTIONES AMBIENTALES QUE SE LE HABIA INDICADO EN LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL COMO ES LA DELIMITACIÓN DE UN ÁREA ESPECIFICA PARA LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL LO CUAL SE APRECIA QUE YA SE ENCUENTRA HABILITADA, EN DONDE SE TIENE EN UNA PARTE LA PEDACERA DE MADERA, EN OTRA LA CHATARRA Y EN OTRA LOS NEÚMATICOS USADOS. EN CUANTO A LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SE APRECIA QUE YA CUENTAN CON CONTENEDORES PARA ESTE FIN SOLAMENTE SE SOLICITA PINTARLO DE ACUERDO A LA NORMA 007 DE LA SEMADET EN DONDE ESPECIFICA EL COLOR PARA RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS. DE IGUAL MANERA SE SOLICITARON CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE SIGAN GENERANDO EN LA OBRA, LOS CUALES SE REALIZO LA INDICACIÓN DE QUE SE PINTEN DE COLOR ROJO Y QUE SE ENCUENTREN ROTULADOS. SE HACE EL REQUERIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN PARA RESIDUOS PELIGROSOS Y OTRO PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS Y COMBUSTIBLES. TAMBIEN SE PIDIO COLOCAR MALLA NARANJA EN EL TODO EL PERIMETRO DE LAS EXCAVACIONES EN DONDE SE ESTÁN REALIZANDO LOS PILOTES COMO MEDIDA DE PRECAUCIÓN Y DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES. SE SOLICITÓ QUE TODO EL PERSONAL CUENTE CON TODO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y QUE UTILICEN EL CUBREBOCAS EN TODO MOMENTO.










P.T.A.R. TEQUILA, JALISCO: SE OBSERVA QUE YA SE ENCUENTRAN LAS VIALIDADES ASFALTADAS Y QUE SE SIGUE TRABAJANDO EN EL ÁREA DE PRETRATAMIENTO, SE OBSERVA LIMPIA LA OBRA EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, SIN EMBARGO ES CONVENIENTE QUE LOS CONTENEDORES PARA ESTE FIN SE ENCUENTRE PINTADOS Y ROTULADOS DE ACUERDO A LA NORMA DE SEMADET NAE 007, DE IGUAL MANERA QUE LOS CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS DEBERÁN SER METÁLICOS SIN PERFORACIÓN ALGUNA Y QUE NO SE ENCUENTREN DAÑADOS EN SU ESTRUCTURA. EN CUANTO A LA MADERA QUE SE TIENE EN EL SITIO LA EMPRESA DEBERÁ MENCIONAR CUANDO ESTIMA QUE SE RETIREN TODOS ESTOS MATERIALES. SE REQUIERE REALIZAR UNA LIMPIEZA EN TODA EL ÁREA SOBRE CLAVOS, PEDACERA DE ALAMBRE, ALAMBRÓN, ETC. DE IGUAL MANERA SE REQUIERE EL USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN TODO MOMENTO MIENTRAS PERMANEZCAN EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS.

19 DE NOVIEMBRE DE 2020









SE REALIZA SUPERVISIÓN PRIMERAMENTE EN EL SITIO EN DONDE SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL VALLE, DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, EN DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: NO SE ENCONTRÓ PERSONAL TRABAJANDO AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN, DE IGUAL MANERA SE ENCONTRABA CERRADA EL ÁREA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, SE OBSERVA QUE EN EL PREDIO EN DONDE SE ENCUENTRA ESTE SISTEMA FUERON COLOCADOS TODO EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MASA VEGETAL EN LO QUE SE VIASUALIZAN EN SU MAYORÍA QUE SON HUIZACHES. DE IGUAL MANERA SE PUEDE APRECIAR ESCOMBRO QUE NO REBASA LOS CINCO METROS CÚBICOS QUE SE ENCUENTRA EN ES












20/11/20












[Handwritten signature]












[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]