



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	30/10/2020
Fecha Elab. Compro.	13/11/2020
N° de Oficio	SCCA / C-0346 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 13 2020 11:35AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI	PUESTO:	Coordinador Técnico
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI - Coordinador Técnico	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/11/2020	Zapotlanejo	\$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISAR LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO EN CUESTIÓN DE MANTENIMIENTO EN PRESA EL PURGATORIO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO			
06/11/2020	Tototlán	\$ 86.00	Atotonilco el Alto \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN QUE SE ESTÁN EJECUTANDO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TOTOTLÁN Y ATOTONILCO EL ALTO.			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	03/11/2020	VIÁTICOS \$:	606.00	606.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	06/11/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **606.00** (SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 606.00
MENOS ANTICIPO	\$ 606.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI
Coordinador Técnico

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVISAS COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI N° OFICIO: SCCA / C-0346 / 2020

DEL DÍA: 03/11/2020 AL DÍA: 06/11/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

MARTES 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

SE ACUDE AL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, EN DONDE SE SUPERVISÓ LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS, EN DONDE SE CONTÓ CON EL APOYO DEL ING, CRUZ EDUARDO CASTILLO Y TRES COMPAÑEROS MÁS ADSCRITOS AL JARDÍN BOTÁNICO PARA AYUDAR AL MANTENIMIENTO DE LA MALEZA EN ESTE LUGAR Y AL RETIRO DE DERRUMBES DE TIERRA, PIEDRA Y HIERBAS, EN ESTE DÍA SE OBSERVÓ EL RETIRO DE MATERIALES QUE SE ENCONTRABAN ADHERIDOS SOBRE EL ASFALTO COMO SON TIERRAS, PIEDRA Y MALEZA DESDE LA PARTE DE ARRIBA, LO CUAL FUE LABORIOSA DADO A QUE PRIMERO AFLOJARON TODOS LOS MATERIALES PARA POSTERIORMENTE PROCEDER A RETIRARLO DE IGUAL MANERA EN ESTE DÍA SE QUITO UN DERRUMBE GRANDE QUE SE ENCONTRABA SOBRE PARTE DEL CAMINO LO CUAL FUE REALIZADO POR EL INGENIERO CRUZ, GERARDO ALCALA Y MIGUEL ALCALÁ Y SE INDICÓ PARA QUE ALBERTO NUÑO RUBIO FUERA CHAPONEANDO LOS REBROTES QUE VAN SURGIENDO DE LA MALEZA CORTADA Y APLICANDO TORDÓN EN LOS TALLOS DE LOS HUIZACHES QUE INVADÍAN CERCAS DEL CAMINO DE LA OBRA. DE LA MISMA MANERA EN ESTE DÍA SE REALIZO LIMPIEZA DE CUNETAS OBSTRUIDAS.

VIERNES 06 DE NOVIEMBRE DE 2020

SE ACUDE PRIMERAMENTE AL SITIO EN DONDE SE ESTÁN EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TOTOTLÁN, JALISCO, EN DONDE SE OBSERVA QUE YA SE ENCUENTRA ACUMULANDO EN UN MISMO PUNTO LOS EQUIPOS Y TUBERIAS QUE FUERON RETIRADOS DEL ANTERIOR PROCESO, DE IGUAL MANERA QUE YA SE ENCUENTRAN PINTADAS LAS MAYORÍAS DE LAS ESTRUCTURAS, EL SANITARIO YA SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO, LOS LECHOS DE SECADO YA SE ENCUENTRAN LIBRES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL COMO SON PEDACERA DE MADERA, SE INDICÓ EL ORDENAMIENTO DE LATAS DE PINTURA Y SOLVENTES, AL IGUAL QUE EN ESTE MISMO LUGAR EN DONDE ERA LA CASETA DE CLORACIÓN SE COLOQUE EL CONTENEDOR DE RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE VAYAN GENERANDO COMO SON ESTOPAS, BROCHAS USADAS Y SUELO CONTAMINADO.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO.

SE APRECIA QUE YA SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN EL REACTOR BIOLÓGICO, DE IGUAL MANERA SE APRECIA QUE TAMBIÉN LAS MAYORÍAS DE LAS INSTALACIONES SE ENCUENTRAN PINTADAS ASÍ COMO LA HERRERÍA, SIN EMBARGO FALTA DARLE UN ORDENAMIENTO A LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL COMO SON PEDACERA DE MADERA, CHATARRA, PEDACERA DE TUBERIA CONDUIT, TIERRAS PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE ESTRUCTURA, Y ALGO QUE ES GRAVE ES QUE DE LA LIMPIEZA QUE SE REALIZÓ A UNA DE SUS ESTRUCTURAS SE ENCUENTRA LODO A UN LADO DEL ESPESADOR POR LO CUAL ES CONVENIENTE QUE SE RETIRE DE ESTE LUGAR. SE OBSERVÓ QUE LA MAYORÍA DEL PERSONAL NO PORTABA SU CUBREBOCAS POR LO CUAL FUE INDICADO EL ENCARGADO DE OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA, ASÍ MISMO SE SOLICITÓ CONTAR CON MÁS CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, Y PARA RESIDUOS PELIGROSOS, Y NO UTILIZARLOS PARA ALMACENAR AGUA PARA LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO.




OBSERVACIONES:

COMISIÓN REALIZADA, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLO DE LOS LUGARES SUPERVISADOS DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO.

EN CUANTO A LOS SELLOS DEL ALMACÉN SOLAMENTE SE CUENTA CON EL DE SALIDA EN AMBOS CASOS DADO, A QUE DE REGRESO EL INGENIERO CRUZ ME DEJABA CERCA A LA ESTACIÓN DEL TREN PARA REGRESAR A CASA.

Trabajos de Mantenimiento en Presa Derivadora El Purgatorio, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. 03/11/2020

[Handwritten signature]



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI N° OFICIO: SCCA / C-0346 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
