



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	30/10/2020
Fecha Elab. Compro.	13/11/2020
N° de Oficio	SCCA / C-0345 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 13 2020 11:22AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/11/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO			
04/11/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO			
05/11/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00	Zapotlanejo \$ 152.00	Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO			
06/11/2020	MUNICIPIO	Tototlán \$ 86.00	Atotonilco el Alto \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LAS REHABILITACIONES QUE SE ESTÁN EJECUTANDO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TOTOTLÁN Y ATOTONILCO EL ALTO.			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JR 26121	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	03/11/2020	VIÁTICOS \$:	1,254.00	1,254.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	COLORADO 4 X 4 CREW CAB / 5 Cil.	5.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2009	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	104,231.00 Km. / 104,538.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	06/11/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	307.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO + COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,254.00 ( MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,254.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,254.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
CRUZ EDUARDO CASTILLO  
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ  
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

13 NOV. 2020

RECIBIDO  
Caja



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0345 / 2020

DEL DÍA: 03/11/2020 AL DÍA: 06/11/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

## MARTES 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

SE ACUDE AL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, LLEVANDO A TRES COMPAÑEROS MÁS DEL JARDÍN BOTÁNICO PARA AYUDAR AL MANTENIMIENTO DE LA MALEZA EN ESTE LUGAR, EN ESTE DÍA INICIAMOS CON EL RETIRO DE MATERIALES QUE SE ENCONTRABAN ADHERIDOS SOBRE EL ASFALTO COMO SON TIERRAS, PIEDRA Y MALEZA DESDE LA PARTE DE ARRIBA, LO CUAL FUE BASTANTE LABORIOSA DADO A QUE PRIMERO SE TENÍA QUE AFLOJAR TODO LOS MATERIALES PARA POSTERIORMENTE PROCEDER A SU RETIRO DE IGUAL MANERA EN ESTE DÍA SE QUITO UN DERRUMBE GRANDE QUE SE ENCONTRABA SOBRE PARTE DEL CAMINO Y SE MANDO PARA QUE UNO DE LOS TRABAJADORES FUERA CHAPONEANDO LOS REBROTES QUE VAN SURGIENDO DE LA MALEZA CORTADA Y APLICANDO TORDÓN EN LOS TALLOS DE LOS HUIZACHES QUE INVADÍAN CERCAS DEL CAMINO DE LA OBRA. DE LA MISMA MANERA EN ESTE DÍA SE REALIZO LIMPIEZA DE CUNETAS OBSTRUIDAS.

## MIÉRCOLES 04 DE NOVIEMBRE DE 2020

EN ESTE DÍA FUERON RETIRADOS DOS DERRUMBES DE TIERRA QUE SE ENCONTRABAN SOBRE EL CAMINO INTERNO DE LA OBRA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, ADEMÁS DE ACOMODAR EL ALAMBRE Y POSTES QUE CON EL MISMO PESO DEL DERRUMBE LO TUMBARON, DE LA MISMA MANERA SE REALIZA LA LIMPIEZA TOTAL DE LAS CUNETAS QUE SE ENCONTRABAN JUNTO A ESTOS DERRUMBES, SE PLANTEARÁ PARA QUE POR LO MENOS CADA SEIS MESES SE ESTE REALIZANDO MANTENIMIENTO EN CUANTO A DERRUMBES PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE BASTANTE MATERIAL EN UN SOLO PUNTO.

## JUEVES 05 DE NOVIEMBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE PUSO A UNO DE LOS TRABAJADORES ADSCRITO AL JARDÍN BOTÁNICO PARA QUE FUERA CHAPONEANDO LOS REBROTES DE ZACATES Y ARBUSTOS QUE SE ENCONTRABAN EN EL CAMINO, LOS OTROS DOS TRABAJADORES JUNTO CONMIGO SE FUE A CARGAR AGUA DEL TÚNEL PARA REALIZAR LA MEZCLA DE FAENA Y TORDÓN Y NUEVAMENTE VOLVER APLICAR, SE HICIERON DOS TAMBOS DE 200 LITROS LLEGANDO HASTA DONDE SE ENCUENTRA EL EJE CERO Y EL UNO. CABE RESALTAR EN ESTE DÍA QUE SE TUVO LA PRESENCIA DEL EJERCITO DOS CAMIONES DE SOLDADOS LOS CUALES ESTUVIERON RECORRIENDO LAS ÁREAS Y CUESTIONANDONOS SI NO INGRESABA MÁS PERSONAS AL LUGAR, LO CUAL REFERIMOS QUE AHORITA SOLAMENTE SE ESTÁ DANDO MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES SOBRE EL CORTE DE MALEZA Y QUE RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN POR EL MOMENTO NO SE ESTÁ REALIZANDO POR FALTA DE RECURSOS, ADEMÁS QUE SE INGRESAN PERSONAS QUE TIENE SUS PARCELAS QUE SE ENCUENTRAN JUNTO AL PROYECTO Y ALGUNAS OTRAS QUE SE LES PASA A LA VIGILANCIA A LA FUERZA.

## VIERNES 06 DE NOVIEMBRE DE 2020

SE ACUDE PRIMERAMENTE AL SITIO EN DONDE SE ESTÁN EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TOTOTLÁN, JALISCO, EN DONDE SE OBSERVA QUE YA SE ENCUENTRA ACUMULANDO EN UN MISMO PUNTO LOS EQUIPOS Y TUBERIAS QUE FUERON RETIRADOS DEL ANTERIOR PROCESO, DE IGUAL MANERA QUE YA SE ENCUENTRAN PINTADAS LAS MAYORÍAS DE LAS ESTRUCTURAS, EL SANITARIO YA SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO, LOS LECHOS DE SECADO YA SE ENCUENTRAN LIBRES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL COMO SON PEDACERA DE MADERA, SE INDICÓ EL ORDENAMIENTO DE LATAS DE PINTURA Y SOLVENTES, AL IGUAL QUE EN ESTE MISMO LUGAR EN DONDE ERA LA CASETA DE CLORACIÓN SE COLOQUE EL CONTENEDOR DE RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE VAYAN GENERANDO COMO SON ESTOPAS, BROCHAS USADAS Y SUELO CONTAMINADO.

## OBSERVACIONES:


PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO.

SE APRECIA QUE YA SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN EL REACTOR BIOLÓGICO, DE IGUAL MANERA SE APRECIA QUE TAMBIÉN LAS MAYORÍAS DE LAS INSTALACIONES SE ENCUENTRAN PINTADAS ASÍ COMO LA HERRERÍA, SIN EMBARGO FALTA DARLE UN

ORDENAMIENTO A LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL COMO SON PEDACERA DE MADERA, CHATARRA, PEDACERA DE TUBERIA CONDUIT, TIERRAS PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE ESTRUCTURA, Y ALGO QUE ES GRAVE ES QUE DE LA LIMPIEZA QUE SE REALIZÓ A UNA DE SUS ESTRUCTURAS SE ENCUENTRA LODO A UN LADO DEL ESPESADOR POR LO CUAL ES CONVENIENTE QUE SE RETIRE DE ESTE LUGAR. SE OBSERVÓ QUE LA MAYORÍA DEL PERSONAL NO PORTABA SU CUBREBOCAS POR LO CUAL FUE INDICADO EL ENCARGADO DE OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA, ASÍ MISMO SE SOLICITÓ CONTAR CON MÁS CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, Y PARA RESIDUOS PELIGROSOS, Y NO UTILIZARLOS PARA ALMACENAR AGUA PARA LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO.

COMENTARIOS: DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 SE UTILIZÓ LA CAMIONETA COLORADO PLACAS JR-26121 CON UN KILOMETRAJE INICIAL DE 104231 Y UN KM FINAL DE 104538. PARA EL DÍA VIERNES 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 SE UTILIZÓ LA CAMIONETA FORD PICK UP F-150 PLACAS JN-61341.  
CON EL SIGUIENTE KILOMETRAJE INICIAL DE 106046 Y UN KM FINAL DE 106241.

NO FUE POSIBLE RECABAR SELLO DE LOS SITIOS A LOS QUE SE ACUDIO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA Y A LA CARGA DE TRABAJO POR LO CUAL SE JUSTIFICA ESTA COMISIÓN JUNTO CON SUS VIÁTICOS EMPLEADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTO EN DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.
















INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0345 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>5 11 20 19:27</p> 
	
	
	
	





J. Ochoa