



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	01/12/2020
Fecha Elab. Compro.	03/12/2020
N° de Oficio	SCCA / C-0390 / 2020 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 3 2020 6:24PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI	PUESTO:	Coordinador Técnico
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI - Coordinador Técnico	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/12/2020	MUNICIPIO: Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATEQUIZA DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y PONCITLÁN, JALISCO.	Poncitlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	02/12/2020	VIÁTICOS \$:	282.00	282.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	02/12/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =		0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =		0.00
JUST. VALES EXCE:					SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:		0.00
						\$ VALES A REGESAR:		0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 282.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 282.00

MENOS ANTICIPO \$ 282.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI
Coordinador Técnico

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

04 DIC. 2020

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI N° OFICIO: SCCA / C-0390 / 2020

DEL DÍA: 02/12/2020 AL DÍA: 02/12/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

02 DE DICIEMBRE DE 2020

SE ACUDE EN ESTE DÍA A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EN DONDE SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS EN TRES DE ELLAS SE REALIZA UNA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUS UNIDADES COMO ES EL CASO DE ATEQUIZA DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO Y CUITZEO DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA PARA LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO., EN DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

P.T.A.R DE ATEQUIZA: SE OBSERVA QUE AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN SE ENCONTRABAN REALIZANDO PODA EN LAS RAMAS DE LOS CEDROS LIMÓN QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA PLANTA, AL CUESTIONAR EL PORQUE, REFIERE EL RESIDENTE QUE ES PARA QUE PUEDAN PINTAR LOS MACHUELOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL LUGAR, SE PUDO APRECIAR UNA GRAN CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DISPERSOS DENTRO DE LA OBRA POR LO CUAL SE PIDIO AL ENCARGADO QUE PUSIERA PERSONAS A RECOGER TODA LA BASURA, DE IGUAL FORMA SE OBSERVÓ QUE LOS CONTENEDORES REBASABAN SU CAPACIDAD POR LO CUAL SE INDICA DE ENVIARLA A DISPOSICIÓN FINAL, EN LOS SITIOS EN DONDE SE CONCENTRA LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL COMO SON LA PEDACERA DE MADERA Y CHATARRA FALTA QUE SE DELIMITE NUEVAMENTE EL ÁREA, SE VUELVE A SOLICITAR CONTENEDOR PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS DADO A QUE LOS QUE REFIEREN QUE SON PARA ESTE FIN SE ENCUENTRAN CON BASURAS, DE IGUAL MANERA SE SOLICITÓ REALIZAR UNA PLANCHA DE CONCRETO PARA COLOCAR ESTOS CONTENEDORES. SE PIDE UNA LIMPIEZA TOTAL EN TODA LA OBRA EN CUESTIÓN DE ESCOMBROS, PEDACERA DE MADERA Y CHATARRA, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE TODAVÍA SE ENCUENTREN EN LA OBRA.

P.T.A.R. PONCITLÁN: EN ESTA PLANTA TAMBIÉN SE ENCONTRÓ UN DESORDEN EN CUANTO A RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS PELIGROSOS, DADO A QUE SE ENCONTRABA BASTANTE BASURA DISPERSA EN TODA EL ÁREA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DE IGUAL MANERA FALTA QUE DEFINAN BIEN CUAL SERÁ LA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL. SE PIDIO QUE EL ESCOMBRO QUE SE ENCONTRABA EN LA VIALIDAD SEA RETIRADO DEL SITIO Y SE COLOQUE EN OTRO LUGAR, HASTA QUE ENVÍE A UNA EMPRESA AUTORIZADA PARA ESTOS RESIDUOS O QUE SE LOS SOLICITE EL H.AYUNTAMIENTO DE PONCITLÁN. SE PUDIERON APRECIAR QUE ALGUNAS LONAS DE USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PARA EL COVID LAS ESTABAN UTILIZANDO PARA COLOCAR ARENA ARNEADA POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN DE QUE COLOQUE MATERIALES PLÁSTICOS Y LAS LONAS LAS COLOQUEN A LA BREVEDAD. SE SOLICITÓ QUE REALICEN EL CAMBIO DE ÁREA DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y COMBUSTIBLES DADO A QUE EL LUGAR QUE ELIGIERON NO SE ENCUENTRA BIEN DADO A QUE ESTÁ JUNTO A LA ESTRUCTURA.

P.T.A.R. CUITZEO DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN: SE SOLICITÓ AL ENCARGADO DE LA OBRA QUE TODO LOS ESCOMBROS QUE SE TIENEN DISPERSOS FUERA DE ESTA PLANTA SE CONCENTREN EN UN LUGAR PARA SU POSTERIOR DISPOSICIÓN, ESTA ES LA SEGUNDA OCASIÓN EN LA QUE SE HACE EL REQUERIMIENTO, DE IGUAL MANERA SE SOLICITÓ QUE TODO EL PERSONAL PORTARA SU CASCO, CHALECO Y CUBREBOCAS, SE PIDE DE IGUAL MANERA QUE TODOS LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA OBRA FUERAN RECOGIDOS EN ESE MOMENTO Y QUE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL TENGAN UN LUGAR DENTRO DE LA PLANTA. SE PIDO UN ALMACÉN PARA LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y COMBUSTIBLES DADO A QUE EN LA CASETA DE CCM SE ENCONTRARON LATAS DE PINTURA Y DEMÁS MATERIALES, ASÍ COMO EL ALMACÉN PARA RESIDUOS PELIGROSOS., SE PIDIO QUE LOS CONTENEDORES PARA LA BASURA SE PINTEN DE ACUERDO A LA NORMA ESTATAL PARA RESIDUOS, EN LA CUAL SE ESPECIFICA EL COLOR QUE DEBE LLEVAR LOS CONTENEDORES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, DE LA MISMA MANERA SE PIDIO QUE SE PINTARAN LOS TAMBOS EN COLOR ROJO LOS QUE SON PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS.

OBSERVACIONES:


P.T.A.R. DE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, EN ESTA OBRA AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN NO SE ENCONTRABA EL RESIDENTE POR PARTE DE LA EMPRESA POR LO CUAL SE PIDIO AL ALBAÑIL ENCARGADO QUE LE LLAMARA PARA VERLO EN ESTE SITIO, DADO A QUE DE LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA VEZ PASADA NO SE LLEVARON A CABO. MIENTRAS TANTO SE APROVECHO PARA DAR UN RECORRIDO DENTRO Y FUERA DE LA PLANTA ENCONTRANDO FUERA VARIAS LATAS DE CERVEZA

POR LO CUAL UNA VEZ QUE LLEGO EL RESIDENTE SE LE HIZO DE SU CONOCIMIENTO, QUE QUEDABA PROHIBIDO TOMAR BEBIDAS ALCOHOLICAS Y/O CUALQUIER TIPO DE DROGAS Y QUE SI VEIAN QUE ALGUNA PERSONA ESTUVIERA EN ESTADO INCONVENIENTE SE CORRIERA CON LA FINALIDAD DE EVITAR ALGÚN ACCIDENTE. SE PIDIO TAMBIÉN QUE SE REALICEN ÁREAS PARA TODA LA PEDACERA DE MADERA QUE TIENE, CHATARRA Y ESCOMBROS, DE IGUAL MANERA QUE ROTULARA TODOS LOS CONTENEDORES CON LOS QUE CUENTAN EN ORGÁNICOS, INÓRGANICOS, ASÍ COMO PINTAR LOS CONTENEDORES QUE SON PARA RESIDUOS PELIGROSOS ADEMÁS DE REALIZAR UN ALMACÉN PARA RESIDUOS PELIGROSOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS Y COMBUSTIBLES.

COMENTARIOS:COMISIÓN REALIZADA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a smaller 'm'.A handwritten mark in black ink, resembling a horizontal line with a small hook at the end.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI	N° OFICIO: SCCA / C-0390 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>02 DIC 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Atéquiza</p>	<p><i>[Signature]</i></p>