

BIENESTAR		CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			
NOMBRE DEL PROYECTO					
Rehabilitación con mezcla asfáltica del camino de ingreso a la comunidad de Coinan Grande					
Estado (2 dígitos)	14	Fecha de Verificación	Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	105		30	11	2019
Nombre de la Localidad	Coinan Grande	Fondo			
Clave de la Localidad	141050065	Directa			FISDMF x
No AGEB (13 dígitos)		Complementaria	x	Tipo de Obra	FISE

Contribución a la Pobreza (carencia)	Fase de la Obra (Verificación)	Inicio		Fecha		Sistema MIDS	Sistema SRFT
		Proceso				Folio	Folio
		Terminada	x		13/11/2019	205528	JAL190401594744
Servicios Básicos en la Vivienda							
Calidad y Espacios en la Vivienda							
Acceso a Servicios de Salud							
Rezago Educativo		Zona (Focalización)				No. De Acciones	
Carencia Alimentaria		Zona de Atención Prioritario (ZAP)				Unidad	Cantidad
No Aplica	x	Localidad 2 grados de rezago social alto				km	1
		Acreditación de pobreza extrema (APE)		x			

Construcción de vivienda		Vivienda	Planta Potabilizadora		Agua y Saneamiento	Puentes		Urbanización	Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario	Salud	
Techo			Drenaje			Camino/Carretera					
Muro			Red Agua Potable			Comedor Comunitario					
Piso			Cárcamo			Alumbrado Público					
Sanitario			Planta Tratamiento			Calles					
Cuarto			Pozo			Guarnición/Banqueta			Aula, Comedor, Sanitario		
Cisterna			Alcantarillado			Pavimentación			Educación		
Electrificación			Línea de Conducción			Señalética			Vado		
						Otros					

Costo del Proyecto						
Aportación FISDMF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total	
\$ 12,876.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,876.00	



<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No	¿Existe Comité Comunitario que avale la obra?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No	A su parecer, ¿Requiere la obra de algún estudio de impacto de medio ambiente?
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



Google Maps Link

<https://www.google.com.mx/maps/place/Tototlan,+Jalisco/@20.5484457,-102.7620661,341m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x842ed5ed653afd8b:0x777c2f93c8faab2>

Referencias

La rehabilitación se realizó en diferentes tramos de la carretera que comunica a las comunidades de Morales de Guerrero y Coinan Grande en el municipio de Tototlan, Jalisco.

Reporte de Incidencias

Enlace FAIS

Nombre	Arq. Igor Hernandez Fonseca
Puesto	Director de Obras Publicas
Firma	

