



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	13/01/2020
Fecha Elab. Compro.	17/01/2020
Nº de Oficio:	SCCA / C-0004 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 17 2020 2:03PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
-------	----------	--------	------	----------------------

14/01/2020	MUNICIPIO Arandas \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	Arandas \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO			

15/01/2020	MUNICIPIO Cuautla \$ 86.00 GD.: (1) 0.00	Cuautla \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TIERRAS BLANCAS			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	14/01/2020	VIÁTICOS \$:	543.00	543.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	92,529.00 Km. / 93,125.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/01/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	596.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	350.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :		0.00
							\$ VALES A REGRESAR :		0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 543.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 543.00
MENOS ANTICIPO	\$ 543.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO  
CRUZ EDUARDO CASTILLO  
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ  
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua






REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	Nº OFICIO: SCCA / C-0004 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 14/01/20 Hora: 07:30</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 14-01-2020 Hora: 15:20</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 15/01/20 Hora: 07:51</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 15-01-2020 Hora: 17:17</p>
	<p>15-Enero-2020</p> <p>Mónica S. Toro F.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0004 / 2020

DEL DÍA: 14/01/2020 AL DÍA: 15/01/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

MARTES 14 DE ENERO DE 2020

EN ESTE DÍA SE REALIZA SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARANDAS, JALISCO EN DONDE SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN DE ESTE SISTEMA DE TRATAMIENTO, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- SE OBSERVA QUE DE LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN CERCANOS A LAS CASETAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL INGRESO A LA PLANTA, FUERON DESRAMADOS Y LA MASA VEGETAL DE ESTOS SE CONCENTRÓ EN UN ESPACIO DENTRO DE LA P.T.A.R., SE LE COMENTA AL RESIDENTE DE OBRA QUE POR NINGUNA CAUSA VAYAN A SER QUEMADOS, SINO QUE SE ENVÍEN A RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO.
- 2.-SE APRECIA QUE DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y QUE ESTOS DEPENDEN DEL AYUNTAMIENTO, REALIZARON QUEMA DE MASA VEGETAL DE LA MALEZA QUE HABÍAN CORTADO, POR LO CUAL SE BUSCA A ESTE PERSONAL Y SE LES COMENTA QUE NO REALICEN ESTA ACTIVIDAD, PARA EVITAR ALGUNA OBSERVACIÓN EN ESTA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.
- 3.- EN LAS CASETAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL INGRESO SE APRECIA QUE YA FUERA RETIRADA LA TEJA QUE SE ENCONTRABA EN SU SUPERFICIE, MENCIONANDO EL RESIDENTE DE OBRA, QUE SE INDIQUE QUE SE REALIZARÁ CON ELLA, SE LE REFIERE QUE ESTO LO TIENE QUE VER DIRECTAMENTE CON EL RESIDENTE DE OBRA DE LA CEA.
- 4.- SE OBSERVA QUE EN EL PRIMERO Y EL TERCER CLARIFICADOR SECUNDARIO YA FUERON DESAZOLVADOS DEL LODO QUE CONTENÍAN EN SU INTERIOR, SIN EMBARGO ESTE FUE DEPOSITADO SOBRE SUELO NATURAL A UN LADO DE LAS ESTRUCTURAS., POR LO CUAL SE INDICA QUE SE COLOQUE UN MEDIO PLÁSTICO O LAINER PARA NO CONTAMINAR EL ÁREA.
- 5.- EN LA CASETA DE SOPLADORES SE ENCONTRABAN PINTANDO
- 6.- LA PLANTA DE TRATAMIENTO ACTUALMENTE NO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO, POR LO CUAL LA EMPRESA DEBERÍA APROVECHAR PARA REALIZAR LIMPIEZA EN EL PRETRATAMIENTO.
- 7.- EN LOS TANQUES DE AERACIÓN O REACTORES BIOLÓGICOS SE APRECIA QUE YA FUE RETIRADA EL AGUA PARA SU RETIRO. DURANTE LA SUPERVISIÓN SE APRECIA QUE SE ENCONTRABAN DOS PERSONAS DENTRO DE ESTE LUGAR REALIZANDO TRABAJOS DENTRO SIN UTILIZAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR LO CUAL SE COMENTA A LA EMPRESA QUE LE SEA PROPORCIONADA A ESTAS PERSONAS OVEROLES BLANCOS, BOTAS DE HULE, GUANTES DE LATEX LARGOS NEGROS Y MASCARILLA PARA EVITAR ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES.
- 8.- SE APRECIA QUE DEL CABLEADO Y TUBERÍA QUE SE ENCONTRABA DAÑADA EN EL SITIO EN DONDE SE PUSO FALTA COLOCAR UN LETRERO Y REALIZAR UNA DELIMITACIÓN.
- 9.- SE APRECIA QUE NO HAN REALIZADO CON LA EXVACIÓN PARA LA NUEVA ESTRUCTURA SIN EMBARGO SE ENCUENTRAN DOS ARBOLITOS DE TALLA MEDIANA, POR LO CUAL SE LE REFIRIÓ AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EMPRESA QUE REFIERA SI SE VAN A DAÑAR O SE ALCANZAN A LIBRAR, COMENTANDO QUE DENTRO DE UNOS DÍAS LE ENVIARÁN EL PROYECTO PARA VALIDACIÓN Y ÉL LO PASARÁ A LA CEA.
- 10.- SE ENCONTRARON CONTENEDORES PLÁSTICOS PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL, LOS CUALES

TODOS SE ENCUENTRAN DE COLOR AZUL Y SOLAMENTE ESTÁN ROTULADOS, PERO LES FALTA TAPA A TODOS.

11.- NO SE ENCONTRARON CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS.

MIÉRCOLES 15 DE ENERO DE 2020

SE ACUDE A LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO, EN DONDE SE REALIZA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES EN EL SITIO EN DONDE SE CONSTRUYE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TIPO RURAL.

1.- LOS CONTENEDORES QUE ESTABAN DESTINADOS PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SE ENCONTRARON LLENOS DE AGUA.

2.- POR DIVERSAS PARTES DE LA OBRA SE ENCONTRÓ PEDACERA DE MADERA LO CUAL SE LE INDICÓ A LA PERSONA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS QUE DISPONGA DE UN SITIO PARA COLOCARSE EN UN SÓLO PUNTO.

3.- SE OBSERVA QUE EL CONTENEDOR PARA RESIDUOS PELIGROSOS SE ENCUENTRAN ROTO LO CUAL LE FUE INDICADO A ESTA PERSONA PARA SU REPOSICIÓN.

4.- SE REVISÓ EN TODA EL ÁREA ENCONTRANDO UNAS MANCHAS DE ACEITE QUEMADO, EL CUAL SE UTILIZÓ PARA COLOCARLE A LA MADERA PARA LOS COLADOS. POR LO CUAL SE SOLICITÓ JUNTAR TODOS ESTOS RESIDUOS.

5.- SE ENCONTRARON VARIOS COSTALES DE CARTÓN DE CEMENTO POR VARIOS ÁREAS POR LO CUAL SE REALIZA LA INDICACIÓN QUE SE CONCEN

#### OBSERVACIONES:










COMISIÓN REALIZADA, SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARANDAS, JALISCO, NO CUENTAN CON SELLO POR LO CUAL SE PIDE JUSTIFICARLO, ANEXANDO PARA ESTO ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DEL LUGAR.





Aransas, Texas

14/ Enero/ 2020



Aransas, Texas