

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	17/02/2020
Fecha Elab. Compro.	21/02/2020
N° de Oficio:	SCCA / C-0088 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 21 2020 4:17PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA
18/02/2020	MUNICIPIO: San Juan de los Lagos \$ 109.00	San Juan de los Lagos \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS DERIVADO DE LAS REHABILITACIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO		
20/02/2020	MUNICIPIO: Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00	Poncitlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	RECORRIDO DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATEQUIZA Y PONCITLÁN, JALISCO.		

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN					VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/02/2020	VIÁTICOS \$:	587.00	587.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 94,576.00 Km. / 95,113.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	20/02/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 537.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.				GASOLINA POR KM RECORRIDO:	160.00	
JUST. VALES EXCE:					SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
					VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
					SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
					\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **587.00** (QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 587.00
MENOS ANTICIPO	\$ 587.00
SALDO	\$ 0.00


COMISIONADO
CRUZ EDUARDO CASTILLO
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua

REVIS COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.







3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0088 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 18/02/20 Hora: 07:09</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 18-02-20 Hora: 17:04</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 20/02/20 Hora: 07:42</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 20-02-20 Hora: 19:41</p>



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

20 FEB. 2020

[Handwritten signature]
RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Atequiza

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0088 / 2020

DEL DÍA: 18/02/2020 AL DÍA: 20/02/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

18 DE FEBRERO DE 2020

SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ESTE LUGAR, DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN QUE SE ESTÁN REALIZANDO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO, EN DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- SE APRECIA QUE YA INICIARON CON LAS EXCAVACIONES DE LAS NUEVAS ESTRUCTURAS QUE SE REALIZARÁN PARA EL NUEVO SISTEMA, COLOCANDO A UN LADO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN DONDE SE COMENTA AL ENCARGADO QUE EN CASO DE QUE SE VAYA A OCUPAR PARTE DE ESTE MATERIAL EN NIVELACIÓN VAYA CONTABILIZANDO LA CANTIDAD DE MATERIAL, DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES LA EMPRESA TENDRÁ QUE VER A DONDE SE VA A DISPONER EN UN LUGAR AUTORIZADO PARA ESTE TIPO DE MATERIALES, EN CASO DE QUE EL MATERIAL SEA REQUERIDO POR ALGUNOS VECINOS O PERSONAS QUE VIVAN POR EL ÁREA, SE TENDRÁ QUE REALIZAR UN ESCRITO EN DONDE LA PERSONA HAGA LA SOLICITUD DEL MATERIAL Y PARA QUE POSTERIORMENTE LA CEA NO VAYA A TENER PROBLEMA ALGUNO.
- 2.- TAMBIÉN SE APRECIA QUE YA FUE RETIRADA PARTE DE LA MALLA CICLÓNICA LA CUAL SE ENCONTRABA DAÑADA, DEJANDO SOLAMENTE LA POSTERÍA.
- 3.- NO SE CUENTA CON LA COLOCACIÓN DE VARIOS CONTENEDORES PARA RESIDUOS PELIGROSOS.
- 4.- FALTA LA COLOCACIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS, PARA EL RETIRO DE SUELO CONTAMINADO DE LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO Y REPARAR LAS FUGAS QUE PUEDA TENER LA MAQUINARIA.
- 5.- NO SE APRECIARON SANITARIOS MÓVILES DENTRO DE LA OBRA, POR LO CUAL TENDRÁ QUE COLOCARSE PARA QUE LOS TRABAJADORES PUEDA TENER UN LUGAR PARA REALIZAR SUS NECESIDADES Y QUE NO LO REALICEN EN EL MONTE.
- 6.- SE DEBERÁ ELEGIR UN ÁREA PARA LA COLOCACIÓN DE MATERIALES QUE SE VAYAN RETIRANDO COMO SON TUBERÍA, CABLEADO, MAMPARAS, ETC. DEBIDAMENTE DELIMITADA Y CON LETRERO.
- 7.- LOS TRABAJADORES DEBERÁN CONTAR CON TODO SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
- 8.- CUANDO SE LLEVEN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SE LE COMENTÓ AL ENCARGADO VERIFICAR QUE LLEVE LONA PARA QUE DURANTE EL TRAYECTO NO VAYA REGANDO LOS MATERIALES.

20 DE FEBRERO DE 2020

SE ACUDE A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y A LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO, EN DONDE SE REALIZA SUPERVISIÓN AMBIENTAL, EN LA CUAL LA MISMA EMPRESA SE ENCUENTRA REALIZANDO ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO, SIENDO LAS SIGUIENTES:

ATEQUIZA

- 1.- SE ENCONTRARON DOS CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN SIN TAPA Y ROTULADOS COMO BASURA, POR LO CUAL SE LE INDICA AL ENCARGADO DE COLOCAR UN LETRERO PARA CADA UNO, QUE DIGA ORGÁNICA E INORGÁNICA.
- 2.- NO SE ENCONTRÓ CONTENEDOR PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS A PESAR DE QUE YA SE LES HABÍA REALIZADO LA INDICACIÓN DE CONTAR CON UNO.
- 3.- SE LE SOLICITÓ AL ENCARGADO LOS ESCRITOS EN DONDE EL DUEÑO ADJUNTO AL PREDIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LES SOLICITÓ EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, REFIRIENDO QUE NO SE TENÍA PERO QUE YA EN ESTOS DÍAS LO CONSEGUIRÍAN, ESTO PARA PROTEGER A LA CEA, EN CASO DE QUE EL DUEÑO DESPUÉS PUEDA CAMBIAR DE OPINIÓN.
- 4.- FALTA QUE TODO EL PERSONAL UTILICE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL..

- 5.- SE ENCONTRÓ UN SANITARIO MÓVIL EN SERVICIO.
- 6.- LA OBRA SE ENCONTRÓ LIMPIA Y SIN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TIRADOS.

PONCITLÁN.


- 1.- SOLAMENTE SE ENCONTRÓ UN CONTENEDOR PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, POR LO CUAL SE LE REFIERE AL ENCARGADO DE LA OBRA LA COLOCACIÓN DE MÁS TAMBOS, DEBIDAMENTE ROTULADOS Y CON TAPA.
- 2.- NO SE CUENTA CON CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS, POR LO CUAL SE VOLVIÓ A DAR LA INSTRUCCIÓN DE COLOCARLOS Y DE JUNTAR LOS MANCHONES DE ACEITE QUE SE ENCUENTRA EN SUELO NATURAL POR LA RETROEXCAVADORA.
- 3.- SE CUENTA CON UN SANITARIO MÓVIL PARA LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES.
- 4.- SE ENCONTRO EN UN LUGAR QUE SE ESTABA DEJANDO ESCOMBRO, POR LO CUAL SE INDICA AL ENCARGADO DE QUE DEFINA EL ÁREA QUE UTILIZARÁ PARA ESTE FIN Y REALIZAR LA DELIMITACIÓN CORRESPONDIENTE.

OBSERVACIONES:









- 5.- SE ENCONTRARON ALGUNOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL SUELO POR LO CUAL SE LE INDICA AL ENCARGADO DE REALIZAR UNA LIMPIEZA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.
- 6.- SE LE DA LA INDICACIÓN DE PRESENTAR ESCRITO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN QUE FUE LLEVADO A UN TERRENO DE UN PARTICULAR, EN DONDE SE REFIERA QUE EL LO SOLICITA. SEGÚN LO REFERIDO POR LA EMPRESA.
- 7.- SE LE DA LA INDICACIÓN DE QUE EXIJA A TODO EL PERSONAL A PORTAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

COMENTARIOS: COMISIÓN REALIZADA NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y PONCITLÁN, DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO POR LO CUAL SE ANEXA ALGUNAS FOTOGRAFÍAS.

NOTA: EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 EL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA JN-61341 FUE EL SIGUIENTE: SALIDA 94576 Y REGRESO 94898. PARA EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020 FUE SALIDA 94952 Y REGRESO 95113.

Handwritten signature and scribbles, possibly indicating approval or completion of the report.

San Juan de los Lagos (P.T.A.R.)



[Handwritten signature]