



CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

MEJORAMIENTO CON EMPEDRAO DEL CAMINO SACA COSECHAS LA FLORIDA LA CAL EJIDO SANTA MARIA

NOMBRE DEL PROYECTO

ESTADO	JALISCO
MUNICIPIO	TOTOTLAN
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	LA FLORIDA LA CAL
CLAVE DE LA LOCALIDAD	141050144
NO. AGER	

FECHA DE VERIFICACIÓN

ANO	MES	DIA	TIPO DE OBRA
2018	10	26	DIRECTA
			COMPLEMENTARIA
			<input checked="" type="checkbox"/>

FONDO

SISTEMA SFU	201034
SISTEMA MIDS	FOLIO
NO. DE ACCIONES	CANTIDAD
200	ML

FECHA

FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN)	INICIO	05/03/2018
	EN PROCESO	
	TERMINADA	30/08/2018
ZONA (FOCALIZACIÓN)	ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)	
	LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MAS ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)	

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)

SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA	
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	
REZAGO EDUCATIVO	
CARENCIA ALIMENTARIA	
NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>

TIPO DE OBRA (RUBRO)

SALUD	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO	URBANIZACIÓN	CAMINO / CARRETERA	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE	VIVIENDA	TECHO
			COMEDOR COMUNITARIO		RED AGUA POTABLE		MURO
EDUCACIÓN	AULA, COMEDOR, SANITARIO	MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	ALUMBRADO PÚBLICO		CÁRCAMO		PISO
			CALLE		PLANTA TRATAMIENTO		SANITARIO
OTROS			GUARNICIÓN Y BANQUETA		POZO		CUARTO
			PAVIMENTACIÓN		ALCANTARILLADO		CISTERNA

COSTO DEL PROYECTO

APORTACIÓN FISIMDF O FISE	\$ 149,753.00
OTRA FUENTE FEDERAL	\$
FUENTE ESTATAL	\$
FUENTE MUNICIPAL	\$
OTROS	\$
COSTO TOTAL	\$ 149,753.00

FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA





CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

?EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA?	<input type="checkbox"/> NO
?EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA ?	<input type="checkbox"/> NO
A SU PARECER, ?REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE?	<input type="checkbox"/> NO
?EN QUÉ TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?	<input type="checkbox"/> IRREGULAR

<input checked="" type="checkbox"/> X	REGULAR
<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	SI

<input type="checkbox"/>	NO
<input type="checkbox"/>	NO
<input type="checkbox"/>	NO
<input type="checkbox"/>	IRREGULAR

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA

MAPA DE UBICACIÓN ESPECÍFICA



com/maps/place/Totolán,+jal/@20.5800177,-102.7609878,1385m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x842c45de534f18

GOOGLE MAP LINK

<https://www.google.com/maps/place/Totolán,+jal/@20.5800177,-102.7609878,1385m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x842c45de534f18d8b:0x77c2f93c8fab21d653afd8b:0x77c2f93c8fab21>

REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, rancharía, calle, paralelas, lugares de referencia, etc.)
LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD LA FLORIDA-LA CAL- EJIDO SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLAN.

REPORTE DE INCIDENCIAS

ENLACE FAIS

NOMBRE: ING. RICARDO RODRIGUEZ SANCHEZ

FIRMA: