


| | | | | | |
|--|---------------|--|----------|------|-----------------|
| BIENESTAR | | CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | |
| Rehabilitación de techo firme en la comunidad de Coinan Grande | | | | | |
| Estado (2 dígitos) | 14 | Fecha de Verificación | Día | Mes | Año |
| Municipio (3 dígitos) | 105 | | 30 | 12 | 2019 |
| Nombre de la Localidad | Coinan Grande | Fondo | | | |
| Clave de la Localidad | 141050065 | Directa | x | | Tipo de Obra |
| No AGEB (13 dígitos) | | Complementaria | | | FISDMF x |
| | | | | FISE | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Contribución a la Pobreza (carencia) | Servicios Básicos en la Vivienda | Fase de la Obra (Verificación) | Inicio | | Fecha | | Sistema MIDS | Sistema SRFT |
| | Calidad y Espacios en la Vivienda | | Proceso | | | | Folio | Folio |
| | Acceso a Servicios de Salud | | Terminada | x | | 30/12/2019 | 269280 | JAL190401659061 |
| Rezago Educativo | | Zona (Focalización) | Zona de Atención Prioritario (ZAP) | | | No. De Acciones | | |
| Carencia Alimentaria | | | Localidad 2 grados de rezago social alto | | | Unidad | Cantidad | |
| No Aplica | | | Acreditación de pobreza extrema (APE) | | x | Piezas | 7 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---|--------------|
| Construcción de vivienda | | Vivienda | Planta Potabilizadora | Parques Públicos y/o Plazas | | Urbanización | Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario | Salud |
| Techo | Drenaje | | Camino/Carretera | | | | | |
| Muro | Red Agua Potable | | Comedor Comunitario | | | | | |
| Piso | Cárcamo | | Alumbrado Público | | | | | |
| Sanitario | Planta Tratamiento | | Calles | | | | | |
| Cuarto | Pozo | | Guarnición/ Banqueta | | | | | |
| Cisterna | Alcantarillado | | Pavimentación | | | | | |
| Electrificación | Línea de Conducción | | Señalética | | | | | |
| | | | Agua y Saneamiento | | Aula, Comedor, Sanitario | Educación | | |
| | | | | | Vado | Otros | | |

| Costo del Proyecto | | | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| Aportación FISDMF o FISE | Otra Fuente Federal | Fuente Estatal | Fuente Municipal | Otros | Costo Total |
| \$ 6,454.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,454.00 |



| | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sí | | No | ¿Existe Comité Comunitario que avale la obra? |
| | Sí | <input checked="" type="checkbox"/> | No | ¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra? |
| | Sí | <input checked="" type="checkbox"/> | No | A su parecer, ¿Requiere la obra de algún estudio de impacto de medio ambiente? |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Regular | | Irregular | ¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra? |

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



Google Maps Link

https://www.google.com/maps/@20.5209026,-102.7405249,3a,75y,234.02h,96.55t/data=!3m6!1e1!3m4!1sY_dpAnNtW6dqosYz1TTG_w!2e0!7i13312!8i6656

Referencias

La rehabilitación se realizó en la finca con domicilio conocido en la comunidad de Coinan Grande municipio de Tototlan Jalisco.

Reporte de Incidencias

Enlace FAIS

Nombre

Arq. Igor Hernandez Fonseca

Puesto

Director de Obras Publicas

Firma

