



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo:	26/06/2020
Fecha Elab. Compro.	03/07/2020
N° de Oficio:	SCCA / C-0225 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 3 2020 11:53AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/06/2020	MUNICIPIO: Cañadas de Obregón \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: REALIZAR RECORRIDO DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN EL NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN DENOMINADO TEMACAPULIN EN CAÑADAS DE OBREGON	Cañadas de Obregón \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/07/2020	MUNICIPIO: Poncitlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN EL CONTROL DE MALEZAS ACUÁTICAS EN EL RIO SANTIAGO EN EL TRAMO QUE COMPRENDE PONCITLÁN, JALISCO	Poncitlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/07/2020	MUNICIPIO: Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN DONDE SE REALIZA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATEQUIZA Y PONCITLÁN.	Poncitlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	29/06/2020	VIÁTICOS \$:	825.00	825.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	99,394.00 Km. / 99,947.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	02/07/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	553.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	200.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 825.00 (OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 825.00

MENOS ANTICIPO \$ 825.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
CRUZ EDUARDO CASTILLO
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco







06 JUL. 2020

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0225 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular <i>Martin L.</i></p> <p>Fecha: <i>29/06/20</i> Hora: <i>7:17</i></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <i>01/07/20</i> Hora: <i>15:33</i></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular <i>Agua</i></p> <p>Fecha: <i>29/06/20</i> Hora: <i>18:12</i></p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular <i>[Signature]</i></p> <p>Fecha: <i>01/07/20</i> Hora: <i>07:32</i></p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <i>01/07/20</i> Hora: <i>14:53</i></p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular <i>[Signature]</i></p> <p>Fecha: <i>02/07/20</i> Hora: <i>07:43</i></p>	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0225 / 2020

DEL DÍA: 29/06/2020 AL DÍA: 02/07/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

29 DE JUNIO DE 2020

SE ACUDE PARA REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN EL NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN DENOMINADO TEMACAPULIN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- EN LAS REJAS QUE COMPRENDE LAS BOCAS DE TORMENTA, SE ENCONTRABA CON ENVASES DE PET, POR LO CUAL SE TUVE QUE RETIRAR PARA QUE PUEDA FLUIR AMPLIAMENTE EL AGUA Y NO SE TENGAN AFECTACIONES A LAS ESTRUCTURAS QUE SE TIENEN EN ESTE LUGAR.
- 2.- FALTA EL RETIRO DE LA MALEZA QUE SE ENCUENTRA CERCANA A LAS ESTRUCTURAS PARA EL DESALOJO DEL AGUA PLUVIAL, PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS EN LAS VIALIDADES QUE PUEDAN AFECTAR A LOS HABITANTES DE ESTE LUGAR.
- 3.- EN LAS CASAS EN LAS QUE SE REALIZO MANTENIMIENTO DE CORTE DE MALEZA HACE CINCO MESES YA SE ENCUENTRAN NUEVAMENTE CON CRECIMIENTO DE HUIZACHES Y ZACATES POR LO QUE SE INFORMARÁ AL ENCARGADO DE ESTE LUGAR PARA QUE INDIQUE LAS ACCIONES QUE SE TENGAN QUE REALIZAR.
- 4.- EL CÁRCAMO DE RECEPCIÓN DE AGUAS RESIDUALES SE ENCUENTRA EN UN 80% DE SU CAPACIDAD, POR LO CUAL ES CONVENIENTE QUE YA SE PROGRAME AL CAMIÓN TIPO VACTOR PARA QUE REALICE EL DESALOJO DE AGUA EN ESTA ESTRUCTURA Y DE ESTA MANERA EVITAR CONTAMINAR AL SUELO NATURAL CON ESCURRIMIENTO DE AGUA RESIDUAL GENERADO POR LOS HABITANTES QUE YA VIVEN EN EL NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN.
- 5.- SE REALIZÓ UN RECORRIDO A PIE POR LA PERIFERIA DE ESTE CENTRO DE POBLACIÓN PARA VERIFICAR QUE NO SE INTRODUCAN VACAS O CABALLOS A ESTE LUGAR, LO CUAL NO SE ENCONTRÓ, LO ANTERIOR ES QUE POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON SEGURIDAD PRIVADA PARA CUIDAR ESTE LUGAR.
- 6.- DENTRO DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN SE PUDO OBSERVAR UN ARMA EN UNA DE LAS ESQUINAS DE ESTE CENTRO DE POBLACIÓN, LO CUAL FUE INFORMADO AL INGENIERO JESÚS FERNANDO ECHEVERRÍA VAQUERO, PARA QUE TOMÉ CARTAS EN EL ASUNTO DE IGUAL MANERA UNOS BINOCULARES Y UNA BOTELLA DE TEQUILA AFUERA DE UNA DE LAS CASAS QUE NO SE ENCUENTRA HABITADA. CABE HACER MENCIÓN QUE DENTRO DE LA RESOLUCIÓN QUE SE TIENE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, REFIERE QUE QUEDA PROHIBIDA LA CACERÍA EN ESTE LUGAR.
- 7.- LA PUERTA DE MALLA CICLÓNICA QUE SE ENCUENTRA EN EL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SE ENCONTRABA CERRADA, SOBRE EL AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LA MISMA RESOLUCIÓN REFIERE QUE DEBE CUMPLIR CON LA NORMA 127, EN CASO DE QUE NO SE CUMPLA CON ALGUNOS PARÁMETROS SE TENDRÁ QUE BUSCAR SOLUCIONES PARA CUMPLIR.
- 8.- SE ENCONTRARON LA MAYORÍA DE LAS BANQUETAS CON MALEZAS POR LO CUAL SERÍA CONVENIENTE QUE SE DIERA UN MANTENIMIENTO TOTAL A TODA EL ÁREA EN SUS BANQUETAS DE ESTE CENTRO DE POBLACIÓN.

MIÉRCOLES 01 DE JULIO DE 2020

SE ACUDE A LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO PARA REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL AL CONTROL DE MALEZAS ACUÁTICAS EN ESTE LUGAR, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- DURANTE ESTE DÍA NO SE VIERON LOS OPERADORES DE LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN DE MALEZAS EN EL RÍO SANTIAGO



EN EL TRAMO QUE COMPRENDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO.

2.- SE OBSERVA QUE LA MALEZA QUE SE ENCONTRABA CERCANA DE LAS COMPUERTAS HASTA EL PUENTE VEHICULAR YA FUE RETIRADA Y SE ENCUENTRA ALMACENADA EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO.

3.- DE IGUAL MANERA DEL PUENTE VEHICULAR HASTA UN KILOMETRO EN EL SENTIDO DE LA CORRIENTE DEL RÍO SE LLEVA EL CORTE DEL RETIRO DE ESTA MALEZA COLACANDO LA MALEZA EN AMBAS MARGENES DEL RÍO SANTIAGO.

4.- EN EL LUGAR SE PUDO OBSERVAR UNA RETROEXCAVADORA DE BRAZO CORTO, UN EQUIPO WEEDO Y OTRO MAQUINARIA ANFIBIA PARA EL RETIRO DE LA MALEZA EN EL RÍO.

5.- ANTES DE DONDE SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA SE PUDO OBSERVAR UN ALAMBRADO DE UN PARTICULAR QUE ESTÁ INVADIENDO PARTE DEL MARGEN DEL RÍO, LO CUAL ES COMPETENCIA DE CONAGUA DE REALIZAR LA REGULARIZACIÓN DE ESTO.

6.- EL SITIO EN DONDE ESTA LA MAQUINARIA ES RESGUARDADO POR UNA PERSONA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

OBSERVACIONES:

JUEVES 02 DE JULIO DE 2020

DURANTE ESTE DÍA SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LAS REHABILITACIONES QUE SE REALIZAN EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RÍO Y TAMBIÉN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO.

P.T.A.R. ATEQUIZA

1.- EN ESTE LUGAR SE MANTUVO REUNIÓN CON EL RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA Y CON EL INGENIERO DELGADILLO EN DONDE REFIERE AFECTAR 6 ARBOLES, UNO DE TALLA GRANDE Y CINCO DE TALLA MEDIANA, DADO A QUE EL EQUIPO FOTOVOLTAICO ESTARÍA MEJOR EN ESTA ÁREA, DADO A EUE PEGA MEJOR EL SOL Y HABRÍA UNA MEJOR CONCENTRACIÓN DE ENERGÍA, SE LES COMENTÓ QUE DADO A QUE LOS ARBOLES QUE SE AFECTARÁN SON SAUCES Y AUNQUE SON NATIVOS DE LA REGIÓN NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA NORMA 059, POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN DE QUE LOS CINCO DE TALLA MEDIANA SE PODEN Y SE TRANSPLANTEN EN OTRA ÁREA Y CON LA AYUDA DE UNA RETROEXCAVADORA, PARA NO DAÑARLOS AL MOMENTO DE SU TRASLADO A SU NUEVO LUGAR Y ESTE ES EL MOMENTO IDEAL PORQUE VAN INICIANDO LLUVIAS.

2.- SE REALIZÓ RECORRIDO EN LA OBRA EN DONDE SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS COMO SON ENVASES DE REFresco, ENVOLTURAS Y ALGUNOS DESECHABLES VASOS Y PLATOS, POR LO CUAL SE REFIERE AL ENCARGADO DE REALIZAR UNA LIMPIEZA DE TODA EL ÁREA.

3.- SE VUELVE A SOLICITAR LA SEPARACIÓN DE PRODUCTO DERIVADO DE LA EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS (TIERRAS), DEL ESCOMBRO.

4.- A PESAR DE LA INDICACIÓN QUE SE HABÍA REALIZADO DE CONTAR CON CONTENEDORES METÁLICOS PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE GENEREN DEL ESCURRIMIENTO AL MOMENTO DE IMPREGNAR LAS TABLAS CON ACEITE, NO SE HAN COLOCADO TODAVÍA EN LA OBRA.

5.- SUS CONTENEDORES QUE TIENEN PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS NO CUENTAN CON TAPADERA POR LO CUAL SE HACE EL REQUERIMIENTO PARA SU INSTALACIÓN.

6.- SE PIDIO AL ENCARGADO DE LA OBRA QUE REALICE EL RETIRO DE TODOS LOS ESCOMBROS DISPERSOS EN LA OBRA Y QUE SE COLOQUEN EN UN SÓLO LUGAR.

P.T.A.R. DE PONCITLÁN, JALISCO.


1.- SE DEBERÁ COLOCAR UNA ESTRUCTURA PARA QUE EL AGUA RESIDUAL QUE LLEGA A LAS HIDROCRIBAS NO SALPIQUE HACIA LA VIALIDAD QUE SE TIENE DADO A QUE ES TRANSITADA POR PERSONAS Y VEHICULOS Y PARA EVITAR EL CONTACTO CON ESTOS RESIDUOS.

2.- SE OBSERVÓ QUE FUE DERRIBADO UN ÁRBOL GRANDE DE MEZQUITE EL CUAL SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESTRUCTURA, LO CUAL NO FUE CONSULTADO.

3.- SE VISUALIZA QUE LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SE ENCUENTRAN TOTALMENTE LLENOS TODOS, POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN DE MANDARLOS AL TIRADERO MUNICIPAL A LA BREVEDAD.

- 4.- SE SOLICITA EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS DISPERSOS EN VARIAS ÁREAS DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN.
- 5.- EL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA LABORANDO NO PORTABA CUBREBOCAS O PANUELO PARA PROTEGERSE, POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN DE SEGUIR LAS RECOMENDACIONES QUE ESTÁ REALIZANDO EL GOBIERNO DEL ESTADO, CASO CONTRARIO SI LOS TRABAJADORES NO SE LO QUIEREN PONER QUE NO INGRESEN A ESTE SITIO DE TRABAJO.
- 6.- SE CUENTA CON DOS SANITARIOS MÓVILES SOLAMENTE SE SOLICITA COLOCAR UN CONTENEDOR DE AGUA Y JABÓN PARA QUE LOS TRABAJADORES SE LAVEN LAS MANOS.
- 7.- DEBERÁ DE REALIZAR LIMPIEZA DE RESIDUOS A DIARIO DENTRO DE LA OBRA.







COMENTARIOS: COMISIÓN REALIZADA, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLOS DE LOS LUGARES DEBIDO A LA CONTIGENCIA QUE SE VIVE ACTUALMENTE.



Nuevo Centro de Atención de Abandonados

29/06/2020

Temacapulim, Catías de Obis



[Handwritten signature]