



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	18/06/2020
Fecha Elab. Compro.	26/06/2020
N° de Oficio:	SCCA / C-0219 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 26 2020 12:28PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI	PUESTO:	Coordinador Técnico
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI - Coordinador Técnico	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/06/2020	MUNICIPIO: Tototlán \$ 86.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Atotonilco el Alto \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LOS SITIOS EN DONDE SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TOTOTLÁN Y ATOTONILCO EL ALTO.			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	24/06/2020	VIÁTICOS \$:	282.00	282.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA :	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	24/06/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN :	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 282.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 282.00
MENOS ANTICIPO	\$ 282.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI
Coordinador Técnico

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI N° OFICIO: SCCA / C-0219 / 2020

DEL DÍA: 24/06/2020 AL DÍA: 24/06/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DE 2020

SE REALIZÓ SUPERVISIÓN AMBIENTAL PRIMERAMENTE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TOTOTLÁN, JALISCO, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- AFUERA DE LA PLANTA TODAVÍA SE PUDIERON VER RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL PRINCIPALMENTE TIERRAS, POR LO CUAL SE COMENTA AL ENCARGADO DE LA OBRA QUE UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN REALIZAR EL RETIRO CORRESPONDIENTE.
- 2.- SE OBSERVÓ QUE ALGUNOS DE LOS TRABAJADORES NO PORTABAN TODO SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SOBRE TODO NO PORTABAN CUBREBOCAS O CARETA, POR LO CUAL SE HACE EL REQUERIMIENTO PARA QUE PROPORCIONEN TODO EL EQUIPO DE P.P. A LOS TRABAJADORES.
- 3.- DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL SITIO EN DONDE TIENE LOS EQUIPOS QUE FUERON RETIRADOS DE LOS DIFERENTES UNIDADES DE PROCESO, NO CUENTA CON TODA EL ÁREA DELIMITADO POR LO CUAL SE REALIZÓ EL REQUERIMIENTO Y QUE SE ROTULE.
- 4.- NO SE HAN COLOCADO LOS CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE LE HABÍAN SOLICITADO AL ENCARGADO PARA QUE LO TUVIERAN EN LA OBRA, POR LO CUAL SE VOLVIÓ A PEDIR, COMENTANDO QUE EN CASO DE HACER CASO OMISO SE GIRARÁ UN OFICIO A LA EMPRESA.
- 5.- SE OBSERVÓ QUE EL BAÑO DE LA OFICINA EN EL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN NO SE ENCONTRABA CON PUERTA POR LO CUAL SE HACE EL REQUERIMIENTO AL ENCARGADO DE QUE ESTO SE SOLUCIONE A LA BREVEDAD PARA QUE LOS TRABAJADORES PUEDAN REALIZAR SUS NECESIDADES.
- 6.- EN LA CASETA QUE ERA DE CLORACIÓN SE TIENEN CUBETAS DE PINTURA Y MATERIALES UTILIZADOS PARA PINTAR, AL IGUAL QUE RESIDUOS PELIGROSOS, COMO SON ESTOPAS USADAS, BROCHAS USADAS, AGITADORES, ETC, QUE DEBERÁN DE SER COLOCADOS EN EL CONTENEDOR PARA ESTE FIN.
- 7.- SE OBSERVO QUE EN LA ARENA PARA LOS LECHOS DE SECADO YA SE ENCUENTRA CON NACIMIENTO DE ZACATE POR LO CUAL SE PIDIO SU RETIRO PARA NO CONTAMINAR DICHA ÁREA.
- 8.- SE PIDIO QUE A LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS SE LE COLOQUEN TAPAS PARA QUE CON LA LLUVIA NO SE MOJEN.

POSTERIORMENTE SE ACUDE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATOTONILCO EL ALTO, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- YA SE ENCUENTRAN CON UN LUGAR HABILITADO PARA CONCENTRAR LOS ESCOMBROS QUE SE VAYAN GENERANDO EN LA OBRA.
- 2.- SE CUENTA CON CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, PERO QUE CARECEN DE TAPADERA, POR LO CUAL SE SOLICITÓ AL ENCARGADO DE CONSEGUIR TAPADERAS PARA PONERLES Y QUE NO SE MOJER LOS RESIDUOS.
- 3.- YA SE ENCUENTRA DELIMITADA EL ÁREA EN DONDE SE TIENEN CONCENTRADOS LOS EQUIPOS RETIRADOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.

4.- DE IGUAL MANERA SE OBSERVÓ QUE YA FUERON RETIRADAS LAS RAMAS QUE FUERON PODADAS Y QUE SE ENCONTRABAN EN EL MISMO LUGAR.

5.- SE OBSERVÓ QUE YA LLEGARON ALGUNOS EQUIPOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN SUS CAJAS DE AGLOMERADO, POR LO CUAL SE SOLICITÓ AL ENCARGADO DE HABILITAR UN ÁREA PARA QUE COLOQUEN LA PEDACERA UNA VEZ QUE VAYAN A SER UTILIZADOS LOS EQUIPOS.

6.- DEL CONTENEDOR DE RESIDUOS PELIGROSOS QUE TIENE EN OBRA SE PIDIO CAMBIARLO DADO A QUE ES DE PLÁSTICO, POR UNO DE METAL Y QUE CUENTE CON SU TAPADERA, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE OTRO MÁS EN TODA EL ÁREA DE LA PLANTA.



7.- EN ESTE LUGAR LA MAYORIA DE LOS TRABAJADORES PORTABA SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, INCLUYENDO CUBREBOCAS A EXEPCIÓN DE UNA PERSONA.

OBSERVACIONES:

COMISIÓN REALIZADA, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLOS DE LOS SITIOS SUPERVISADOS, POR LO CUAL SE JUSTIFICA ESTA COMISIÓN.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI N° OFICIO: SCCA / C-0214 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI N° OFICIO: SCCA / C-0219 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
