



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	09/06/2020
Fecha Elab. Compro.	12/06/2020
N° de Oficio	SCCA / C-0208 / 2020 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 12 2020 3:56PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI	PUESTO:	Coordinador Técnico
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI - Coordinador Técnico	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA							
FECHA		DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/06/2020	MUNICIPIO	San Juan de los Lagos \$ 109.00		San Juan de los Lagos \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, DERIVADO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO					

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	10/06/2020	VIÁTICOS \$:	305.00	305.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	10/06/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO +		0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -		0.00
JUST, VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:		0.00
						\$ VALES A REGRESAR:		0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 305.00 (TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 305.00
MENOS ANTICIPO	\$ 305.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI
Coordinador Técnico

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se surman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI N° OFICIO: SCCA / C-0208 / 2020

DEL DÍA: 10/06/2020 AL DÍA: 10/06/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2020

SE ACUDE PARA REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, REALIZANDO LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- SE ENCONTRARON RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DISPERSOS EN TODA EL OBRA, SOLAMENTE SE PUDO VISUALIZAR DOS CONTENEDORES PARA ESTE FIN, LOS CUALES SE ENCONTRABAN LLENOS, POR LO CUAL SE DIO LA INDICACIÓN AL ENCARGADO DE LA OBRA DE REALIZAR SU DISPOSICIÓN DE LA BASURA QUE SE ENCONTRABA EN LOS TAMBOS Y PARA QUE PUSIERA A UNAS PERSONAS A JUNTAR TODAS LAS ENVOLTURAS Y EMBASES QUE SE ENCONTRABAN TIRADOS.
- 2.- EL SITIO EN DONDE SE TIENE LOS CONTENEDORES NO ES EL APROPIADO, DADO A QUE SE ENCUENTRA UN PENDIENTE LO CUAL FUE INDICADO A LA EMPRESA PARA QUE EMPAREJARAN.
- 3.- ALGUNAS DE LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN LABORANDO NO CONTABAN CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y NINGUNO PORTABA CUBREBOCAS Y/O MASCARILLA.
- 4.- NO SE TIENEN SANITARIOS MÓVILES Y LOS SANITARIOS FIJOS DE LA PLANTA APENAS LOS ESTÁN TERMINANDO POR LO CUAL SE PUDO VER EN VARIAS PARTES QUE HABÍA HECHO DEL BAÑO COMENTANDO AL RESIDENTE DE OBRA QUE JUNTE TODO Y QUE HABILITE A LA BREVEDAD LOS SANITARIOS PARA QUE LOS TRABAJADORES NO REALICEN SUS NECESIDADES AL AIRE LIBRE.
- 5.- EN ESTA PLANTA SE TIENE UN AMONTONADERO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, COMO SON ESCOMBRO, TUBERIA CONDUIT, MADERAS, TIERRAS PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, POR LO CUAL SE REALIZÓ UNA INDICACIÓN A LA EMPRESA PARA DELIMITAR CADA RME Y REALIZAR LA SEPARACIÓN DE CADA UNO POR EJEMPLO EN UN ÁREA ESCOMBRO, EN OTRA ÁREA TIERRAS PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CHATARRA, RESIDUOS DE MADERA, PEDACERA DE TUBERIA CONDUIT.
- 6.- SE PUDO OBSERVAR LODO QUE SE ENCONTRABA TIRADO EN SUELO NATURAL DEL LAVADO DE UNA DE LAS ESTRUCTURAS QUE COMPRENDE LA PTAR.
- 7.- LOS EQUIPOS QUE SE RETIREN DEBERÁN COLOCARSE SOBRE LINER, PLÁSTICO O ZONA CEMENTADA.
- 8.- PARA TODA LA HERRERÍA QUE SE quite se tendrá que colocarse en un áreas especifica y debidamente delimitada.
- 9.- SE TENDRÁ QUE REALIZAR UNA CAPACITACIÓN URGENTE A LOS TRABAJADORES EN MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR PARTE DE LA EMPRESA LO CUAL LE FUE INDICADO AL RESIDENTE, ASÍ DE PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE.
- 10.- SE LE INDICÓ A LA EMPRESA QUE VAYA VIENDO QUE HARÁ CON TODO EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y ESCOMBROS, EN ESTE ÚLTIMO TENDRÁ QUE REALIZARSE CON UNA EMPRESA AUTORIZADA PARA SU DISPOSICIÓN.

OBSERVACIONES:

COMISIÓN REALIZADA, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLO DEL LUGAR DEBIDO A QUE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DE LOS LAGOS NO QUISO SELLAR. SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS DE LA SUPERVISIÓN.


NOTA: NO SE PRESENTA SELLO SALIDA DEBIDO A QUE EL INGENIERO CRUZ EDUARDO CASTILLO TUVO QUE PASAR POR MI A VALLARTA

Y CHAPULTEPEC.

4

—

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI	Nº OFICIO: SCCA / C-0208 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="254 730 693 1012">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular <i>Martín L.</i></p> <p>Fecha: <i>10/06/20</i> Hora: <i>16:34</i></p> </div>	