



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	06/07/2020
Fecha Elab. Compro.	10/07/2020
N° de Oficio:	SCCA / C-0232 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 10 2020 10:07AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI	PUESTO:	Coordinador Técnico
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI - Coordinador Técnico	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/07/2020	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN EL SITIO EN DONDE SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS				

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	08/07/2020	VIÁTICOS \$:	305.00	305.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	08/07/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 305.00 ( TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 305.00

MENOS ANTICIPO \$ 305.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI  
Coordinador Técnico

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ  
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua




REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI N° OFICIO: SCCA / C-0232 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI N° OFICIO: SCCA / C-0232 / 2020

DEL DÍA: 08/07/2020 AL DÍA: 08/07/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

MIÉRCOLES 08 DE JULIO DE 2020

EN ESTE DÍA SE ACUDE A LA LOCALIDAD DE LA ORILLA DEL AGUA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, EN DONDE SE REALIZARÁ LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE BENEFICIARÁ A CUATRO LOCALIDADES, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- EL PREDIO EN DONDE SE ESTÁ DESARROLLANDO ESTE SISTEMA DE TRATAMIENTO, NO CUENTA CON ARBOLADO EN DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS PROCESOS.
- 2.- JUNTO A DONDE SE CONSTRUIRÁ LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A UN LADO SE ENCUENTRA UNA VIVIENDA.
- 3.- SE OBSERVA QUE YA SE ENCUENTRA COLOCADA UNA PARTE DE MALLA CICLÓNICA INCLUYENDO EL LADO DONDE SE ENCUENTRA LA VIVIENDA, SE PROPONDRÁ QUE EN ESTE LADO SE REALICE MURO DE LADRILLO Y SOBRE ESTA SE COLOQUE MALLA CICLÓNICA DEBIDAMENTE REFORZADA PARA QUE NO SE VAYA A DOBLAR Y EN ESTA ÁREA SE PODRÍAN COLOCAR GUIAS QUE FLORIEN FORMANDO UNA CORTINA ECOLÓGICA, LA CUAL PODRÁ TENER DOS FUNCIONES UNA REDUCIR LOS OLORES A LA VIVIENDA Y LA OTRA PARA MEJORAR EL ASPECTO VISUAL.
- 4.- SOLAMENTE SE ENCONTRÓ QUE HAN REALIZADO LA EXCAVACIÓN PARA UNA ESTRUCTURA.
- 5.- EN ESTE DÍA QUE ACUDIMOS ESTABA CERRADO EL PASO PARA VEHICULO DADO A QUE SE TIENE TIRADA TUBERIA DE P.V.C. EN UNA ZANJA QUE SE ENCUENTRA A LADO.
- 6.- EL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA EN EL LUGAR NO PORTABA CON EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
- 7.- NO SE ENCONTRÓ SANITARIO MÓVIL.
- 8.- NO SE ENCOTRARON CONTENEDORES PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
- 9.- NO SE TIENEN DEFINIDAS ÁREA PARA EL ACOPIO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, UNA VEZ QUE SE EMPIECEN A GENERAR.

## OBSERVACIONES:

COMISIÓN REALIZADA