



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha de Emisión	23/07/2020
Fecha de Comprobación	31/07/2020
Nº de Oficio	SCCA / C-0247 / 2020 F
Presupuesto	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 31 2020 9:54AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO	Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua
COMISIONADO	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPANAA		PUESTO	

ELABORADO DOCUMENTO	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS COMPROBACION	Autentizada por el Empleado
---------------------	--	---------------------	-----------------------------

DETALLE DE ACTIVIDADES Y MONTO POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/07/2020	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 86.00 GASTOS: 0.00 ACTIVIDAD: COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO	Zapotlanejo \$ 152.00 GASTOS: 0.00 ACTIVIDAD: COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/07/2020	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 86.00 GASTOS: 0.00 ACTIVIDAD: COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO	Zapotlanejo \$ 152.00 GASTOS: 0.00 ACTIVIDAD: COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO	Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/07/2020	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 86.00 GASTOS: 0.00 ACTIVIDAD: COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO	Zapotlanejo \$ 152.00 GASTOS: 0.00 ACTIVIDAD: COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*), Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**), IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO Y PLACA	JN 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	27/07/2020	VIATICOS	800.00	800.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/COMPROBACION	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007	
DIAS COMISION	3	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM TOTAL/ENLACE	101,108.00 Km. / 101,199.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	29/07/2020	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	91.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				Anticipo en efectivo	0 + 0 + 0 = 0	
HORA DE REGRESO	0.00 Hrs.						Presupuesto en efectivo	0.00	
JUST. VALES EXCE							FINANCIAMIENTO RECORRIDO	0.00	
							VALES EN EFECTIVO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANEJADOS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 800.00
MENOS ANTICIPO \$ 800.00
SALDO \$ 0.00


COMISIONADO
CRUZ EDUARDO CASTILLO
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua

REVISAR COMPROBACION COMISION
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería







VO. BO. COMPROBACION COMISION
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



C3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	Nº OFICIO: SCCA / C-0247 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DEL(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 27/07/20 Hora: 07:44</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 29/07/20 Hora: 16:25</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 27/07/20 Hora: 15:29</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 28/07/20 Hora: 06:58</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 28/07/20 Hora: 20:19</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 29/07/20 Hora: 7:27</p>	

[Handwritten signature and date: 29/07/20]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0247 / 2020

DEL DÍA 27/07/2020 AL DÍA 29/07/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN

27 DE JULIO DE 2020

EN ESTE DÍA SE ACUDE JUNTO CON EL BIÓLOGO HUGO ORLANDO COVARRUBIAS AL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA DE PRESA PURGATORIO, PARA LA VERIFICACIÓN DE AVANCES DEL CORTE DE MALEZA QUE SE TIENE ACTUALMENTE EN ESTE SITIO, EN DONDE SE OBSERVÓ QUE YA SE TIENE UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN EL CORTE DE MALEZA YA SE ENCUENTRA CORTADO EN EL INGRESO A LA OBRA CERCAS DE LA CASITA DE VIGILANCIA A LOS LADOS DEL CAMINO SIENDO MÁS DE 500 METROS LINEALES LOS QUE SE CORTARON, DE LA MISMA FORMA SE PUDO APRECIAR QUE YA SE ENCUENTRA CORTADO AFUERA DEL INGRESO DEL TÚNEL EN TODA EL ÁREA, QUE FUE CORTADA LA MALEZA QUE SE ENCONTRABA CERCAS DEL CANAL DE DESVÍO DEL CAUCE DEL RÍO VERDE, EN LA PLANICIE QUE SE ENCUENTRA EN DONDE ESTÁN LOS REMOLQUES DE LA CEA Y EN EL CANAL DE DESVÍO DE AGUA PLUVIAL QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL ÁREA DONDE ESTARÁ LA ESTACIÓN DE BOMBEO. DE LA MISMA FORMA ACUDIERON TRES PERSONAS ASIGNADAS AL JARDÍN BOTÁNICO Y QUE SE ESTÁN LLEVANDO A LA OBRA PARA APOYAR EN LAS ACCIONES DE CORTE DE MALEZA.

EN ESTE DÍA SE INICIO EL CORTE DE MALEZA DESDE DONDE INICIA EL RECUBRIMIENTO CON CONCRETO DEL SITIO EN DONDE SU UBICARÁ EL SISTEMA DE BOMBEO (POR LA PARTE DE ARRIBA), ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN DADO A QUE SE CUENTA CON ALGUNOS ARBUSTOS QUE SALIERON ENTRE LAS JUNTAS DE CONCRETO, ORIGINANDO QUE LEVANTARA PARTE DE CONCRETO, DE LA MISMA FORMA LA MALEZA. LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN DOS PERSONAS IR CORTANDO EL ZACATE CON DESBROZADORAS Y DOS MÁS CORTANDO Y SACANDO LOS HUIZACHES Y OTROS ARBUSTOS QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES EN ESTE SITIO, HASTA LLEGAR ANTES DE DONDE SE ENCUENTRA EL MATERIAL TRITURADO Y/O ALMACEN DE LA CEA.

28 DE JULIO DE 2020


EN ESTE DÍA SE REALIZA EL CORTE DE MALEZA EN PARTE DE LA PLANICIE DE DONDE SE UBICARÁ EL ÁREA DE LA PLATAFORMA DE BOMBEO, DEBIDO A QUE YA SE ENCONTRABA CON BASTANTE ZACATE Y ARBUSTOS REALIZANDO EL CORTE DE LA MALEZA CON DOS DESBROZADORAS Y EL RETIRO DE TODO EL ARBUSTO CON DOS PERSONAS A CAZANGA EN TODA EL ÁREA. DE IGUAL MANERA SE REALIZÓ EN OTRA PARTE DE ESTA MISMA PLANICIE LA APLICACIÓN DE HERBICIDA DENOMINADO FAENA PARA FRENAR EL CRECIMIENTO DE LA MALEZA Y TORDÓN PARA FRENAR EL CRECIMIENTO DE LOS TALLOS DE ARBUSTOS, PARA REALIZAR ESTA ACCIÓN SE TUVO QUE ACUDIR AL TÚNEL PARA CAPTAR EL CHORITO DE AGUA QUE SALE PARA LLENAR UN TAMBO DE AGUA, AL CUAL POSTERIORMENTE SE LE AGREGO UN LITRO DE FAENA Y UN CUARTO DE TORDÓN. EN ESTE DÍA DE IGUAL MANERA SE LLEVÓ TODA LA MALEZA QUE SE ENCONTRABA EN LA PARTE DE ARRIBA DESDE DONDE INICIA EL RECUBRIMIENTO DE CONCRETO EN EL ÁREA DE LA PLATAFORMA DE BOMBEO JUNTO AL CAMINO Y BANQUETAS PARA QUE NO ESTUVIERA SOBRE EL ÁREA DE CONCRETO AL SITIO EN DONDE SE ENCONTRABA EL VIVERO PROVISIONAL DE LA OBRA.

29 DE JULIO DE 2020


EN ESTE DÍA SE REALIZÓ EL CORTE DE MALEZA DESDE DONDE INICIA EL PRIMER MIRADOR HASTA DONDE SE ENCUENTRA LA CURVA DE LA HERRADURA DEL LADO DERECHO, CONSISTIENDO LOS TRABAJOS EN CORTAR LA MALEZA CON DOS DESBROZADORAS, CORTE DE ARBUSTOS CON DOS CAZANGAS, ADEMÁS DE REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA CUNETA QUE SE ENCUENTRA SOBRE ESTE LADO. EN TODO ESTE TRAMO EXISTE UN TALUD QUE NO PERMITE QUE SE DEJE MALEZA CORTADA POR LO CUAL SE TUVO QUE JUNTA Y ESTAR LLEVANDO AL SITIO EN DONDE SE ENCONTRABA EL VIVERO PROVISIONAL DE LA OBRA.

OBSERVACIONES

COMISIÓN REALIZADA NO FUE POSIBLE RECABAR SELLO DEL LUGAR DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO Y POR LA CONTIGENCIA QUE SE ENCUENTRA, POR LO CUAL SE JUSTIFICA ESTA COMISIÓN AGREGANDO FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.



NOTA: EL DIA 27/7/20 SE LLEVO LA CAMIONETA JN61341 CON LOS SIGUIENTES KILOMETRAJES 101108-101199, EL MARTES 28/7/20 Y MIÉRCOLES 29/7/20 SE LLEVO LA CAMIONETA HILUX JP28964 CON LOS SIGUIENTES KILOMETRAJES 201794-202191, LO ANTERIOR PARA LLEVAR A LAS TRES PERSONAS DEL JARDÍN BOTÁNICO. EL DÍA 27/7/20 NO SE LLEVO ESTA CAMIONETA DEBIDO A QUE LOS TRES TRABAJADORES SE FUERON EN LA CAMIONETA DEL JARDÍN BOTÁNICO Y EL BIÓL. HUGO ORLANDO COVARRUBIAS Y SU SERVIDOR ACUDIERON EL JN613410.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. J. H. O. E.' with a large, stylized initial 'C' or 'S' on the left.

NOTA: EL DIA 27/7/20 SE LLEVO LA CAMIONETA JN61341 CON LOS SIGUIENTES KILOMETRAJES 101108-101199, EL MARTES 28/7/20 Y MIÉRCOLES 29/7/20 SE LLEVO LA CAMIONETA HILUX JP28964 CON LOS SIGUIENTES KILOMETRAJES 201794-202191, LO ANTERIOR PARA LLEVAR A LAS TRES PERSONAS DEL JARDÍN BOTÁNICO. EL DÍA 27/7/20 NO SE LLEVO ESTA CAMIONETA DEBIDO A QUE LOS TRES TRABAJADORES SE FUERON EN LA CAMIONETA DEL JARDÍN BOTÁNICO Y EL BIÓL. HUGO ORLANDO COVARRUBIAS Y SU SERVIDOR ACUDIERON EL JN613410.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. J. H. O. E.", written over a horizontal line.