



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha de Emisión	17/07/2020
Fecha de Pago	28/07/2020
Número de Oficio	SCCA / C-0242 / 2020 F
Resumen Comp.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 28 2020 7:43AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPANA A:		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
-------------------	--	--------	--

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
-------	----------	--------	------	----------------------

20/07/2020	MUNICIPIO: Tototlán \$ 86.00 G.D. (*) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN DONDE SE ESTÁ REALIZANDO LAS REHABILITACIONES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TOTOTLÁN Y PONCITLÁN, JALISCO	Atotonilco el Alto \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 MUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
------------	---	--	-------------------	--

22/07/2020	MUNICIPIO: Tlajomulco de Zúñiga \$ 86.00 G.D. (*) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL AHOGADO Y REALIZAR RECORRIDO POR LAS EMPRESAS A LAS CUALES PODRÍAN UTILIZAR EL AGUA TRATADA	Tlajomulco de Zúñiga \$ 162.00 GASOLINA: 0.00 MUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
------------	---	--	-------------------	--

23/07/2020	MUNICIPIO: Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 G.D. (*) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATEQUIZA Y PONCITLÁN, JALISCO	Poncitlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 MUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
------------	---	---	-------------------	--

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	JN 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	20/07/2020	VIÁTICOS:	802.00	802.00	0.00	\$ 0.00	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	100,650.00 Km. / 100,108.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	23/07/2020	TRANSPORTE:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	-542.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	PROGRAMA:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros						0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						0.00 - 0.00	
JUST. VALES EXCE.							0.00	
							0.00	
							0.00	
							0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 802.00 (OCHOCIENTOS DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 802.00
MENOS ANTICIPO \$ 802.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
CRUZ EDUARDO CASTILLO
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

30 JUL. 2020

RECIBIDO
Caja

Se entrega al Biólogo
Hugo Orlando Contreras
Para que realice el trámite
de Comprobación

Vale
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 28 2020 7:43AM

Nº de Oficio: SCCA / C-0242 / 2020

Página: 1/4

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELC

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0242 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA

SELO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén *Yelizar*

Fecha: 20/07/20 Hora: 06:54



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

Fecha: 20/07/20 Hora: 16:38



Comisión Estatal del Agua Jalisco

ENTRADA

Almaoén Vokislar
Martin L.

Fecha: 22/07/20 Hora: 7:35



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular
Motz, A. L.

Fecha: 22/07/20 Hora: 15:24



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 23/07/20 Hora: 07:32



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENRADA

Almacén Vehicular

Fecha: 23/07/20 Hora: 14:37

~~CONFIDENTIAL~~

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL G.	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	Nº OFICIO: SCCA / C-0242 / 2020
DEL DÍA 20/07/2020 AL DÍA 23/07/2020	

RESULTADO DE LA COMISIÓN**LUNES 20 DE JULIO DE 2020**

PRIMERAMENTE SE ACUDE A LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN PARA VER SI SE CONTINUABAN CON LAS ACCIONES DE EXTRACCIÓN DE MALEZA ACUÁTICA SOBRE EL RIO SANTIAGO, LO CUAL FUE NEGATIVO DADO A QUE POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTRAN REALIZANDO EXTRACCIÓN DE MALEZAS. POSTERIORMENTE SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLÁN Y EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO, EN DONDE SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ESTAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TOTOTLÁN, JALISCO.

- 1.- SE ENCONTRARON LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SIN TAPA Y CON ALGO DE AGUA PLUVIAL EN SU INTERIOR, POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN DE COLOCARLES TAPAS.
- 2.- NO SE HAN COLOCADO CONTENEDORES A PESAR DE QUE EN EL SITIO EN DONDE ERA LA CASETA DE CLORACIÓN SE ENCUENTRAN ESTOPAS, LATAS Y CEPILLOS QUE YA NO SE PUEDEN UTILIZAR, POR LO CUAL NUEVAMENTE SE REALIZA LA INDICACIÓN DE CONTAR CON LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS.
- 3.- JUNTO A LA GRAVA QUE SE ENCUENTRA A UN LADO DE LOS LECHOS DE SECADO SE ENCONTRÓ UNA PARTE EN DONDE SE ENCONTRABAN REALIZANDO PRUEBAS DE PINTURA CON PISTOLA, POR LO CUAL SE SOLICITÓ AL ENCARGADO DE LA OBA ING. RUSBEL EL RETIRO DE ESTOS MATERIALES Y COLOCARLO EN LOS CONTENEDORES QUE LLEVEN A LA PLANTA.
- 4.- LOS LECHOS DE SECADO SE ENCONTRARON CUBIERTOS TOTALMENTE DE ZACATES Y QUELITES POR LO CUAL SE SOLICITÓ AL ENCARGO DE LA OBRA EL RETIRO DE ESTA MALEZA EN CADA UNO DE LOS LECHOS.
- 5.- SE ENCONTRARON ESCOMBROS DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN DE QUE ESTOS MATERIALES SE MANEJEN DE ACUERDO AL MARCO LEGAL, REFIRIENDO LA EMPRESA QUE SOLICITARÁN AL H. AYUNTAMIENTO DE TOTOTLÁN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO PARA COLOCARLOS EN LOS POZOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CAMINO DE INGRESO A LA P.T.A.R., SE LE REFIERE QUE EN CASO DE AUTORIZARLO SE DEBERÁ PROPORCIONAR UNA COPIA A LA CEA, PARA HACER DE CONOCIMIENTO A LA SEMADET.
- 6.- LOS SANITARIOS FIJOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SIGUEN SIN CONTAR CON PUERTA, POR LO CUAL SE HACE EL CUESTIONAMIENTO QUE EN DONDE HACEN SUS NECESIDADES LOS TRABAJADORES REFIRIENDO QUE EN ESE LUGAR, POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN DE COLOCAR A LA BREVEDAD POSIBLE LA COLOCACIÓN DE LA PUERTA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DE LOS TRABAJADORES.
- 7.- LA MAYORÍA DEL PERSONAL PORTABA TODO SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A EXCEPCIÓN DE UNO. INCLUYENDO SU CUBREBOCAS.
- 8.- FALTA LA COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN LA PARTE DE ATRAZ Y EL ESPACIO EN DONDE NO SE ENCUENTRA CONSTRUCCIÓN ALGUNA, YA SE COMENZÓ A LLENAR DE MALEZA.
- 9.- EN EL SITIO EN DONDE SE CONCENTRAN LOS EQUIPOS QUE FUERON RETIRADOS DE LOS PROCESOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, FALTA COLOCAR EN TODA EL ÁREA DELIMITACIÓN CON MALLA O CINTAS PLÁSTICAS.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO.

- 1.- SE ENCONTRARON VARIAS CAJAS DE CABLEADO SIN TAPA Y SIN NINGÚN ACORDONAMIENTO DE PRECAUCIÓN.
- 2.- EN CUANTO A LOS EQUIPOS QUE FUERON RETIRADOS DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO, FALTA REALIZAR COMPLETAMENTE LA DELIMITACIÓN CORRESPONDIENTE Y REALIZAR LIMPIEZA DEL ÁREA UNA VEZ QUE SE RETIREN.
- 3.- ESTÁN LLEGANDO VARIOS EQUIPOS NUEVOS LOS CUALES VIENEN EN EMPAQUES DERIVADOS DE LA MADERA, POR LO CUAL SE SOLICITÓ CREAR UN ESPACIO PARA DEPOSITARLOS UNA VEZ QUE SEAN RETIRADOS LOS EQUIPOS.
- 4.- VARIOS MATERIALES SE ENCUENTRAN DISPERSAS AL FINAL DE LA OBRA, POR LO CUAL SE REALIZA LA INDICACIÓN DE ORDENARLOS DE ACUERDO A SU CLASIFICACIÓN.
- 5.- NO SE OBSERVARON LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS QUE LE FUERON SOLICITADOS A LA EMPRESA, POR LO CUAL



NUEVAMENTE SE VUELVE HACER EL REQUERIMIENTO.

6.- FALTA COLOCAR MÁS CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

7.- AL CUESTIONAR AL ENCARGADO DE DONDE ESTABAN REALIZANDO DEL BAÑO LOS TRABAJADORES MENCIONAN QUE EN LOS DE LA OFICINA.

8.- TODO EL PERSONAL PORTABA SU EQUIPO DE PROTECCIÓN JUNTO CON SU CUBREBOCA A EXCEPCIÓN DE UNO QU

OBSERVACIONES:

22 DE JULIO DE 2020

EN ESTE DÍA SE ACUDE JUNTO CON EL BIÓLOGO HUGO ORLANDO COVARRUBIAS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL AHOAGADO, EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA EN DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- EN EL ÁREA DE CARGA DEL BIOSÓLIDO DEBERÁN REALIZAR UN BORDE AL FINAL DE LA PLANCHA PARA QUE AL MOMENTO DEL LAVADO EL BIOSÓLIDO JUNTO CON EL AGUA NO SE VAYAN A LAS BOCAS DE TORMENTA QUE SON PARA EL AGUA PLUVIAL.
- 2.- LAS BOCAS DE TORMENTA DEBERÁN DE LIMPIARSE DE LODO QUE SE ENCUENTRE AL FONDO DE ELLAS Y DEL ZACATE QUE SE ENCUENTRE PRESENTE ALREDEDOR DE ESTAS ESTRUCTURAS.
- 3.- EN EL ÁREA DE CARGA DE COMBUSTIBLE QUE SE REALIZÓ EN CASO DE ESTILAR EL DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE, SE ENCONTRABA LLENO DE AGUA POR LO CUAL SE REALIZA LA INDICACIÓN DE LIMPIAR A LA BREVEDAD POSIBLE, LO CUAL FUE REALIZADO MIENTAS SE REALIZABA TODO EL RECORRIDO. DE LA MISMA FORMA SE LES HIZO EL REQUERIMIENTO PARA CORTAR LA MALEZA QUE SE ENCUENTRA ALREDEDOR DEL TANQUE.
- 4.- SE APRECIA QUE LAS CELDAS DE LIXIVIADOS SE ENCONTRABAN TOTALMENTE SUCIAS, POR LO CUAL SE SOLICITÓ SU LIMPIEZA.
- 5.- DERIVADO DE LOS TRABAJOS PARA INCREMENTAR LA ALTURA EN LA MACROCELDA SE SOLICITA AL ENCARGADO DE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, GIRE INSTRUCCIONES PARA QUE REALICEN LA LIMPIEZA TOTAL EN LAS ESQUINAS DE LA ESTRUCTURA PARA EVITAR ALGÚN TAPONAMIENTO EN LAS REJILLAS QUE EVITEN QUE SE VAYAN A LA CELDA DE LIXIVIADOS PARA DE ALLÍ ENVIARSE A PROCESO.
- 6.- SE PUEDE APRECIAR QUE FUERON REALIZADAS DOS CELDAS DENOMINADAS 1 Y 2, POR LO CUAL SE MENCIONA QUE SE REVISEN PERFECTAMENTE TODO EL LINER COLOCADO PARA EVITAR QUE UNA VEZ QUE ENTREN EN OPERACIÓN VAYAN A PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA Y QUE DERIVADO DE ESTO SE VAYA A CONTAMINAR EL SUBSUELO.
- 7.- DE IGUAL MANERA LA BASCULA DEL MONORELLENO SE TUVO QUE ELEVAR PARA QUE LOS CAMIONES NO TENGAN PROBLEMA AL MOMENTO DE PESARLOS.
- 8.- SE CONTABILIZARON TRES ÁRBOLES QUE SE ENCUENTRAN MUERTOS POR LA PLAGA QUE TODAVÍA PERSISTE EN EL LUGAR, POR LO CUAL SE SOLICITÓ AL ENCARGADO DE RETIRARLOS CON TODO Y RAÍZ Y REALIZAR SU INCINIRACIÓN PARA EVITAR MÁS PROPAGACIÓN AL DEMÁS ARBOLADO.
- 9.- SE VIO EL SITIO EN DONDE SE CONSTRUIRÁ EL CÁRCAMO DE BOMBEO PARA EL AGUA TRATADA QUE SERÁ ENVIADA A LOS INDUSTRIALES UNA VEZ QUE SEA APROBADA LA PROPUESTA.
- 10.- POSTERIORMENTE SE ACUDIO A CADA UNA DE LAS EMPRESAS PARA VER SU UBICACIÓN Y VER QUE CON LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE TUBERÍA NO FUERAN AFECTAR EL MEDIO AMBIENTE, LO CUAL NO AFECTARÁ, DADO A QUE TODO SE ENCUENTRA YA IMPACTADO Y EN DERECHO DE VÍA, PARA LAS EMPRESAS QUE REQUERIRÁN EL SERVICIO DE AGUA TRATADA.

23 DE JULIO DE 2020

EN ESTE DÍA SE REALIZA SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN., EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

ATEQUIZA

- 1.- SE ENCONTRÓ QUE UN CONTENEDOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SE ENCONTRABA REBASADO DE SU CAPACIDAD, POR LO CUAL SE SOLICITÓ EL ENCARGADO DE QUITAR EL COPETE DE BASURO Y COLOCARLO EN OTRO CONTENEDOR, DE IGUAL MANERA SE HIZO EL COMENTARIO PARA QUE SE COLOCARA TAPA A CADA UNO DE LOS CONTENEDORES.
- 2.- SE ENCONTRÓ QUE YA CUENTAN CON DOS SANITARIOS MÓVILES PARA REALIZAR SUS NECESIDADES LOS TRABAJADORES, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES.
- 3.- SE ENCONTRABA AGUA PLUVIAL ESTANCADO A UN LADO DE LA ESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO LA EMPRESA POR

LO CUAL SE PIDIO SU BOMBEO DEL LUGAR, PARA EVITAR EL ATASCO DE TROMPOS DE CONCRETO O ALGÚN OTRO VEHICULO DE IGUAL MANERA PARA EVITAR LA PROLIFERACIÓN DE ZANCUDOS.




4.- SE OBSERVA BASURA DISPERSA EN EL ÁREA POR LO CUAL SE PIDE DE JUNTARLA EN ESE MOMENTO.

5.- LOS ARBOLES QUE IBAN A SER PODADOS PARA SER TRANSPLANTADOS EN EL ÁREA IZQUIERDA DE LA PLANTA, NO SE HA REALIZADO.

6.- SE SOLICITÓ EL RETIRO DE ALAMBRE Y CLAVOS QUE YA FUERON UTILIZADOS Y QUE SE ENCUENTRAN TIRADOS EN EL SUSELO ALREDEDOR DE TODA LA ESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN,. PARA EVITAR QUE ALGÚN TRABAJADOR SE VAYA A ENCAJAR UN CLAVO EN LA BOTA DE TR



Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Toluca, Jalisco



2. 10/10/10