



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	10/07/2020
Fecha Elab. Compro.	20/07/2020
N° de Oficio	SCCA / C-0239 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 20 2020 4:01PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI	PUESTO:	Coordinador Técnico
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI - Coordinador Técnico	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HÓSPEDAJE COMPROBADO
14/07/2020	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE DESARROLLARÁN EN EL CAMINO INTERNO DE LA OBRA DE PRESA EL PURGATORIO	Zapotlanejo \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	14/07/2020	VIÁTICOS \$:	238.00	238.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	14/07/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 238.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 238.00
MENOS ANTICIPO	\$ 238.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI Coordinador Técnico	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
--	---	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.







Comisión Estatal del
Agua Jalisco

21 JUL. 2020

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI	N° OFICIO: SCCA / C-0239 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>SALIDA</p><p>Almacén Vehicular <i>19/11</i></p><p>Fecha: <u>14/07/20</u> Hora: <u>07:43</u></p></div> <div><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>ENTRADA</p><p>Almacén Vehicular <i>Martin Lo</i></p><p>Fecha: <u>14/07/20</u> Hora: <u>14:36</u></p></div> <div></div>	<div></div>



ANEXO 3



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI N° OFICIO: SCCA / C-0239 / 2020

DEL DÍA: 14/07/2020 AL DÍA: 14/07/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE ACUDE EL MARTES 14 DE JULIO DE 2020 AL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA DENOMINADA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- EN LA OBRA EN SÍ NO SE ESTÁ REALIZANDO NINGUNA EJECUCIÓN DE TRABAJOS.
- 2.- DADO A QUE YA ES BASTANTE TIEMPO EN EL QUE NO SE HA REALIZADO ACTIVIDAD ALGUNO EL CAMINO INTERNO YA SE ESTÁ CUBRIENDO DE MALEZA.
- 3.- EN EL CAMINO SE PUEDEN APRECIAR VARIOS DERRUMBES DE PIEDRAS.
- 4.- LOS LETREROS QUE FUERON COLOCADOS DE LAS CUESTIONES AMBIENTALES ALGUNOS YA SE ENCUENTRAN CUBIERTOS.
- 5.- EN EL TÚNEL QUE SE ENCUENTRA A UN LADO DEL CANAL DE DESVÍO JUNTO A SU ENTRADA SE ENCONTRÓ LLENO DE MALEZA AL IGUAL QUE JUNTO AL CANAL DE DESVÍO.
- 6.- EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LOS REMOLQUES DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE LA CEA, DE IGUAL MANERA SE ENCONTRARON CON BASTANTE MALEZA.
- 7.- EL CANAL PARA EL DESALOJO DEL AGUA PLUVIAL QUE FUE REALIZADO CERCANO AL SITIO EN DONDE SE UBICARÁ LA PLATAFORMA DE BOMBEO, TAMBIÉN EN LA SUPERFICIE SE ENCONTRO LLENO DE MALEZA Y ARBUSTOS QUE YA SE EMPEZABAN A METER A ESTA ESTRUCTURA.
- 8.- RAZÓN POR LA CUAL SE PROGRAMÓ A 4 PERSONAS PARA QUE REALICEN EL MANTENIMIENTO PRIMERAMENTE CERCANO A LA CASETA DE VIGILANCIA, EL TÚNEL, JUNTO AL CANAL DE DESVÍO, EN EL CANAL DE DESALOJO DE AGUA PLUVIAL Y EN EL ÁREA EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS REMOLQUES DE LA CEA. POSTERIORMENTE SE PROGRAMARÁ PARA QUE SE RETIREN LAS PIEDRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CAMINO Y CONTINUAR CON EL CORTE DE MALEZA Y HUIZACHE QUE YA ESTÁN INVADIENDO EL CAMINO INTERNO DE LA OBRA.

OBSERVACIONES:

COMISIÓN REALIZADA, DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO NO FUE POSIBLE RECABAR SELLO DEL LUGAR POR LO CUAL SE JUSTIFICA ESTA COMISIÓN.