



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	21/08/2020
Fecha Elab. Compro.	28/08/2020
N° de Oficio:	SCCA / C-0276 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 28 2020 9:38AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI	PUESTO:	Coordinador Técnico
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI - Coordinador Técnico	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	----------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/08/2020	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Zapotlanejo \$ 152.00 Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	25/08/2020	VIÁTICOS \$:	238.00	238.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA :	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	25/08/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACIÓN :	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 238.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 238.00

MENOS ANTICIPO \$ 238.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI
Coordinador Técnico

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI N° OFICIO: SCCA / C-0276 / 2020

DEL DÍA: 25/08/2020 AL DÍA: 25/08/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

25 DE AGOSTO DE 2020

SE ACUDE AL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES QUE SE LLEVAN AL MOMENTO EN LAS ÁREAS QUE COMPRENDEN LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO EN CUANTO AL MANTENIMIENTO, ASÍ MISMO FUE INDICADO LAS ACCIONES QUE SE TENDRÁN QUE REALIZAR POSTERIORMENTE. DE IGUAL MANERA SE ME HIZO DE MI CONOCIMIENTO QUE UN LETRERO EN LOS CUALES SE REFIERE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE FUE BANDALIZADO POR PERSONAS QUE INGRESAN A ESTE LUGAR DADO A QUE LE QUITARON UNO DE SUS TORNILLOS Y AL NO TENER ESTA PIEZA SE GIRO QUEDANDO AL REVEZ, DE IGUAL MANERA UN TAMBO QUE SE ENCONTRABA JUNTO AL POSTE EN DONDE SE ENCUENTRA ESTE LETRERO, TIRARON LA BASURA JUNTO A LAS BANQUETAS Y AL TAMBO LO ARROJARON HACIA LA PARTE POR DONDE PASA EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA LA PLATAFORMA DE BOMBEO, QUEDANDO TOTALMENTE APLASTADO.

YA SE EMPIEZAN A VER LA OBRA MÁS LIMPIA EN CUESTIÓN DE LA MALEZA EL ÁREA EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS REMOLQUES DE LA CEA Y LA CUALES SON UTILIZADOS PARA HACER PROYECCIONES CUANDO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN LA OBRA, SE ENCUENTRA LIBRE DE MALEZA, AL IGUAL QUE EL MIRADOR, DE IGUAL MANERA EN EL MIRADOR YA SE APRECIA QUE YA FUE ACOMODADA LA MALLA QUE FUE TUMBADA POR EL AIRE Y LLUVIA EN MESES PASADOS, EN LA PARTE DEL CANAL DE DESVÍO DE AGUA PLUVIAL YA SE APRECIA QUE SE ENCUENTRA LIMPIO, ENFRENTA DE ESTE EN LA PARTE DE ARRIBA Y JUNTO A LOS TALUDES FUE CORTADA LA MALEZA, AL IGUAL QUE JUNTO AL TÚNEL Y JUNTO AL CANAL DE DESVÍO DEL CAUCE DEL RÍO VERDE, AL INICIO DEL CAMINO INTERNO, DEL PRIMER MIRADOR HASTA LA CURVA DE LA HERRADURA, DE ESTA CURVA HASTA EN DONDE SE ENCUENTRA LA SEGUNDA CASETA QUE NO ESTA EN OPERACIÓN, DE IGUAL MANERA LOS TRABAJADORES YA SE ENCUENTRAN CON LA ASPERCIÓN DEL HERBICIDA PARA FRENAR UN POCO EL CRECIMIENTO DE LA MALEZA.

OBSERVACIONES:

COMISIÓN REALIZADA, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLO DEL LUGAR DEBIDO A LA CONTIGENCIA QUE SE ESTÁ VIVIENDO ACTUALMENTE, POR LO CUAL SE JUSTIFICA ESTA COMISIÓN.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI	Nº OFICIO: SCCA / C-0276 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	