



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	07/08/2020
Fecha Elab. Compro.	14/08/2020
N° de Oficio	SCCA / C-0262 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 14 2020 11:05AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA							
FECHA		DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/08/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00		Zapotlanejo \$ 152.00		Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO					
11/08/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00		Zapotlanejo \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO					
12/08/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00		Zapotlanejo \$ 152.00		Zapotlanejo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO					
13/08/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00		Zapotlanejo \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO					

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JP 28964	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	10/08/2020	VIÁTICOS \$:	1,124.00	1,124.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	TOYOTA HILUX D-CAB / 4 Cil. / 9.5 Km/l	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2008	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	202,651.00 Km. / 202,843.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	13/08/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	192.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO + COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,124.00 (MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,124.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,124.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
CRUZ EDUARDO CASTILLO
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

17 / 08 / 2020

RECIBIDO

Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	N° OFICIO: SCCA / C-0262 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 SALIDA Almacén Vehicular <i>N. Cano</i> Fecha: <u>10/08/20</u> Hora: <u>06:37</u>	 ENTRADA Almacén Vehicular <i>N. Cano</i> Fecha: <u>12/08/20</u> Hora: <u>19:46</u>
 ENTRADA Almacén Vehicular <i>N. Cano</i> Fecha: <u>10/08/20</u> Hora: <u>20:24</u>	 SALIDA Almacén Vehicular <i>N. Cano</i> Fecha: <u>13/08/20</u> Hora: <u>06:49</u>
 SALIDA Almacén Vehicular <i>N. Cano</i> Fecha: <u>11/08/20</u> Hora: <u>07:37</u>	 ENTRADA Almacén Vehicular <i>Martín L.</i> Fecha: <u>13/08/20</u> Hora: <u>17:10</u>
 ENTRADA Almacén Vehicular <i>Martín L.</i> Fecha: <u>11/08/20</u> Hora: <u>16:16</u>	
 SALIDA Almacén Vehicular <i>N. Cano</i> Fecha: <u>12/08/20</u> Hora: <u>06:54</u>	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0262 / 2020

DEL DÍA: 10/08/2020 AL DÍA: 13/08/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

10 DE AGOSTO DE 2020

SE ACUDE AL SITIO DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO PARA COORDINAR Y APOYAR EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN ESTE LUGAR JUNTO CON CUATRO PERSONAS DEL JARDÍN BOTÁNICO, EN DONDE EN ESTE DÍA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

LA MALLA SOMBRA QUE SE ENCONTRABA TIRADA Y ROTA EN EL ÁREA DEL MIRADOR, PRIMERAMENTE FUE DESENREDADA Y POSTERIORMENTE SE FUE UNIENDO CON ALAMBRE RECOCIDO, UNA VEZ QUE SE PUDO RESCATAR Y DARLE FORMA A LA MALLA SE FUE ESTIRANDO CON SOGA Y TIRANTES DE ALAMBRE PARA CUBRIR EL ÁREA DEL MIRADOR LO CUAL FUE TERMINADO ALREDEDOR DE LAS 13 HORAS, POSTERIORMENTE SE DEJA A TRES PERSONAS PARA QUE FUERAN REALIZANDO EL CORTE DE MALEZA POR EL ÁREA DE LAS BANQUETAS DE DONDE SE ENCUENTRA EL INGRESO AL MIRADOR Y REMOLQUES DE LA CEA HACIA ABAJO. OTRA PERSONA SE DEJO REALIZANDO ASPERSIÓN DE AGROQUIMICO PARA FRENAR EL CRECIMIENTO DE ZACATE EN EL ÁREA DE LOS REMOLQUES, POSTERIORMENTE CUANDO TERMINO DE ESTE LUGAR INICIO CON LA APLICACIÓN EN EL CANAL DE DESVÍO Y ÁREA DE LA PLATAFORMA, EN ESTE DÍAS SE REALIZO EL RETIRO DE ESTE LUGAR ALREDEDOR DE LAS 19:00 HORAS.

11 DE AGOSTO DE 2020

ESTE DÍA DE IGUAL MANERA SE ACUDE AL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA DE PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

LA PERSONA QUE SE ENCONTRABA FUMIGANDO CONTINÚA A LOS LADOS DEL CANAL DE DESALOJO DE AGUA PLUVIAL, ÁREA DE LA PLATAFORMA EN LA PARTE DE ARRIBA Y EN LA PARTE DE ABAJO. LOS DEMÁS TRABAJADORES SE DEJARON TRABAJANDO EN LAS CURVAS DE LA HERRADURA, EN DONDE SE ENCONTRABAN COMPLETAMENTE INVADIDO EL CAMINO EN AMBOS LADOS POR MATORRALES, GUÍAS Y MALEZA. DE IGUAL MANERA SE REALIZÓ RECORRIDO EN TODA LA OBRA JUNTO CON EL BIÓLOGO HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI PARA MOSTRARLE LOS AVANCES QUE SE LLEVAN AL RESPECTO, EN DONDE DE IGUAL MANERA SE DA INDICACIONES PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ESTE LUGAR. POR LA TARDE DE TODA LA MALEZA CORTADA, ARBUSTO Y GUIAS COMO SE DEJARON EN EL CAMINO TUVIERON QUE RETIRARSE Y LLEVARSE TODO ESTE MATERIAL AL ÁREA EN DONDE SE ENCONTRABA UBICADO EL VIVERO PROVISIONAL.

DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020

SE CONTINÚA CON EL CORTE DE MALEZA EN EL ÁREA DE LA HERRADURA, LO QUE MÁS ESTABA DANDO TRABAJO SON EL HUIZACHAL QUE SE ENCONTRABA INVADIENDO EL CAMINO EN ESTE LUGAR, SIN EMBARGO EN ESTE DÍA SE LOGRO TERMINAR Y AVANZAR HASTA DONDE SE ENCUENTRA EL TOPE E INICIA EL ÁREA ASFALTADA, DE IGUAL MANERA SE REALIZARON VARIOS VIAJES EN LA CAMIONETA CON TODA LA MALEZA CORTADA, DADO A QUE NO SE PUEDA DEJAR EN EL LUGAR POR LA CANTIDAD QUE SALIO DE TODA ESTA ÁREA. EN ESTE MISMO DÍA SE REALIZA EL CORTE DE MALEZA DE LA ÚLTIMA CURVA QUE SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR AL CANAL DE DESVÍO DEL CAUCE DEL RÍO VERDE, HASTA DONDE TERMINA EL ÁREA ASFALTADA. EN ESTE DÍA SE SALE DE LA OBRA ALREDEDOR DE LAS 19:00 HORAS.


13 DE AGOSTO DE 2020

EN ESTE DÍA EN ESTE MISMO SITIO DE LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO, SE CONTINÚA CON LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL LUGAR, TRES PERSONAS NOS PUSIMOS A REALIZAR EL RETIRO DE LAS PIEDRAS QUE SE ENCONTRABAN SOBRE EL ASFALTO O CAMINO INTERNO DE LA OBRA, DESDE LA PLUMA HASTA PASANDO EL ÁREA CONOCIDO COMO EL PANDITO, TODA LA PIEDRA FUE COLOCADA ENTRE EL ALAMBRE Y DONDE TERMINA EL CAMINO. LA DOS PERSONAS RESTANTES CONTINUARON CON EL CORTE DE







MALEZA DE DONDE SE ENCUENTRA EL TOPE TERMINANDO EL CAMINO DE LA HERRADURA DEL LADO IZQUIERDO HASTA LA CURVA EN DONDE SE ENCONTRABA LA VIGILANCIA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. LOS ARBUSTOS FUERON COLOCADOS SOBRE EL ÁREA SIN QUE SE DEJARAN SOBRE EL PROPIO EL CAMINO SOLAMENTE UN 15% NO ALCANZO A ACOMODARSE.

OBSERVACIONES:










COMISIÓN REALIZADA, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLO DE ZAPOTLANEJO DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO Y A LA CONTIGENCIA QUE SE VIVE ACTUALMENTE, POR LO CUAL SE JUSTIFICA ESTA COMISIÓN. DEBIDO A QUE SE TUVO QUE LLEVAR GENTE DEL JARDÍN BOTÁNICO TUVO QUE UTILIZARSE CAMIONETAS DE DOBLE CABINA. EL 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2020 SE UTILIZÓ LA CAMIONETA JP-28964 CON UN KM INICIAL DE 202651 Y KM FINAL DE 202843. LOS DÍAS 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2020 SE UTILIZÓ LA CAMIONETA JR-26121 CON UN KM INICIAL DE 100804 Y UN KM FINAL DE 101048.



COMMON TO THE L. SUBCUTANEOUS V. B. CO. B. A. CO.



[Handwritten signature]



Handwritten signature or text, possibly "C. J. H. O. C."