



CÉDULAS DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA

2016

NOMBRE DEL PROYECTO	FOLIO
Construcción de red de Drenaje en Santa Rosa	JAL00160300771298
Rehabilitación del pozo de agua potable en la localidad de Cítala. 280784	JAL00160300771297
Pavimentación de empedrado zampeado en cemento banquetas y guarniciones red de drenaje y agua potable en la calle Nardo Colonia El Mirador. 188132	JAL00160300771297
Pavimentación de empedrado zampeado en banquetas drenaje y agua potable en la Calle Tulipán Colonia El Mirador. 187325	JAL00160200725423
Pavimentación de empedrado zampeado en banquetas drenaje y agua potable en la Calle Bugambilia Colonia El Mirador. 187615	JAL00160200719862
Pavimentación de empedrado zampeado en banquetas drenaje y agua potable en la Calle Gardenea Colonia El Mirador. 186726	JAL00160200714535
Pavimentación de empedrado zampeado en banquetas guarniciones red de drenaje y agua potable en la Calle Nardo Colonia El Mirador. 187881	JAL00160200709219
Pavimentación de empedrado zampeado en banquetas guarniciones red de drenaje y agua potable en la Calle Nardo Colonia El Mirador. 186948.	JAL00160200709218
Pavimentación de empedrado zampeado en banquetas guarniciones red de drenaje y agua potable en la Calle Bugambilia Colonia El Mirador. 187525.	JAL00160200709217
Pavimentación de empedrado zampeado en banquetas guarniciones red de drenaje y agua potable en la Calle Bugambilia Colonia El Mirador. 187660.	JAL00160200709216
Pavimentación de empedrado zampeado en banquetas guarniciones red de drenaje y agua potable en la Calle Gardenea Colonia El Mirador. 187080.	JAL00160200703729
Construcción de Techo en el aula de la Escuela Veinte de Noviembre de Chamacuero.	JAL00160200698202



Pavimentación de empedrado zampeado en banquetas drenaje y agua potable en la Calle Nardo Colonia El Mirador. 187463.	JAL00160200698201
Pavimentación de empedrado zampeado en banquetas drenaje y agua potable en la Calle Tulipán y Azucena Colonia El Mirador. 187117.	JAL00160200698200
Pavimentación de empedrado zampeado en banquetas drenaje y agua potable en la Calle Bugambilia Colonia El Mirador. 187788.	JAL00160200698199
Pavimentación de empedrado zampeado en banquetas drenaje y agua potable en la Calle Gardenea Colonia El Mirador. 186266.	JAL00160200692806

BIENESTAR <small>SECRETARÍA DE INICIATIVA</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 1/2
	NOMBRE DEL PROYECTO			
	Construcción De Red De Drenaje En Santa Rosa - 189963			

ESTADO (2 dígitos)	14	FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
MUNICIPIO (3 dígitos)	92		9	1	2022
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	SANTA ROSA	TIPO DE OBRA	FONDO		
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	23		DIRECTA	<input checked="" type="checkbox"/>	FISMDF
NO. AGEB (13 dígitos)		COMPLEMENTARIA	<input type="checkbox"/>	FISE	

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)		FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN)	INICIO		FECHA	SISTEMA MIDS	SISTEMA SFU
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	<input checked="" type="checkbox"/>		EN PROCESO				FOLIO
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA	<input type="checkbox"/>	TERMINADA	<input checked="" type="checkbox"/>	31 DE DICIEMBRE DE 2017		189963	JAL00160300771298
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	<input type="checkbox"/>	ZONA (FOCALIZACIÓN)		ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO. DE ACCIONES	
REZAGO EDUCATIVO	<input type="checkbox"/>			LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	CANTIDAD
CARENCIA ALIMENTARIA	<input type="checkbox"/>			ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)	<input type="checkbox"/>	Otros	1
NO APLICA	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		

TIPO DE OBRA (RUBRO)										
TECHO	VIVIENDA	DRENAJE	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA	URBANIZACIÓN	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO	SALUD			
MURO		RED AGUA POTABLE		COMEDOR COMUNITARIO		AULA, COMEDOR, SANITARIO	EDUCACIÓN			
PISO		CÁRCAMO		ALUMBRADO PÚBLICO						
SANITARIO		PLANTA TRATAMIENTO		CALLE						
CUARTO		POZO		GUARNICIÓN Y BANQUETA						
CISTERNA		ALCANTARILLADO		PAVIMENTACIÓN						
ELECTRIFICACIÓN		LÍNEA CONDUCCIÓN		SEÑALÉTICA						
COSTO DEL PROYECTO										
APORTACIÓN FISMDF O FISE		OTRA FUENTE FEDERAL		FUENTE ESTATAL		FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL		
\$ 1,734,389.00		\$		\$		\$	\$	\$ 1,734,389.00		



BIENESTAR <small>SECRETARÍA DE INICIATIVA</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 2/2
	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IRREGULAR	¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA? ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA? A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE ¿EN QUE TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?	

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA
<https://goo.gl/maps/8uQNUaTw8lvD55wE>

MAPA DE UBICACIÓN ESPECÍFICA



REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, ranchario, calle, paralelas, lugares de referencia, etc.)

Santa Rosa

REPORTE DE INCIDENCIAS	ENLACE FAIS
	ARQ. MANUEL BUENOSTRO MARTINEZ
	FIRMA:

BIENESTAR SECRETARÍA DE BIENESTAR	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 1/2
	NOMBRE DEL PROYECTO Rehabilitan De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Citla - 280784			

ESTADO (2 dígitos)	14	FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
MUNICIPIO (3 dígitos)	92		9	1	2022
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	CITALA	FONDO			
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	4	DIRECTA	TIPO DE OBRA		
NO. AGEB (13 dígitos)		<input checked="" type="checkbox"/>	FISMDF		
		<input type="checkbox"/>	FISE		
			<input checked="" type="checkbox"/>		


CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)		FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN)	INICIO	FECHA	SISTEMA MIDS	SISTEMA SFU
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA		EN PROCESO			FOLIO	FOLIO
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA	<input checked="" type="checkbox"/>	TERMINADA	<input checked="" type="checkbox"/>	31 DE DICIEMBRE DE 2017	280784	JAL00160300771297
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD		ZONA (FOCALIZACIÓN)		ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)	NO. DE ACCIONES	
REZAGO EDUCATIVO				LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO	UNIDAD	
CARENCIA ALIMENTARIA				ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)	CANTIDAD	
NO APLICA					Otras	
					1	

TIPO DE OBRA (RUBRO)											
TECHO	VIVIENDA	DRENAJE	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA	URBANIZACIÓN	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO	SALUD				
MURO		RED AGUA POTABLE		COMEDOR COMUNITARIO							
PISO		CÁRCAMO		ALUMBRADO PÚBLICO							
SANITARIO		PLANTA TRATAMIENTO		CALLE							
CUARTO		POZO		GUARNICIÓN Y BANQUETA							
CISTERNA		ALCANTARILLADO		PAVIMENTACIÓN							
ELECTRIFICACIÓN		LÍNEA CONDUCCIÓN		SEÑALÉTICA							
COSTO DEL PROYECTO											
APORTACIÓN FISMDF O FISE		OTRA FUENTE FEDERAL		FUENTE ESTATAL		FUENTE MUNICIPAL		OTROS	COSTO TOTAL		
\$ 50,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 50,000.00		



BIENESTAR SECRETARÍA DE BIENESTAR	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 2/2
	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IRREGULAR	¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA? ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA? A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE ¿EN QUE TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?	

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA
<https://goo.gl/maps/8s0NUaTwRltvD85w9>



REFERENCIAS (Ubicar colonia, pabellón, rancharía, calle, paralelas, lugares de referencia, etc.)

Localidad De Citla

REPORTE DE INCIDENCIAS ENLACE FAIS ARQ. MANUEL BUENROSTRO MARTINEZ FIRMA:	
--	--

BIENESTAR <small>GOBIERNO MUNICIPAL</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 1/2
	NOMBRE DEL PROYECTO			
Pavimentación De Empedrado Zampeado En Cemento Banquetas Guarniciones Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Nardo Colonia El Mirador - 188132				

ESTADO (2 dígitos)	14	FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
MUNICIPIO (3 dígitos)	92		9	1	2022
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	TEOQUITATLÁN DE CORDONA	FONDO			
CLAVE DE LA LOCALIDAD (3 dígitos)	1	DIRECTA	TIPO DE OBRA	FISMDF	
NO. AGEB (18 dígitos)		COMPLEMENTARIA		FISE	X

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)		FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN) INICIO EN PROCESO TERMINADA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2016	SISTEMA MIDS FOLIO 188132	SISTEMA SFU FOLIO JAL00160200725424
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	<input checked="" type="checkbox"/>				
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA		ZONA (FOCALIZACIÓN) ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP) <input checked="" type="checkbox"/> LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)	NO. DE ACCIONES UNIDAD CANTIDAD Otros 1		
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD					
REZAGO EDUCATIVO					
CARENCIA ALIMENTARIA					
NO APLICA					

TIPO DE OBRA (RUBRO)										
VIVIENDA TECHO MURO PISO SANITARIO CUARTO CISTERNA ELECTRIFICACIÓN	DRENAJE RED AGUA POTABLE CÁRCAMO PLANTA TRATAMIENTO POZO ALCANTARILLADO LÍNEA CONDUCCIÓN	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA COMEDOR COMUNITARIO ALUMBRADO PÚBLICO CALLE GUARNICIÓN Y BANQUETA PAVIMENTACIÓN SEÑALÉTICA	URBANIZACIÓN	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO	SALUD				
					AULA, COMEDOR, SANITARIO	EDUCACIÓN				
						OTROS				
					COSTO DEL PROYECTO					
					APORTACIÓN FISMDF O FISE	OTRA FUENTE FEDERAL	FUENTE ESTATAL	FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL
					\$ 364,496.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 364,496.30



BIENESTAR <small>GOBIERNO MUNICIPAL</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 2/2	
	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO			
					¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA? ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA? A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE ¿EN QUÉ TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?
					<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IRREGULAR


MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA

<https://goo.gl/maps/8rDNUs7wR1tyD95w6>



REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, ranchario, calle, paralelas, lugares de referencia, etc.)

Calle Nardo Colonia El Mirador

REPORTE DE INCIDENCIAS	ENLACE FAIS
	ARQ. MANUEL BUENOSTRO MARTINEZ
FIRMA:	

BIENESTAR SECRETARÍA DE BIENESTAR	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 1/2
	NOMBRE DEL PROYECTO Pavimentación De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Tulipan Y Azucena Colonia El Mirador - 187325			

ESTADO (2 dígitos)	14	FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
MUNICIPIO (3 dígitos)	92		9	1	2022
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	TEOCUITATLAN DE CORONA				
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	1	TIPO DE OBRA		FONDO	
NO. AGEB (13 dígitos)		DIRECTA	<input checked="" type="checkbox"/>	FISMDF	
		COMPLEMENTARIA		FISE	<input checked="" type="checkbox"/>

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)		FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN)	INICIO	FECHA	SISTEMA MIDS	SISTEMA SFU
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	<input checked="" type="checkbox"/>	EN PROCESO			FOLIO	FOLIO
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA		TERMINADA	<input checked="" type="checkbox"/>	31 DE DICIEMBRE 2016	187325	JAL001602D0725423
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD		ZONA (FOCALIZACIÓN)		ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)	NO. DE ACCIONES	
REZAGO EDUCATIVO				LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO	UNIDAD	CANTIDAD
CARENCIA ALIMENTARIA				ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)	Otros	1
NO APLICA						

TIPO DE OBRA (RUBRO)										
TECHO	VIVIENDA	DRENAJE	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA	URBANIZACIÓN	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO	SALUD			
MURO		RED AGUA POTABLE		COMEDOR COMUNITARIO						
PISO		CÁRCAMO		ALUMBRADO PÚBLICO						
SANITARIO		PLANTA TRATAMIENTO		CALLE						
CUARTO		POZO		GUARNICIÓN Y BANQUETA						
CISTERNA		ALCANTARILLADO		PAVIMENTACIÓN						
ELECTRIFICACIÓN		LÍNEA CONDUCCIÓN		SEÑALÉTICA						
COSTO DEL PROYECTO										
APORTACIÓN FISMDF O FISE		OTRA FUENTE FEDERAL		FUENTE ESTATAL		FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL		
\$ 819,850.20		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ 819,850.20		



BIENESTAR SECRETARÍA DE BIENESTAR	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 2/2
	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> IRREGULAR	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> IRREGULAR	<input type="checkbox"/> ¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA? <input type="checkbox"/> ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA? <input type="checkbox"/> A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE <input type="checkbox"/> ¿EN QUÉ TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA
<https://goo.gl/maps/8cQNU3twBjvD85w8>



REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, rancharía, calle, parcelas, lugares de referencia, etc.)

Calle Tulipan Y Azucena Colonia El Mirador

REPORTE DE INCIDENCIAS 	ENLACE FAIS ARQ. MANUEL BUENROSTRO MARTINEZ FIRMA:
------------------------------------	--

BIENESTAR SECRETARÍA DE BIENESTAR	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 1/2
	NOMBRE DEL PROYECTO Pavimentación De Empedrado Zamepado Banquetes Drenaje Y Agua Potable En Calle Bugambilla Colonia El Mirador - 187615			

ESTADO (2 dígitos)	14	FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
MUNICIPIO (3 dígitos)	92		9	1	2022
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	TEOCUITATLAN DE CORONA				
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	1	TIPO DE OBRA		FONDO	
NO. AGEB (13 dígitos)		DIRECTA		FISMDF	
		COMPLEMENTARIA		FISE	
				X	

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)		FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN)	INICIO		FECHA	SISTEMA MIDS	SISTEMA SFU
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	1		EN PROCESO			FOLIO	FOLIO
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA		TERMINADA	X	31 DE DICIEMBRE DE 2016		187615	JAL00160200719862
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD		ZONA (FOCALIZACIÓN)		ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)	NO. DE ACCIONES		
REZAGO EDUCATIVO				LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MAS ALTO	UNIDAD	CANTIDAD	
CARENCIA ALIMENTARIA				ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)	Otros	1	
NO APLICA							

TIPO DE OBRA (RUBRO)									
TECHO	VIVIENDA	DRENAJE	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA	URBANIZACIÓN	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MEDICA, DISPENSARIO	SALUD		
MURO		RED AGUA POTABLE		COMEDOR COMUNITARIO					
PISO		CÁRCAMO		ALUMBRADO PÚBLICO					
SANITARIO		PLANTA TRATAMIENTO		CALLE					
CUARTO		POZO		GUARNICIÓN Y BANQUETA					
CISTERNA		ALCANTARILLADO		PAVIMENTACIÓN					
ELECTRIFICACIÓN	LÍNEA CONDUCCIÓN	SERENALETICA	OTROS						
COSTO DEL PROYECTO									
APORTACIÓN FISMDF O FISE		OTRA FUENTE FEDERAL	FUENTE ESTATAL	FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL			
\$ 74,539.98		\$	\$	\$	\$	\$ 74,539.98			




BIENESTAR SECRETARÍA DE BIENESTAR	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 2/2
	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> IRREGULAR	¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA? ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA? A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE ¿EN QUÉ TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?	



REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, ranchería, calle, paralelas, lugares de referencia, etc.)

Calle Bugambilla Colonia El Mirador

REPORTE DE INCIDENCIAS 	ENLACE FAIS ARQ. MANUEL BUENOSTRO MARTINEZ FIRMA: 
------------------------------------	--

BIENESTAR <small>SECRETARÍA DE BIENESTAR</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 1/2
	NOMBRE DEL PROYECTO			
	Pavimentación De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Gardenea Colonia El Mirador - 186726			

ESTADO (2 dígitos)	14	FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
MUNICIPIO (3 dígitos)	92		9	1	2022
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	TEOCUITATLAN DE CORONA		FONDO		
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	1	DIRECTA	TIPO DE OBRA		
NO. AGEB (13 dígitos)		COMPLEMENTARIA			


CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)		FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN)	INICIO		FECHA	SISTEMA MIDS	SISTEMA SFU		
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA			EN PROCESO			TERMINADA	X	31 DE DICIEMBRE DE 2016	
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA		ZONA (FOCALIZACIÓN)	ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)			FOLIO	FOLIO		
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD						LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MAS ALTO		186726	JAL00160200714595
REZAGO EDUCATIVO						ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)		NO. DE ACCIONES	
CARENCIA ALIMENTARIA								UNIDAD	CANTIDAD
NO APLICA					Otros	1			

TIPO DE OBRA (RUBRO)							
TECHO	VIVIENDA	DRENAJE	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA	URBANIZACIÓN	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO	SALUD
MURO		RED AGUA POTABLE		COMEDOR COMUNITARIO			
PISO		CÁRCAMO		ALUMBRADO PÚBLICO			
SANITARIO		PLANTA TRATAMIENTO		CALLE			
CUARTO		POZO		GUARNICIÓN Y BANQUETA			
CISTERNA		ALCANTARILLADO		PAVIMENTACIÓN			
ELECTRIFICACIÓN	LÍNEA CONDUCCIÓN	SEÑALÉTICA		AULA, COMEDOR, SANITARIO	EDUCACIÓN	OTROS	
COSTO DEL PROYECTO							
APORTACIÓN FISMDF O FISE	OTRA FUENTE FEDERAL	FUENTE ESTÁTAL	FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL		
\$ 264,473.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,473.80		


FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA	
	

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 2/2
BIENESTAR <small>SECRETARÍA DE BIENESTAR</small>	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> IRREGULAR	<input type="checkbox"/> ¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA? <input type="checkbox"/> ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA? <input type="checkbox"/> ¿A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE <input type="checkbox"/> ¿EN QUE TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA	
https://goo.gl/maps/8z08UaTwRjtVd95w9	
MAPA DE UBICACIÓN ESPECÍFICA	

	GOOGLE MAP LINK https://goo.gl/maps/8z08UaTwRjtVd95w9
---	---

REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, ranchario, calle, parcelas, lugares de referencia, etc.)	
Calle Gardenea Colonia El Mirador	

REPORTE DE INCIDENCIAS	ENLACE PAIS
	ARQ. MANUEL BUENOSTRO MARTÍNEZ
	FIRMA:
	

BIENESTAR <small>SECRETARÍA DE BIENESTAR</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 1/2
	NOMBRE DEL PROYECTO			
	Pavimentación De Empedrado Zampeado En Cemento Banquetas Guarniciones Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Nardo Colonia El Mirador - 187881			

ESTADO (2 dígitos)	14	FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
MUNICIPIO (3 dígitos)	92		9	1	2022
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	TECUCITATLÁN DE CORONA				
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	1	TIPO DE OBRA	FONDO		
NO. AGEB (13 dígitos)			DIRECTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
		COMPLEMENTARIA	<input type="checkbox"/>		
			FISMDF	<input type="checkbox"/>	
			FISE	<input checked="" type="checkbox"/>	

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)		FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN)	INICIO		FECHA	SISTEMA MIDS	SISTEMA SFU
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	<input checked="" type="checkbox"/>		EN PROCESO			FOLIO	FOLIO
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA		TERMINADA	<input checked="" type="checkbox"/>	31 DE DICIEMBRE DE 2016		187881	JAL00160200709219
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD		ZONA (FOCALIZACIÓN)		ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO. DE ACCIONES	
REZAGO EDUCATIVO				LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO		UNIDAD	CANTIDAD
CARENCIA ALIMENTARIA				ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)		Otros	1
NO APLICA							

		TIPO DE OBRA (RUBRO)								
TECHO	VIVIENDA	DRENAJE	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA	URBANIZACIÓN	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO	SALUD			
MURO		RED AGUA POTABLE		COMEDOR COMUNITARIO		AULA, COMEDOR, SANITARIO	EDUCACIÓN			
PISO		CÁRCAMO		ALUMBRADO PÚBLICO			OTROS			
SANITARIO		PLANTA TRATAMIENTO		CALLE						
CUARTO		POZO		GUARNICIÓN Y BANQUETA						
CISTERNA		ALCANTARILLADO		PAVIMENTACIÓN						
ELECTRIFICACIÓN		LÍNEA CONDUCCIÓN		SEÑALÉTICA						
COSTO DEL PROYECTO										
APORTACIÓN FISMDF O FISE		OTRA FUENTE FEDERAL		FUENTE ESTATAL		FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL		
\$		141,995.50		\$			\$		\$	141,995.50



BIENESTAR <small>SECRETARÍA DE BIENESTAR</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 2/2
	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> IRREGULAR	¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA? ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA? A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE ¿EN QUE TIPO DE ASENTAMIENTO ESTA UBICADA LA OBRA?	


MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA

<https://www.google.com/maps/@19.0116667,-99.0116667,15z>



REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, rancharía, calle, paralelas, lugares de referencia, etc.)

Calle Nardo Colonia El Mirador

REPORTE DE INCIDENCIAS	ENLACE FAIS
	ARQ. MANUEL BUENROSTRO MARTINEZ
	FIRMA: 

BIENESTAR <small>SECRETARÍA DE BIENESTAR</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 1/2
	NOMBRE DEL PROYECTO			
Pavimentación De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Gardenea Colonia El Mirador - 186948				

ESTADO (2 dígitos)	14	FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
MUNICIPIO (3 dígitos)	92		9	1	2022
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	TEOQUITATLAN DE CORONA	FONDO			
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	1				
N.O. AGEB (13 dígitos)		DIRECTA	X	TIPO DE OBRA	FISMDF
		COMPLEMENTARIA			FISE
					X

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA) SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA ACCESO A SERVICIOS DE SALUD REZAGO EDUCATIVO CARENCIA ALIMENTARIA NO APLICA	FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN) INICIO EN PROCESO TERMINADA	INICIO EN PROCESO TERMINADA	X X	FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2016	SISTEMA MIDS	SISTEMA \$FU
					FOLIO	FOLIO
					186948	JAL00160200709218
ZONA (FOCALIZACIÓN) ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP) LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)					N.O. DE ACCIONES UNIDAD CANTIDAD	
					Otras	1

TIPO DE OBRA (RUBRO)										
TECHO	VIVIENDA	DRENAJE	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA	URBANIZACIÓN	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MEDICA, DISPENSARIO	SALUD			
MURO		RED AGUA POTABLE		COMEDOR COMUNITARIO						
PISO		CÁRCAMO		ALUMBRADO PÚBLICO						
SANITARIO		PLANTA TRATAMIENTO		CALLE						
CUARTO		POZO		GUARNICIÓN Y BANQUETA						
CISTERNA		ALCANTARILLADO		PAVIMENTACIÓN						
ELECTRIFICACION		LÍNEA CONDUCCIÓN		SEÑALÉTICA						
COSTO DEL PROYECTO										
APORTACIÓN FISMDF O FISE		OTRA FUENTE FEDERAL		FUENTE ESTATAL		FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL		
\$ 784,510.50		\$		\$		\$	\$	\$	\$	\$ 784,510.50



BIENESTAR <small>SECRETARÍA DE BIENESTAR</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 2/2
	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> IRREGULAR	¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA? ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA? A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE ¿EN QUÉ TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?	

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA

<https://psc.guamex/8c0N1aTwrRtyD93w9>



REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, rancharía, calle, paralelas, lugares de referencia, etc.)

Calle Gardenea Colonia El Mirador

REPORTE DE INCIDENCIAS	ENLACE FAIS
	ARQ. MANUEL BUENOSTRO MARTINEZ
	FIRMA:

BIENESTAR <small>SECRETARÍA DE BIENESTAR</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 1/2
	NOMBRE DEL PROYECTO Pavimentación De Empedrado Zapicado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Bugambilla Colonia El Mirador - 187525			

ESTADO (2 dígitos)	14	FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
MUNICIPIO (3 dígitos)	92		9	1	2022
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	TEOCUITATLAN DE CORONA	FONDO			
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	1	DIRECTA	TIPO DE OBRA		FISMDF
NO. AGEB (13 dígitos)		COMPLEMENTARIA			FISE
					X


CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA) SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA ACCESO A SERVICIOS DE SALUD REZAGO EDUCATIVO CARENCIA ALIMENTARIA NO APLICA	FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN) INICIO EN PROCESO TERMINADA					SISTEMA MIDS FOLIO 187525	SISTEMA SFU FOLIO JAL00160200709217
			X	31 DE DICIEMBRE DE 2016	FECHA		
		ZONA (FOCALIZACIÓN) ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP) LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)		X			
		NO. DE ACCIONES		UNIDAD	CANTIDAD		
				Otras	1		

TIPO DE OBRA (RUBRO)												
TECHO	VIVIENDA	DRENAJE	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA	URBANIZACIÓN	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MEDICA, DISPENSARIO	SALUD					
MURQ		RED AGUA POTABLE		COMEDOR COMUNITARIO		AULA, COMEDOR, SANITARIO		EDUCACIÓN				
PISO		CÁRCAMO		ALUMBRADO PÚBLICO								
SANITARIO		PLANTA TRATAMIENTO		CALLE								
CUARTO		POZO		GUARNICIÓN Y BANQUETA								
CISTERNA		ALCANTARILLADO		PAVIMENTACIÓN								
ELECTRIFICACIÓN		LÍNEA CONDUCCIÓN		SEÑALÉTICA								
COSTO DEL PROYECTO												
APORTACIÓN FISMDF O FISE		OTRA FUENTE FEDERAL		FUENTE ESTATAL		FUENTE MUNICIPAL			OTROS	COSTO TOTAL		
\$ 807,388.40		\$ -		\$ -		\$ -			\$ -	\$ 807,388.40		



BIENESTAR <small>SECRETARÍA DE BIENESTAR</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 2/2
	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> IRREGULAR	¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA? ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA? A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGUN ESTUDIO DE ¿EN QUÉ TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?	

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA
<https://goo.gl/maps/8sDNUaTwRjvD93w9>



REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, rancharía, calle, paralelas, lugares de referencia, etc.)
Calle Bugambilla Colonia El Mirador

REPORTE DE INCIDENCIAS	ENLACE PAIS
	ARQ. MANUEL BUENOSTRO MARTINEZ FIRMA:

BIENESTAR SECRETARÍA DE BIENESTAR	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA		Pág. 1/2
	NOMBRE DEL PROYECTO Pavimentación De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Bugambilla Colonia El Mirador - 187660		

ESTADO (2 dígitos)	14	FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
MUNICIPIO (3 dígitos)	92		9	1	2022
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	TECUCITATLAN DE CORONA				
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	1	DIRECTA		FONDO	
NO. AGEB (13 dígitos)		COMPLEMENTARIA		FISMDF	
				FISE	X

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)		FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN)	INICIO		FECHA	SISTEMA MIDS	SISTEMA SFU
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA			EN PROCESO				FOLIO
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA		TERMINADA	X	31 DE DICIEMBRE DE 2016		187660	JAL00160200709216
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD		ZONA (FOCALIZACIÓN)		ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)	X	NO. DE ACCIONES	
REZAGO EDUCATIVO				LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO		UNIDAD	CANTIDAD
CARENCIA ALIMENTARIA				ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)		Otros	1
NO APLICA							

		TIPO DE OBRA (RUBRO)								
TECHO	VIVIENDA	DRENAJE	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA	URBANIZACIÓN	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO	SALUD			
MURO		RED AGUA POTABLE		COMEDOR COMUNITARIO		AULA, COMEDOR, SANITARIO	EDUCACIÓN			
PISO		CÁRCAMO		ALUMBRADO PÚBLICO						
SANITARIO		PLANTA TRATAMIENTO		CALLE						
CUARTO		POZO		GUARNICIÓN Y BANQUETA						
CISTERNA		ALCANTARILLADO		PAVIMENTACIÓN						
ELECTRIFICACIÓN		LÍNEA CONDUCCIÓN		SEÑALÉTICA						
		COSTO DEL PROYECTO								
APORTACIÓN FISMDF O FISE		OTRA FUENTE FEDERAL		FUENTE ESTATAL		FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL		
\$ 290,017.80		\$		\$		\$	\$	\$ 290,017.80		



BIENESTAR SECRETARÍA DE BIENESTAR	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA		Pág. 2/2
	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IRREGULAR	¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA? ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA? A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGUN ESTUDIO DE ¿EN QUE TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA
<https://goo.gl/maps/8sQNUaTwRjvD95w9>

MAPA DE UBICACIÓN ESPECÍFICA

GOOGLE MAP LINK
<https://goo.gl/maps/8sQNUaTwRjvD95w9>

REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, rancharío, calle, paralelas, lugares de referencia, etc.)

Calle Bugambilla Colonia El Mirador

REPORTE DE INCIDENCIAS 	ENLACE FAIS ARQ. MANUEL BUENOSTRO MARTINEZ FIRMA: 
------------------------------------	--

BIENESTAR <small>GOBIERNO MUNICIPAL</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 1/2
	NOMBRE DEL PROYECTO Pavimentación De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Gardenea Colonia El Mirador - 187080			

ESTADO (2 dígitos)	14	FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
MUNICIPIO (3 dígitos)	92		9	1	2022
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	TEOCUITATLÁN DE CORONA				
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	1				
NO. AGEB (13 dígitos)					
		DIRECTA	TIPO DE OBRA		FONDO
		COMPLEMENTARIA			FISMDF
					FISE
					X

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)		FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN)	INICIO		FECHA	SISTEMA MIDS	SISTEMA SFU
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA			EN PROCESO				FOLIO
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA		TERMINADA	X	31 DE DICIEMBRE DE 2018		187080	JAL00160200703725
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD		ZONA (FOCALIZACIÓN)		ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)	NO. DE ACCIONES		
REZAGO EDUCATIVO				LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MAS ALTO	UNIDAD	CANTIDAD	
CARENCIA ALIMENTARIA				ACREDITACION DE POBREZA EXTREMA (APE)	Otros	1	
NO APLICA							

		TIPO DE OBRA (RUBRO)								
TECHO	VIVIENDA	DRENAJE	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA	URBANIZACIÓN	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MEDICA, DISPENSARIO				
MURO		RED AGUA POTABLE		COMEDOR COMUNITARIO		SALUD				
PISO		CÁRCAMO		ALUMBRADO PÚBLICO		EDUCACIÓN				
SANITARIO		PLANTA TRATAMIENTO		CALLE		OTROS				
CUARTO		POZO		GUARNICIÓN Y BANQUETA						
CISTERNA		ALCANTARILLADO		PAVIMENTACIÓN						
ELECTRIFICACIÓN		LÍNEA CONDUCCIÓN		SEÑALÉTICA						
		COSTO DEL PROYECTO								
APORTACION FISMDF O FISE		OTRA FUENTE FEDERAL		FUENTE ESTATAL		FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL		
\$ 174,837.50		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ 174,837.50		




BIENESTAR <small>GOBIERNO MUNICIPAL</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 2/2
	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IRREGULAR	¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA? ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA? A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGUN ESTUDIO DE ¿EN QUE TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?	

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA
<https://goo.gl/maps/8sQNUJw8jty095w9>



REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, rancharía, calle, paralelas, lugares de referencia, etc.)

Calle Gardenea Colonia El Mirador

REPORTE DE INCIDENCIAS 	ENLACE FAIS
	ARQ. MANUEL BUENROSTRO MARTINEZ
	FIRMA: 

BIENESTAR <small>SECRETARÍA DE AYUDA SOCIAL</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 1/2
	NOMBRE DEL PROYECTO			
	Construcción De Techo En Aula De La Escuela Veinte De Noviembre De Chamacuero - 187990			

ESTADO (2 dígitos)	14	FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
MUNICIPIO (3 dígitos)	92		9	1	2022
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	CHAMACUERO	FONDO			
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	8	DIRECTA			FISMDF
NO. AGEB (13 dígitos)		COMPLEMENTARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DE OBRA	FISE <input checked="" type="checkbox"/>


CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)		FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN)		INICIO	FECHA	SISTEMA MIDS		SISTEMA SFU	
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA		EN PROCESO				FOLIO	FOLIO		
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA		TERMINADA	<input checked="" type="checkbox"/>	31 DE DICIEMBRE DE 2016		187990	JAL00160200698202		
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD		ZONA (FOCALIZACIÓN)		ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO. DE ACCIONES			
REZAGO EDUCATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO		ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)		UNIDAD	CANTIDAD		
CARENCIA ALIMENTARIA						Otros	1		
NO APLICA									

TIPO DE OBRA (RUBRO)										
TECHO	VIVIENDA	DRENAJE	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA	URBANIZACIÓN	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO		SALUD		
MURO		RED AGUA POTABLE		COMEDOR COMUNITARIO		AULA, COMEDOR, SANITARIO		EDUCACIÓN		
PISO		CÁRCAMO		ALUMBRADO PÚBLICO				OTROS		
SANITARIO		PLANTA TRATAMIENTO		CALLE						
CUARTO		POZO		GUARNICIÓN Y BANQUETA						
CISTERNA		ALCANTARILLADO		PAVIMENTACIÓN						
ELECTRIFICACIÓN	LÍNEA CONDUCCIÓN	SEÑALÉTICA								
COSTO DEL PROYECTO										
APORTACIÓN FISMDF O FISE		OTRA FUENTE FEDERAL		FUENTE ESTATAL		FUENTE MUNICIPAL		OTROS		COSTO TOTAL
\$ 80,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 80,000.00

FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA	
 Teocuitatlán de Corona <small>GOBIERNO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2011-2014</small>	

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 2/2
<input checked="" type="checkbox"/> SF <input type="checkbox"/> SF <input type="checkbox"/> SF <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> IRREGULAR	¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALA LA OBRA? ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA? A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGUN ESTUDIO DE ¿EN QUE TIPO DE ASENTAMIENTO ESTA UBICADA LA OBRA?	

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA	
https://maps.google.com/maps/@19.014749,-98.955555,15z	
MAPA DE UBICACIÓN ESPECÍFICA	

	GOOGLE MAP LINK https://maps.google.com/maps/@19.014749,-98.955555,15z
---	---

REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, rancharía, calle, paralelas, lugares de referencia, etc.)

ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE CHAMACUERO.

REPORTE DE INCIDENCIAS	ENLACE FAIS
	ARG. MANUEL BUENOSTRO MARTINEZ
	FIRMA: 

BIENESTAR <small>SECRETARÍA DE BIENESTAR</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 1/2
	NOMBRE DEL PROYECTO			
	Pavimentación De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable Calle Nardo Colonia El Mirador - 187463			

ESTADO (2 dígitos)	14	FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
MUNICIPIO (3 dígitos)	92		9	1	2022
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	TEOCUITATLÁN DE CORONA				
CLAVE DE LA LOCALIDAD (3 dígitos)	0	DIRECTA	<input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DE OBRA	FONDO
NO. AGEB (13 dígitos)		COMPLEMENTARIA	<input type="checkbox"/>	FISMDF	
				FISE	X

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA) SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA ACCESO A SERVICIOS DE SALUD REZAGO EDUCATIVO CARENCIA ALIMENTARIA NO APLICA	FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN) INICIO EN PROCESO TERMINADA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	31 DE DICIEMBRE DE 2016	FECHA	SISTEMA MIDS	SISTEMA SFU
					187463	JAL00160200698201
	ZONA (FOCALIZACIÓN) ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP) LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)				NO. DE ACCIONES	
					UNIDAD	CANTIDAD
					Otros	1

TIPO DE OBRA (RUBRO)							
TECHO	VIVIENDA	DRENAJE	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA	URBANIZACIÓN	HOSPITAL CENTRO DE SALUD, UNIDAD MEDICA, DISPENSARIO	SALUD
MURO		RED AGUA POTABLE		COMEDOR COMUNITARIO			
PISO		CÁRCAMO		ALUMBRADO PÚBLICO			
SANITARIO		PLANTA TRATAMIENTO		CALLE			
CUARTO		POZO		GUARNICION Y BANQUETA			
CISTERNA		ALCANTARILLADO		PAVIMENTACIÓN			
ELECTRIFICACIÓN		LÍNEA CONDUCCIÓN		SEÑALÉTICA			
COSTO DEL PROYECTO							
APORTACIÓN FISMDF O FISE	OTRA FUENTE FEDERAL	FUENTE ESTATAL	FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL		
\$ 668,492.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 668,492.00		

FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA	

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 2/2
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> IRREGULAR	¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA? ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA? ¿A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE ¿EN QUE TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?	

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA https://maps.google.com/maps/@20.0000000,-99.0000000,15z

MAPA DE UBICACIÓN ESPECÍFICA	
	
GOOGLE MAP LINK	
https://maps.google.com/maps/@20.0000000,-99.0000000,15z	

REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, ranchería, calle, paralelas, lugares de referencia, etc.)	
Calle Nardo Colonia El Mirador	

REPORTE DE INCIDENCIAS	ENLACE FAIS
	ARQ. MANUEL BUENROSTRO MARTINEZ
	FIRMA:

BIENESTAR <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOBILIDAD</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 1/2
	NOMBRE DEL PROYECTO			
	Pavimentación De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Tullipan Y Azucena Colonia El Mirador - 187117			

ESTADO (2 dígitos)	14	FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
MUNICIPIO (3 dígitos)	92		9	1	2022
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	TEOCUITATLÁN DE CORONA	TIPO DE OBRA	FONDO		
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	1		DIRECTA	<input checked="" type="checkbox"/>	FISMDF
NO. AGEB (13 dígitos)		COMPLEMENTARIA	<input type="checkbox"/>	FISE	X

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)	FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN)	INICIO		FECHA		SISTEMA MIDS	SISTEMA SFU
	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	EN PROCESO				FOLIO	FOLIO
	CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA	TERMINADA	X	31 DE DICIEMBRE DE 2016		187117	JAL00160200698200
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	ZONA (FOCALIZACIÓN)	ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)		NO. DE ACCIONES			
REZAGO EDUCATIVO		LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MAS ALTO		UNIDAD	CANTIDAD		
CARENCIA ALIMENTARIA		ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)		Otros	1		
NO APLICA							

TIPO DE OBRA (RUBRO)							
TECHO	VIVIENDA	DRENAJE	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA	URBANIZACIÓN	HOSPITAL CENTRO DE SALUD, UNIDAD MEDICA, DISPENSARIO	SALUD
MURO		RED AGUA POTABLE		COMEDOR COMUNITARIO		AULA, COMEDOR, SANITARIO	EDUCACIÓN
PISO		CÁRCAMO		ALUMBRADO PÚBLICO			OTROS
SANITARIO		PLANTA TRATAMIENTO		CALLE			
CUARTO		POZO		GUARNICIÓN Y BANQUETA			
CISTERNA		ALCANTARILLADO		PAVIMENTACIÓN			
ELECTRIFICACIÓN		LÍNEA CONDUCCIÓN		SEÑALÉTICA			
COSTO DEL PROYECTO							
APORTACIÓN FISMDF O FISE	OTRA FUENTE FEDERAL	FUENTE ESTATAL	FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL		
\$ 1,315,647.00	\$	\$	\$	\$	\$ 1,315,647.00		



BIENESTAR <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOBILIDAD</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 2/2
	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> IRREGULAR	¿EXISTE COMITE COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA? ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA? A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE ¿EN QUE TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?	

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA

<https://goo.gl/maps/8xONUaTwR1wD55w9>



REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, rancharía, calle, paralelas, lugares de referencia, etc.)

Calle Tullipan Y Azucena Colonia El Mirador

REPORTE DE INCIDENCIAS	ENLACE FALS ARQ. MANUEL BUENOSTRO MARTINEZ FIRMA:
------------------------	---

BIENESTAR <small>SERVICIOS DE DESARROLLO</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 3/2
	NOMBRE DEL PROYECTO			
Pavimentación De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Bugambilla Colonia El Mirador - 187788				

ESTADO (2 dígitos)	14	FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
MUNICIPIO (3 dígitos)	92		9	1	2022
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	TECQUITATLÁN DE CORONA				
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	1	DIRECTA		FONDO	
NO. AGEB (13 dígitos)		COMPLEMENTARIA		FISMDF	
				FISE	X

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN)	INICIO EN PROCESO	FECHA	SISTEMA MIDS	SISTEMA SFU
	CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA		TERMINADA	X	31 DE DICIEMBRE 2018	
	ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	ZONA (FOCALIZACIÓN)		ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)	X	
	REZAGO EDUCATIVO			LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO		
CARENCIA ALIMENTARIA			ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)			NO. DE ACCIONES
NO APLICA						UNIDAD
						CANTIDAD
						Otros
						1

TIPO DE OBRA (RUBRO)							
TECHO	VIVIENDA	ORENAJE	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA	URBANIZACIÓN	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO	SALUD
MURO		RED AGUA POTABLE		COMEDOR COMUNITARIO		AULA, COMEDOR, SANITARIO	
PISO		CÁRCAMO		ALUMBRADO PÚBLICO			OTROS
SANITARIO		PLANTA TRATAMIENTO		CALLE			
CUARTO		POZO		GUARNICIÓN Y BANQUETA			
CISTERNA		ALCANTARILLADO		PAVIMENTACIÓN			
ELECTRIFICACIÓN		LÍNEA CONDUCCIÓN		SENALETICA			
COSTO DEL PROYECTO							
APORTACIÓN FISMDF O FISE	OTRA FUENTE FEDERAL	FUENTE ESTATAL	FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL		
\$ 200,273.60	\$	\$	\$	\$	\$ 200,273.60		



BIENESTAR <small>SERVICIOS DE DESARROLLO</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 2/2
	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> IRREGULAR	¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA? ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA? A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE? ¿EN QUÉ TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?	

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA
<https://goo.gl/maps/8sQNUaTwrRtyC95w8>



REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, rancharía, calle, parcelas, lugares de referencia, etc.)

Calle Bugambilla Colonia El Mirador

REPORTE DE INCIDENCIAS	ENLACE FAIS
	ARQ. MANUEL BUENROSTRO MARTINEZ
	FIRMA:

BIENESTAR <small>SECRETARÍA DE BIENESTAR</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 1/2
	NOMBRE DEL PROYECTO Pavimentación De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Gardenea Colonia El Mirador - 186266			

ESTADO (2 dígitos)	14	FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
MUNICIPIO (3 dígitos)	92		9	1	2022
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	TEOQUITATLÁN DE CORONA	FONDO			
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	1	DIRECTA	<input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DE OBRA	FISMDF
NO. AGEB (13 dígitos)		COMPLEMENTARIA			FISE
					<input checked="" type="checkbox"/>

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)		FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN) INICIO EN PROCESO TERMINADA <input checked="" type="checkbox"/>	INICIO EN PROCESO TERMINADA	FECHA	SISTEMA MIDS FOLIO 186266	SISTEMA SFU FOLIO JAL00160200692806
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA					ZONA (FOCALIZACIÓN) ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP) LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)	
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA						
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD						
REZAGO EDUCATIVO						
CARENCIA ALIMENTARIA						
NO APLICA						

TIPO DE OBRA (RUBRO)											
VIVIENDA TECHO MURO PISO SANITARIO CUARTO CISTERNA ELECTRIFICACIÓN	DRENAJE RED AGUA POTABLE CÁRCAMO PLANTA TRATAMIENTO POZO ALCANTARILLADO LÍNEA CONDUCCIÓN	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA COMEDOR COMUNITARIO ALUMBRADO PÚBLICO CALLE GUARNICIÓN Y BANQUETA PAVIMENTACIÓN SEÑALÉTICA		URBANIZACIÓN	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO	SALUD				
						AULA, COMEDOR, SANITARIO	EDUCACIÓN				
							OTROS				
			COSTO DEL PROYECTO								
			APORTACIÓN FISMDF O FISE	OTRA FUENTE FEDERAL		FUENTE ESTATAL	FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL		
			\$ 150,262.20	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,262.20		



BIENESTAR <small>SECRETARÍA DE BIENESTAR</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA			Pág. 2/2
	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SF <input type="checkbox"/> SF <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IRREGULAR	¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA? ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA? ¿A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE ¿EN QUE TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?	

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA



REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, ranchería, calle, parcelas, lugares de referencia, etc.)

Calle Gardenea Colonia El Mirador

REPORTE DE INCIDENCIAS	EMPLAZE PAIS
	ARQ. MANUEL BUENROSTRO MARTINEZ
	FIRMA: