

CEDULAS DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA

2016

NOMBRE DEL PROYECTO	FOLIO
REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL ROCIO	JAL 00160200698199

BIENESTAR <small>SECRETARÍA DE BIENESTAR</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA		Pág. 1/2
	NOMBRE DEL PROYECTO Remodelación de la Unidad Deportiva en el Rocio.		

ESTADO (2 dígitos)	14	FECHA DE VERIFICACIÓN DÍA: 9 MES: 1 AÑO: 2022
MUNICIPIO (3 dígitos)	92	
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	TEOCUITATLÁN DE CORONA	FONDO DIRECTA: <input type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA: <input checked="" type="checkbox"/>
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	1	
NO. AGEB (13 dígitos)		TIPO DE OBRA FISMDF: <input type="checkbox"/> FISE: <input checked="" type="checkbox"/>

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA) SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA ACCESO A SERVICIOS DE SALUD REZAGO EDUCATIVO CARENCIA ALIMENTARIA NO APLICA	FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN) INICIO EN PROCESO TERMINADA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018	SISTEMA MIDS FOLIO: 187786	SISTEMA SFU FOLIO: JAL001602006981399
ZONA (FOCALIZACIÓN) ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP) <input checked="" type="checkbox"/> LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)			NO. DE ACCIONES UNIDAD: Otros CANTIDAD: 1	

TIPO DE OBRA (RUBRO) TECHO, MURO, PISO, SANITARIO, CUARTO, CISTERNA, ELECTRIFICACIÓN		VIVIENDA	DRENAJE RED AGUA POTABLE, CÁRCAMO, PLANTA TRATAMIENTO, POZO, ALCANTARILLADO, LÍNEA CONDUCCIÓN	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA COMEDOR COMUNITARIO, ALUMBRADO PÚBLICO, CALLE, GUARNICIÓN Y BANQUETA, PAVIMENTACIÓN, SEÑALÉTICA	URBANIZACIÓN	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO	SALUD
COSTO DEL PROYECTO APORTACIÓN FISMDF O FISE: \$ 5,000,000.00		OTRA FUENTE FEDERAL	FUENTE ESTATAL	FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL \$ 5,000,000.00		



BIENESTAR <small>SECRETARÍA DE BIENESTAR</small>	CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA		Pág. 2/2
	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> IRREGULAR	¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA? ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA? A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE ¿EN QUE TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA

<https://goo.gl/maps/8zONUaTwfRjv0B5w9>



REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, rancharía, calle, paradas, lugares de referencia, etc.)

Calle Guerrero Unidad Deportiva El Rocio

REPORTE DE INCIDENCIAS	ENLACE FAIS ARQ. MANUEL BUENOSTRO MARTINEZ
	FIRMA: 