

**BIENESTAR**

SECRETARÍA DE BIENESTAR

**CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA**

Pág. 1/2

**NOMBRE DEL PROYECTO**

Ampliación de red electrica

ESTADO (2 dígitos)	14
MUNICIPIO (3 dígitos)	104
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	Santa Rita
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	141040077
NO. AGEB (13 dígitos)	

FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
	21	6	2019
TIPO DE OBRA		FONDO	
DIRECTA		FISMDF	x
COMPLEMENTARIA	x	FISE	

<b>CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)</b>	
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	x
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA	
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	
REZAGO EDUCATIVO	
CARENCIA ALIMENTARIA	
NO APLICA	

FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN)	INICIO		FECHA
	EN PROCESO		
	TERMINADA	x	

SISTEMA MIDS	SISTEMA RFT
FOLIO	FOLIO
77657	

ZONA (FOCALIZACIÓN)	ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)	
	LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO	x
	ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)	

<b>NO. DE ACCIONES</b>	
UNIDAD	CANTIDAD
Ampliacion	1

<b>TIPO DE OBRA (RUBRO)</b>									
TECHO	VIVIENDA	DRENAJE	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA	URBANIZACIÓN	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO	SALUD		
MURO		RED AGUA POTABLE		COMEDOR COMUNITARIO		ALUMBRADO PÚBLICO	AULA, COMEDOR, SANITARIO	EDUCACIÓN	
PISO		CÁRCAMO		ALUMBRADO PÚBLICO		CALLE		OTROS	
SANITARIO		PLANTA TRATAMIENTO		GUARNICIÓN Y BANQUETA		PAVIMENTACIÓN			
CUARTO		POZO		SEÑALÉTICA					
CISTERNA		ALCANTARILLADO							
ELECTRIFICACIÓN		LÍNEA CONDUCCIÓN							
<b>COSTO DEL PROYECTO</b>									
APORTACIÓN FISMDF O FISE	OTRA FUENTE FEDERAL	FUENTE ESTATAL	FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL				
\$68,182.63	\$	\$	\$	\$	\$68,182.63				

**FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA**



<input checked="" type="checkbox"/>	SÍ
<input type="checkbox"/>	SÍ
<input type="checkbox"/>	SÍ
<input type="checkbox"/>	REGULAR

<input type="checkbox"/>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<input type="checkbox"/>	IRREGULAR

¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA?
¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA ?
A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE?
¿EN QUÉ TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA

MAPA DE UBICACIÓN ESPECÍFICA



GOOGLE MAP LINK

<https://www.google.com.mx/maps/@21.8728769,-103.5089558,961m/data=!3m1!1e3>

REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, ranchería, calle, paralelas, lugares de referencia, etc. )

La obra se realizo en la primaria rural de la comunidad de Santa Maria del Refugio, esta se encuentra en el camino a la capilla de la comunidad.

REPORTE DE INCIDENCIAS

ENLACE FAIS

NOMBRE:  
FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ UREÑA

FIRMA:

**NOMBRE DEL PROYECTO**

Suministro e instalacion de boveda en fosa septica en la escuela primaria de la localidad de Santa Maria del Refugio, municipio de Totatiche, Jalisco

<b>ESTADO</b> (2 dígitos)	14
<b>MUNICIPIO</b> (3 dígitos)	104
<b>NOMBRE DE LA LOCALIDAD</b>	Santa Maria del Refugio
<b>CLAVE DE LA LOCALIDAD</b> (9 dígitos)	141040076
<b>NO. AGEB</b> (13 dígitos)	

FECHA DE VERIFICACIÓN		DÍA	MES	AÑO
		21	6	2019
TIPO DE OBRA		FONDO		
		FISMDF	x	
DIRECTA		FISE		
COMPLEMENTARIA				

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)	
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA	
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	
REZAGO EDUCATIVO	
CARENCIA ALIMENTARIA	
NO APLICA	x

FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN)	INICIO			FECHA
	EN PROCESO			
	TERMINADA	x	21/03/2019	



SISTEMA MIDS	SISTEMA RFT
FOLIO	FOLIO
39987	

ZONA (FOCALIZACIÓN)	ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)	
	LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO	x
	ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)	

NO. DE ACCIONES	
UNIDAD	CANTIDAD
m2	8.16

TIPO DE OBRA (RUBRO)																	
TECHO	VIVIENDA	DRENAJE	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA	URBANIZACIÓN												
MURO		RED AGUA POTABLE		COMEDOR COMUNITARIO													
PISO		CÁRCAMO		ALUMBRADO PÚBLICO													
SANITARIO		PLANTA TRATAMIENTO		CALLE													
CUARTO		POZO		GUARNICIÓN Y BANQUETA													
CISTERNA		ALCANTARILLADO		PAVIMENTACIÓN													
ELECTRIFICACIÓN		LÍNEA CONDUCCIÓN		SEÑALÉTICA													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td>HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO</td> <td>SALUD</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>AULA, COMEDOR, SANITARIO</td> <td>EDUCACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>OTROS</td> </tr> </table>								HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO	SALUD			AULA, COMEDOR, SANITARIO	EDUCACIÓN				OTROS
		HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO	SALUD														
		AULA, COMEDOR, SANITARIO	EDUCACIÓN														
			OTROS														

COSTO DEL PROYECTO					
APORTACIÓN FISMDF O FISE	OTRA FUENTE FEDERAL	FUENTE ESTATAL	FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL
\$4,535.27	\$	\$	\$	\$	\$4,535.27

**FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA**




SÍ  
 SÍ  
 SÍ  
 REGULAR

NO  
 NO  
 NO  
 IRREGULAR

¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA?  
 ¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA ?  
 A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE?  
 ¿EN QUÉ TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA

MAPA DE UBICACIÓN ESPECÍFICA



GOOGLE MAP LINK

<https://www.google.com.mx/maps/@21.9333824,-103.4766503,685m/data=!3m1!1e3>

REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, ranchería, calle, paralelas, lugares de referencia, etc.)

La obra se realizó en la primaria rural de la comunidad de Santa María del Refugio, esta se encuentra en el camino a la capilla de la comunidad.

REPORTE DE INCIDENCIAS

ENLACE FAIS

NOMBRE:  
FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ UREÑA

FIRMA: