



CARROCERIAS HERMANOS BECERRA S.A. de C.V.



NOMBRE DEL CLIENTE	SCANIA	FECHA	29/06/2020
NUMERO DE SERIE	1917114	MODELO	URVIABUS LOW ENTRY
ORDEN	MT-1796		
ENTREGA	JUAN GUERRERO PRECIADO		

No.	PUNTOS A INSPECCIONAR	SI	NO
<b>INTERIOR.</b>			
1	Etiqueta de modelo y mantenimiento	SI	
2	Espejos retrovisores	SI	
3	Revisar integridad de asientos	SI	
4	Revisar integridad de Conchas, Torpedo y Cielo de toldo.	SI	
5	Linóleum en buen estado	SI	
6	Limpeza interior	SI	
<b>PUERTAS DE SERVICIO.</b>			
7	Funcionan correctamente	SI	
8	Sin fugas de aire	SI	
9	Los cristales están en buen estado	SI	
<b>VENTANAS Y PARABRISAS.</b>			
10	Están completas, funcionando y sin daño en general.	SI	
11	Están Libres de astilla duras y fracturas	SI	
<b>INSPECCIÓN FUNCIONAL DE LUCES Y OTRAS PARTES ELECTRICAS.</b>			
12	Luces Delanteras	SI	
13	Defroster	SI	
14	Biseles delanteros en buen estado.	SI	
15	Claxon	SI	
16	Chorriador de Líquido Para limpia brizas	SI	
17	Luces Direccionales	SI	
18	Luces de navegación.	SI	
19	Luces de Alto (stop).	SI	
20	Luces y alarma de reversa.	SI	
21	Luces de 1/4.	SI	
22	Luz de Porta placas	SI	
23	Luces de iluminación Operador.	SI	
24	Encendido de unidad.	SI	
25	Piafones de Escalones libres de manchas, golpes, abolladuras y raspones.	SI	
26	Luces de pasillo.	SI	
27	Luces de interruptores y luz panel	SI	
28	Luz de Niebla.	NA	
29	Luces de Portabultos.	SI	
30	Baterías completas	SI	
31	Funciona Ventilador del Operador.	SI	
33	Botón de Aire Acondicionado	NA	
<b>DETALLADO Y PINTURA</b>			
34	La pintura corresponde a la orden de fabricación (ver si coincide en caso de corte especial).	SI	
35	El costado operador no presenta abolladuras, excesos de pintura, grumos u otros defectos de pintura.	SI	
36	El costado puerta no presenta abolladuras, excesos de pintura, grumos u otros defectos de pintura.	SI	
37	Concha trasera exterior libre de raspones, manchas, quebraduras etc.	SI	
38	El frente exterior libre de raspones, manchas, quebraduras etc.	SI	
<b>NIVEL DE FLUIDOS.</b>			
39	Anticongelante	SI	
40	Líquido de dirección.	SI	
41	Líquido de cloche.	SI	
42	Líquido de transmisión.	SI	
43	Deposito de liquido limpia brizas	SI	
<b>HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>			
44	Gato de 10 Ton	SI	
45	Llaves de Carroceria	SI	
46	Triangulo de seguridad	SI	
47	Lámpara de trabajo 24 V	SI	
48	Tapones de tuercas	SI	
49	Llave de tuercas con soporte	SI	
50	Perilla de velocidades.	SI	
51	Todos los emblemas	SI	
52	Alarma de reversa.	SI	
53	Perilla del parquín.	SI	
54	Llanta de refacción.	SI	
55	Llanta de unidades en buen estado.	SI	
57	Manuales y pólizas de garantías de la unidad.	SI	
58	Kit de herramienta.	SI	
<b>SISTEMAS</b>			
59	Póliza de garantía de aire acondicionado.	NA	
60	Póliza de garantía del estéreo y control remoto	SI	
61	Pólizas de los asientos	NA	
62	Póliza de pantallas.	NA	
63	Póliza de garantía de micrófono.	NA	
64	Póliza de garantía de DVD.	NA	
<b>ACCESORIOS OPCIONALES</b>			
60	Portabultos	NA	
61	Bocinas	SI	
62	Estéreo	ACTIA	
63	Asientos de pasajeros	SI	
64	Guía	SI	
65	Juego de tapas cubre Carter	SI	

COMENTARIOS: ( LA UNIDAD SE ENTREGA EN PERFECTAS CONDICIONES SIN DAÑOS NI FALTANTES ACCESORIOS Y HERRAMIENTA COMPLETA )  
se entrega kit de herramienta para porta bicicletas

COMO físico

QUIEN RETIENE  
JUAN GUERRERO PRECIADO

TIEMPO  
6 meses

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO  
RECIBIDO  
29 JUN. 2020  
ALMACÉN GENERAL