

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo:	29/10/2019
Fecha Elib. Compro:	04/11/2019
N° de Oficio:	SCONS / C-0199 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 4 2019 7:06AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	Coordinador técnico
ACOMPaña:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - Coordinador técnico STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/11/2019	Magdalena	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRA DEL CONTRATO 044-19			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO / PLACAS	JN 61033	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	01/11/2019	VIÁTICOS \$	324.00	324.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL Y FINAL	167,297.00 Km. / 168,317.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	01/11/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	1,020.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA	SUPERVISION TECNICA 2019 (APARTADO RU)				ANTICIPO / EXCEDENTE / GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	1,700.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO / COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 324.00 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 324.00
MENOS ANTICIPO \$ 324.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES, Coordinador técnico
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN: HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ, Subdirector de Construcción
REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN: JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA, Jefe de Tesorería
VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN: JUAN MANUEL GARCIA DIAZ, Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

Comisión Estatal del Agua Jalisco
- 4 NOV. 2019
RECIBIDO
Subdirección de Construcción

Comisión Estatal del Agua Jalisco
04 NOV. 2019
RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	Nº OFICIO: SCONS / C-0199 / 2019
DEL DÍA: 01/11/2019	AL DÍA: 01/11/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

MAGDALENA, JALISCO A 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICIO: SCONS / C-0199 / 2019

CON RESPECTO A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-CON-FED-CI-044-2019, DENOMINADO "ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ALIMENTACIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE", EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMÓN Y SANTA MARIA, MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO, ASIGNADA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.,

EL DIA DE HOY SE REALIZA EL RECORRIDO EN CONJUNTO CON LA SUPERVISION EXTERNA, EL CONTRATISTA Y UN SERVIDOR DE LA CEA, DONDE SE VERIFICA LOS TRABAJOS

LÍNEA DE CONDUCCION BOMBEO (Santa María), se tiene un tramo todavía sin completar con la tubería, además se observa que la cepa tiene piedras, producto de la excavación,

TANQUE SUPERFICIAL CAPACIDAD DE 50 M3 (Santa María), a la fecha ya se tiene muros de mampostería al 100%, ya se inicia con los repellados internos, de igual manera se le instruye al contratista las caras expuestas deben ser calavereadas y haciendo limpieza de excedentes de materiales, como concretos, piedra para el forjado del tanque.

CERCO PERIMETRAL EN TANQUE SUPERFICIAL (Santa María), de los trabajos del cerco perimetral, ya se vienen realizando los trabajos preliminares para su construcción.

CASETA DE CONTROLES TIPO EN POZO PROFUNDO, actualmente se trabaja en el cimbrado para el colado de las casetas, y se inicia con la colocación de accesorios eléctricos.

CERCO PERIMETRAL EN POZO PROFUNDO. Se continúa con los trabajos de mampostería para delimitar el cerco perimetral.

LÍNEA DE CONDUCCION BOMBEO (San Simón), se ratifica que el día 25 de octubre del 2019 se realizo la prueba hidrostática a la línea de conducción a San Simón, del crucero numero 168 al crucero 186, y el cual, valido la supervisiones y proyectos de Lara, con una presión de 11 kg/cm2, con un tiempo de 5 horas, siendo favorable prueba realizada. Se continúa con la instalación de la tubería a San Simón, con una longitud de 1,324.06 ml al crucero 342, y para un acumulado de 2,028.0 ml. para un total de 3,891.30 ml de tubería hidráulico Ang RD/26 de 4" de diámetro.

TANQUE SUPERFICIAL CAPACIDAD DE 50 M3 (San Simón), se trabaja en los despalmes del terreno, corte en terreno tipo tres.

ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO POZO PROFUNDO. A la fecha ya se tiene ya instalado la bomba sumergible, columna de bombeo, codo soporte sanitario reforzado de 3" de Ø.

Transitorios:

Se le recuerda al contratista presentar un programa de obra para la alimentación de la zona alta y baja de la localidad de Santa María, con el fin de coordinarse con el municipio de Magdalena, lo anterior para los fines pertinentes en la zona antes mencionada.


Se le recuerda al contratista forjar unas retenidas del crucero 168 al crucero 507 para protección de las tuberías instaladas en la cepa, dichas retenidas deberán estar a una distancia de 12 mts. Entre si, el diseño será entregado en forma digital.

Se le recuerda de igual manera presentar los precios fuera de catálogo con sus respectivas fichas para su conciliación de los conceptos, como son.

Suministro y colocación de grava de ¾ ", para la cama y el acostillado en cepa, con presencia de agua.







OBSERVACIONES

SIN COMENTARIOS



ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	Nº OFICIO: SCONS / C-0199 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="121 357 544 640"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>SALIDA</p><p>Almacén Vehicular</p><p>Fecha: <u>29/10/19</u> Hora: <u>11:00</u></p></div> <div data-bbox="316 987 600 1260"></div> <div data-bbox="584 1344 876 1543"></div>	<div data-bbox="917 357 1356 640"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>ENTRADA</p><p>Almacén Vehicular</p><p>Fecha: <u>04-11-19</u> Hora: <u>08:37</u></p></div> <div data-bbox="990 1060 1396 1239"></div> <div data-bbox="1071 1596 1331 1858"></div>

Hugo Gonzalez Magallanes

