



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Table with 2 columns: Field (Fecha Reg. Anticipo, Fecha Hab. Compro, N° de Oficio, Resumen Com) and Value (02/12/2019, 09/12/2019, SCONS / C-0284 / 2019 F, Terminada)

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dic 9 2019 8:58AM

Table with 2 columns: Position (SUBDIRECTOR O DIRECTOR, COMISIONADO, ABOGADA) and Name (HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ, HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES)

ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - Coordinador técnico STATUS: Oficio Comprobado: Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

Table with columns: Fecha, Desayuno, Comida, Cena, Hospedaje Comprobado. Includes data for 03/12/2019 in Magdalena.

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

Main summary table with columns: Resumen de la Comisión, Concepto, Anticipo, Comprobado, IVA, Saldo, Vehículo, Placas, etc.

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 324.00 ( TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR DE CEA

CARGO CONTABLE \$ 324.00
MENOS ANTICIPO \$ 324.00
SALDO \$ 0.00

Handwritten signatures and stamps for COMISIONADO, AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN, REVIS COMPROBACIÓN COMISIÓN, VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN.

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

Stamp: Comisión Estatal del Agua Jalisco, 09 DIC. 2019, RECIBIDO, Subdirección de Construcción

Stamp: Comisión Estatal del Agua Jalisco, 09 DIC. 2019, RECIBIDO, Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C  
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: SCONS / C-0284 / 2019  
DEL DÍA: 03/12/2019 AL DÍA: 03/12/2019

RESULTADO DE LA COMISION:

MAGDALENA, JALISCO A 03 DE DICIEMBRE DE 2019

OFICIO: SCONS / C-0284 / 2019


Con referencia al contrato de obra pública número CEA-CON-FED-CI-044-2019, denominado "Electrificación y Equipamiento de Pozo Profundo, Construcción de línea de Conducción, Alimentación, Tanque de Regulación y Ampliación de Redes de Agua Potable", en las localidades de San Simón y Santa María, Municipio de Magdalena, Jalisco, asignada a la empresa Constructora Bauer, S.A. de C.V.  
El día de hoy se realizó un recorrido para verificar los procesos de los trabajos y realizar una limpieza general debido por el Gobernador del estado de Jalisco, a la obra en comento.

De igual manera se observa que faltan detalles de obra en las partidas que a continuación se describen:

- LINEA DE CONDUCCION BOMBEO (Santa María). Falta de hacer las conexiones al tanque mampostería y complementar las cajas de válvulas.
- LINEAS DE ALIMENTACION (Santa María). De la presente partida haría falta hacer las pruebas de hermeticidad, y completar las cajas de válvulas.
- AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN (Zona Baja), Santa María. Hacer las conexiones a la red de distribución existente para cerrar el circuito.
- TOMAS DOMICILIARIAS (Zona Baja), Santa María. A la fecha no se ha realizado ninguna toma domiciliaria.
- AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN (Zona Alta), Santa María. Hacer las conexiones a la red de distribución existente para cerrar el circuito.
- TOMAS DOMICILIARIAS (Zona Alta), Santa María. A la fecha no se ha realizado ninguna toma domiciliaria.
- TANQUE SUPERFICIAL CAPACIDAD DE 50 M3 (Santa María). Falta terminar de calaverear el tanque exterior y descimbrarlo, hacer la prueba de estanquidad.
- CERCO PERIMETRAL EN TANQUE SUPERFICIAL (Santa María). Completar el repizon de concreto del cerco perimetral.
- CASETA DE CONTROLES TIPO EN POZO PROFUNDO. De la presente partida casi se encuentra al 100 % de su construcción.
- CERCO PERIMETRAL EN POZO PROFUNDO. Partida al 100%.
- TREN DE DESCARGA DE 3" DE DIAMETRO. Haría falta colocar la base para apoyo para el tren de descarga.
- EQUIPO DE DESINFECCIÓN. Falta el suministro y la colocación.
- LINEA DE CONDUCCION BOMBEO (San Simón). Haría falta llegar la línea de conducción de los cruceros 266 al crucero 274 (asfalto) del crucero 258 al crucero 266 (línea en adoquín) y del crucero 230 al crucero 258 (zona de empedrado).  
A la fecha se tiene instalado desde el crucero 168 hasta el crucero 319.
- LINEAS DE ALIMENTACIÓN (San Simón). Sin movimiento la presente partida.
- TANQUE SUPERFICIAL CAPACIDAD DE 50 M3 (San Simón). De esta partida está en proceso de construcción.
- CERCO PERIMETRAL EN TANQUE SUPERFICIAL (San Simón). Sin movimiento la presente partida.
- ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO POZO PROFUNDO. Al día de hoy se continúa con los trabajos de electrificación.

OBSERVACIONES:

Sin comentarios.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C  
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: SCONS / C-0284 / 2019  
COMPROBACION DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="272 352 717 646"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p><b>SALIDA</b></p><p>Almacén Vehicular</p><p><i>José Gómez</i></p><p>Fecha: <u>02/12/19</u> Hora: <u>18:06</u></p></div> <div data-bbox="386 751 678 1045"></div> <div data-bbox="230 1060 669 1348"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p><b>ENTRADA</b></p><p>Almacén Vehicular</p><p><i>[Signature]</i></p><p>Fecha: <u>9/12/19</u> Hora: <u>07:35</u></p></div>	<p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>